

第10章 調査地点の概要

調査地点

地区名	調査地点名	調査項目	経緯度	標高
富 県 地 区	重心点	環境大気 地上気象 土壌状況 土壌汚染	北緯 35° 49' 51" 東経 138° 1' 1"	690.5
	想定対象事業実施区域の重心点 東側	上昇気象 ボーリング 騒音振 動 低周波音 水質 地下水位 (連続) 悪臭	北緯 35° 49' 48" 東経 138° 1' 2"	690.4
	最終候補地の中央北側既設井戸	井戸深検測	北緯 35° 49' 50" 東経 138° 0' 58"	690.0
	最終候補地の北西側既設井戸	騒音振動 低周波音 悪臭 井 戸深測	北緯 35° 49' 50" 東経 138° 0' 54"	690.0
	想定対象事業実施区域の南側	ボーリング 地下水 (連続)	北緯 35° 49' 44" 東経 138° 1' 2"	690.3
	桜井研修センター	環境大気 地上気象 悪臭 土壌汚染	北緯 35° 49' 30" 東経 138° 0' 7"	702.0
	勸浄寺	土壌汚染	北緯 35° 49' 25" 東経 138° 0' 26"	749.0
	想定対象事業実施区域からの放 流水路地点	水質	北緯 35° 49' 51" 東経 138° 0' 50"	687.0
	三峰川左岸サイクリング・ジョキ ングロード	触れ合い活動の場	北緯 35° 49' 51" 東経 138° 1' 3"	692.1
	天伯社付近	景観	北緯 35° 49' 48" 東経 138° 0' 48"	703.5
	最終候補地の南東側境界線上	騒音振動 低周波音 悪臭	北緯 35° 49' 43" 東経 138° 1' 12"	695.8
	北林公園	環境大気 地上気象 悪臭 土 壌汚染	北緯 35° 49' 54" 東経 138° 1' 20"	777.0
	想定対象事業実施区域より南東 0.4km 地点	水質 井戸調査	北緯 35° 49' 41" 東経 138° 1' 14"	695.8
	新山小学校	地上気象	北緯 35° 48' 22" 東経 138° 2' 1"	804.0
	高 遠 町 地 区	家庭からの直接搬入車が想定さ れるルートの沿道住居付近 県 道沢渡高遠線	交通騒音 振動 地盤卓越振動 数 交通量 道路構造	北緯 35° 49' 18" 東経 137° 59' 42"
高鳥谷スカイライン国交省高鳥 谷中継局付近		土壌汚染	北緯 35° 48' 7" 東経 138° 0' 40"	1030.0
金井共有地		環境大気 地上気象	北緯 35° 49' 34" 東経 138° 2' 14"	778.0
上山田生活改善センター		悪臭 土壌汚染	北緯 35° 49' 26" 東経 138° 2' 5"	762.0
引持公民館東の熊ノ社		土壌汚染	北緯 35° 49' 4" 東経 138° 2' 14"	799.0
天王久保工業団地 公園		土壌汚染	北緯 35° 49' 41" 東経 138° 1' 32"	747.9
押出公民館 (屋内外)	低周波音	北緯 35° 49' 41" 東経 138° 1' 32"	697.0	
収集運搬車両の搬出入道路沿道 県道西伊那線	道路交通騒音 振動 地盤卓越 振動数 道路構造	北緯 35° 49' 42" 東経 138° 1' 16"	698.0	

調査地点

地区名	調査地点名	調査項目	経緯度	標高
高遠町地区	収集運搬車両の搬出入道路沿道 県道西伊那線と県道沢渡高遠線 の交差点	交通量	北緯 35° 49' 39" 東経 138° 1' 16"	701.0
	想定対象事業実施区域より東南 東 0.6km 地点	水質 井戸調査	北緯 35° 49' 39" 東経 138° 1' 19"	705.5
	県道西伊那線沿道（高遠町上山 田）	道路沿道大気 水質 井戸調査	北緯 35° 49' 44" 東経 138° 1' 15"	699.0
	想定対象事業実施区域より東 0.8km 地点	水質 井戸調査	北緯 35° 49' 49" 東経 138° 1' 38"	699.9
	想定対象事業実施区域の南側	ボーリング 地下水（連続）	北緯 35° 49' 47" 東経 138° 1' 12"	692.9
	高遠浄化センター	地上気象	北緯 35° 50' 1" 東経 138° 2' 21"	711.0
	高遠城址公園	景観 触れ合いの場	北緯 35° 50' 1" 東経 138° 3' 42"	790.0
美篤地区	伊那市役所美篤支所	環境大気 地上気象 悪臭 土 壌汚染	北緯 35° 50' 25" 東経 138° 0' 41"	718.0
	ふれあい交流センター笠原	環境大気 地上気象 土壌汚染	北緯 35° 50' 43" 東経 138° 1' 44"	762.0
	上大島地域交流センター	環境大気 土壌汚染	北緯 35° 50' 17" 東経 138° 1' 12"	698.0
	三峰川橋北側	景観	北緯 35° 49' 59" 東経 138° 1' 11"	692.0
	円応院	土壌汚染	北緯 35° 50' 17" 東経 138° 1' 15"	697.0
	上大島配水池	土壌汚染	北緯 35° 50' 3" 東経 138° 1' 11"	693.0
	上原公民館周辺	景観	北緯 35° 50' 15" 東経 138° 0' 48"	717.0
	三峰川右岸上サイクリング・ジョ ギングロード	景観	北緯 35° 49' 54" 東経 138° 0' 19"	680.0
	上川手公民館東児童公園	土壌汚染	北緯 35° 50' 8" 東経 137° 59' 59"	677.0
伊那	竜東橋	水質	北緯 35° 49' 35" 東経 137° 58' 6"	644.0