

資料編

【地形地質編】

【ボーリング調査結果及び柱状図】

ボーリング柱状図 (No. 1)
<p>対象敷地の山側に位置しており、約 5m で地山の斜面になる。そのため表面の盛土(Bs)は -3. 10m までで薄い。盛土(Bs)のうち-1. 00m まではコンクリ片を多く混入したシルト混じり礫で、以深はシルトの割合の多い礫層になる。盛土(Bs)の下には旧表土(Ts)と思われる黒ボク状の有機質土層が 1. 70m の厚さで認められる。-4. 80～-6. 10m は御嶽山起源のローム(Lm)と思われる火山灰質粘性土で、N 値は 1～2 である。-6. 10～-13. 60m は崖錐 1(dt1) で礫混じり粘性土と礫質土が互層になっており、-9. 20～-11. 80m に礫質土を挟むものの上下の礫混じり粘性土は軟らかく、N 値は 4～16 である。-13. 60m 以深は塩嶺累層の凝灰角礫岩で、-16. 80m までは風化塩嶺累層(Enw)で全体として軟質であり、岩盤区分は D 級に区分される。-16. 80m 以深は塩嶺累層(En)で凝灰角礫岩の基質が硬質になり、棒状コアで採取され、N 値も 50 以上で岩盤区分は CL 級に区分される。</p>
ボーリング柱状図 (No. 2)
<p>現況の清掃工場敷地の谷側で、盛土ののり肩に近い箇所である。表面の盛土(Bs)は-7. 80m まで確認され、このうち-4. 90m まではコンクリート片の混入の多い礫質土で、マトリックスは有機質シルトとなる。-4. 90～-7. 80m は有機質砂質シルトを主体とし礫を混入する。盛土(Bs)の下の旧表土(Ts)と思われる黒ボク状の有機質土層は、1. 00m の厚さで認められる。ローム(Lm)は-8. 80～-9. 60m に確認され、N 値は 2 である。-9. 60～-21. 70m は崖錐 1(dt1) で、礫をほとんど混入しない均一な粘土～砂質シルトとなり、全体的に還元状態で、一部腐植土を挟んでいる。-21. 70～-26. 55m は崖錐 2(dt2) で強風化した凝灰角礫岩状であるが、岩盤組織は乱れが顕著で、風化礫を主体とする。崖錐 1(dt1) と崖錐 2(dt2) の境界は、土質、色調とも明確に変化している。N 値は 17～46 でバラツキが大きい。-26. 55 ～-35. 00m は風化塩嶺累層(Enw)で下部ほど硬質になるが、全体的に褐灰色に変色しており、岩盤区分は D 級に区分される。-35. 00m 以深は塩嶺累層(En)で変色はあまり見られず、棒状コアで採取され、N 値も 50 以上で岩盤区分は CL 級に区分される。</p>
ボーリング柱状図 (No. 3)
<p>清掃工場敷地南側の駐車場で実施しており、盛土上部の敷地に比べて約 8m 低い谷側で、盛土ののり肩に近い箇所である。表面には駐車場の舗装が盛土(Bs)として 0. 50m 確認される。盛土(Bs)の下には旧表土(Ts)と思われる黒ボク状の有機質土層が、1. 40m の厚さで認められる。ローム(Lm)は-1. 90～3. 00m に堆積し、N 値は 2 である。-3. 00～-17. 45m は崖錐 1(dt1) で、礫をほとんど混入しない均一な粘土～砂質シルトとなり、一部礫混じりの部分がある。-9. 90m までは褐～淡褐灰色に酸化しているが、-9. 90～-16. 60m は淡青灰色で還元状態である。-17. 45～-23. 50m は崖錐 2(dt2) で風化の進んだ小礫を含んだ凝灰質シルトである。N 値は 13～24 で上部より硬くなる。-23. 50～-28. 30m は風化塩嶺累層(Enw)で硬質な安山岩転石を含む部分では N 値は 50 以上になるが、それ以外の部分では N 値は 21～35 であり、全体的に褐灰色に変色していく、岩盤区分は D 級に区分される。-28. 30m 以深は塩嶺累層(En)で、若干変色しているが棒状コアで採取され、N 値も 50 以上で岩盤区分は CL 級に区分される。</p>

ボーリング柱状図


調査名 平成23年度湖南地区ごみ処理施設整備に係る地質調査業務

ボーリングNo. _____

事業・工事名

シートNo. _____

ボーリング名	H24-No.1	調査位置	調査期間	北緯	36° 4' 5.0"
発注機関	関谷市	調査期間	平成24年6月21日～24年6月28日	東經	138° 1' 37.0"
調査業者名	株式会社・長野技研	主任技師	太田勝一	コア鑑定者	下田力
孔口標高	992.76m	方位	北 0° 90'	ボーリング責任者	内川攻
孔口標高	992.76m	地盤勾配	水平0'		
総掘進長	20.15m	傾斜度数	0° 0'		
		角度	180°		
		方位	上 90° 下 90°		
		南北	北 0° 南 180°		
		東西	西 90° 東 0°		
		地盤勾配	0°		
		傾斜度数	0°		
		角度	0°		
		方位	北 0° 南 180°		
		南北	北 0° 南 180°		
		東西	西 90° 東 0°		
		地盤勾配	0°		
		傾斜度数	0°		
		角度	0°		



ボーリング柱状図(No.1)

ボーリング柱状図


調査名 平成23年度湖西地区ごみ処理施設敷地に係わる地質調査業務

ボーリングNo.					
----------	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	H 24 - No. 3	調査位置	岡谷市 内山	北	緯	3 6	4	4	3
発注機関	岡谷市	調査期間	平成 24年 6月 13日 ~ 24年 6月 20日	東	經	138	1°	40	6"
調査業者名	株式会社 長野技研 電話 (0263-47-7677)	主任技師	太田勝一	現 場 代 理 人	コア 鑑定者	下田 力	ボーリング 責 任 者	宮部正勝	
孔口標高	984.48m	方位	北 0°	地盤勾配	水平	試 鋏 機	YBM-2Z	ハンマー 落下用具	自動落下
緯度	35.07m	上	90°	傾 斜 度	直立	エンジン	ヤンマー NFD12	ポンプ	動噴
緯度	0°	下	0°	東	180°				
緯度	0°	西	0°	南	0°				
緯度	0°	北	0°	東	180°				



ボーリング柱状図(No. 3)