

Revisions	Date	Name
f) モジュール配置見直し。	'16-10-25	吉田
e) モジュール配置見直し。	'16-10-25	三沢
d) モジュール配置見直し。	'16-10-25	平田
c) モジュール配置見直し。	'16-12-02	吉田、三沢
b) モジュール配置見直し。	'17-01-27	吉田、三沢
a) モジュール配置見直し。	'17-02-03	吉田、三沢
	'17-02-21	吉田、三沢


ES2971-PV2-002	Loop中標津太陽光発電所 (DC31.6MW/AC20MVA) 配置計画図	Fuji Electric Co., Ltd	富士電機株式会社
Dwg. No.	Rev.		

点検日時: 2020年2月20日

天候: 晴れ 気温: 3℃ 湿度: 25%

点検対象・点検内容	結果							
	1	2	3	4	5	6	7	8
01-06-01 管理道路の状況	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
路面に著しい凹凸がないこと	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
路末端部の崩れがないこと	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01-06-02 調整池・沈砂池の状況	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
法面の崩れがないこと	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
著しい土砂堆積がないこと	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01-06-03 フェンス								
著しい損傷がないこと	✓							
01-06-04 照明設備								
損傷、変形、汚損がないこと	✓							
01-06-05 獣害								
著しい損傷がないこと	✓							
01-06-06 不法投棄								
不法投棄物がないこと	✓							
01-06-07 濁水排水								
著しい濁水排水がないこと	✓							
01-06-08 側溝の状況								
著しい崩れがないこと	✓							
著しい土砂堆積がないこと	✓							
01-06-09 植物の生長状況								
定観測箇所(積雪量)	30.0	cm						

【特記事項】



✓:良(異常なし)、△:要注意(要観察)、×:否(至急改善を要す)