

新規・継続等	新規	分野	ため池の補強等	事業番号	3	事業名	県営ため池等整備(河川応急)						
市町村名	松本市		ふりがな 箇所名	ぼうご やせぎ 棒小屋堰		事業年度 (完了年度は見込み)	H23 年度～		H24 年度				
事業概要	計画概要 (延長・幅員・面積・工種など)		排水樋管 L= 14.4m・排水樋門 1基				H22年度末事業進捗率		0 %				
	H23年度以降実施内容		同上				本工事費等ベース		0 %				
	H23年度実施内容		測量設計 1式				用地補償費ベース		- %				
	年度		全体事業費		H21年度まで		H22年度		H23年度		H23年度以降残		
	事業費計(千円)		15,000		0		0		5,000		15,000		
財源内訳	国庫支出金		7,500		0		0		2,500		7,500		
	その他		2,700		0		0		900		2,700		
	県債		4,000		0		0		1,000		4,000		
	一般財源		800		0		0		600		800		
箇所評価	観点	評価項目・指標等			評価				部	政策評価課			
	必要性 (20)	保全対象人家戸数	<input type="checkbox"/> 10戸以上			<input type="checkbox"/> 1戸以上10戸未満		<input checked="" type="checkbox"/> 0戸		B	0	B	0
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上			<input type="checkbox"/> 1箇所		<input type="checkbox"/> 0箇所			10		10
		保全対象農地	<input type="checkbox"/> 100ha以上			<input checked="" type="checkbox"/> 10ha以上100ha未満		<input type="checkbox"/> 10ha未満			3		3
		小計									13		13
	重要性 (15)	水利施設としての依存度	<input checked="" type="checkbox"/> 依存度 大			<input type="checkbox"/> 依存度 中		<input type="checkbox"/> 依存度 小		A	7	A	7
		かんがい(排水)受益	<input type="checkbox"/> 100ha以上			<input type="checkbox"/> 40ha以上100ha未満		<input checked="" type="checkbox"/> 40ha未満			3		3
		防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 位置付けあり			<input type="checkbox"/> 位置付けなし					3		3
		小計									13		13
	効率性 (10)	防災効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2以上			<input type="checkbox"/> 1.1以上1.2未満		<input type="checkbox"/> 1.0以上1.1未満		A	4	A	4
		早期発現度(効果発現まで)	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満			<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満		<input type="checkbox"/> 5年以上			3		3
		ローカルスタンダード(L.S.)計画及びコスト縮減及び代替案検討等	<input checked="" type="checkbox"/> (様式4) 3項目以上該当			<input type="checkbox"/> (様式4) 2項目該当		<input type="checkbox"/> (様式4) 1項目該当			3		3
		小計									10		10
	緊急性 (35)	施設への影響	<input type="checkbox"/> 影響が明白			<input checked="" type="checkbox"/> 影響が推定される		<input type="checkbox"/> 影響の兆候がある		A	7	A	7
		周辺へ与える影響	<input type="checkbox"/> 影響が明白			<input checked="" type="checkbox"/> 影響が推定される		<input type="checkbox"/> 影響の兆候がある			7		7
過去の被災履歴(河川管理者からの改善要求等)		<input checked="" type="checkbox"/> 5年以内に複数回(改善要求書がある)			<input type="checkbox"/> 5年以内に1回(改善勧告がある)		<input type="checkbox"/> 左記以外に被災有(改善勧告なし)		10		10		
応急対策の実施状況		<input checked="" type="checkbox"/> 応急対策実施中			<input type="checkbox"/> 過去に実施済み		<input type="checkbox"/> 応急対策未実施		5		5		
小計								29	29				
計画 (20)	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い			<input type="checkbox"/> 市町村からの要望がある		<input type="checkbox"/> 特に要望ない		B	6	B	6	
	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外に広く周知			<input checked="" type="checkbox"/> 関係者を中心に周知		<input type="checkbox"/> 特に周知してない			3		3	
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が計画策定に直接参加			<input checked="" type="checkbox"/> 住民や市町村の意見を計画策定に反映		<input type="checkbox"/> 住民意見は反映していない			4		4	
	小計									13		13	
費用対効果(B/C)		2.57		評価の合計				A	78	A	78		
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	本施設は、河川管理者より「河川管理施設等構造令」の基準に合致していないため、河川管理者より改善命令が出されている。また、樋管本体は昭和33年の築造から50年以上が経過し、老朽化により函体外部の堤体土砂が決壊すれば農地及び農業用施設等に多大な被害が出る恐れが予想されるため、早期に整備を行う必要がある。											
	地域からの要望経緯	地元からは現在使用している角落し式の水門は操作時に危険であるため改善の要望が強い。また、河川管理者からも早急な改善処置を行うよう求められている。											
	事業説明等の経緯	土地改良区総代会等、受益者、地域住民等への事業説明会を平成22年8月に開催し、事業推進に伴う同意を得ている。今後、市の広報誌等により関係者以外にも周知していく予定である。											
	環境・景観への配慮項目	木製階段等を使用するなど、景観に配慮した施工を採用していく予定である。											
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。											
	特記事項	特になし。											
地域の合意形成		<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成		<input type="checkbox"/> 概ね賛成		<input type="checkbox"/> 過半数賛成		<input type="checkbox"/> 動向不明		<input type="checkbox"/> その他			
部意見	老朽化及び河川構造令に合致していない施設の全面改修を早期に実施する必要がある。				政策評価課見	重要性、緊急性が認められる。							