

分野	荒廃山地の復旧等の治山			事業番号	4	事業名	山地治山(予防治山)				
市町村名	下條村	ふりがな 箇所名	おおやまだ しんじや 大山田神社			事業年度 (完了年度は見込み)	H25 年度～		H25 年度		
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)		財源内訳(千円)				
	全体	山腹工0.06ha 吹付工490㎡			15,000		国庫	その他	県債	一般財源	
	H25年度	同上			15,000		7,500		6,750	750	
箇所評価	区分	評価項目・指標等			評価				ランク	評点	
	(20)	必要性	保全対象人家	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸	B				3
			保全対象公共施設	<input type="checkbox"/> 2箇所以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし					3
		緊急性	保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし					0
			保全対象(保安林・林業用施設)	<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満					7
	小 計										13
	(15)	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	A				5
			交通遮断による地域経済などへの影響	<input type="checkbox"/> 大	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小					3
			防災計画上の位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし						5
	小 計										13
	(20)	効率性	費用対効果(B/C)	<input type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input checked="" type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	B				7
			早期発現度	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上					7
			流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし						0
	小 計										14
	(25)	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input checked="" type="checkbox"/> 50m未満	<input type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上	A				7
地形、地質の状況			<input type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破碎帯かつ地すべり地形	<input checked="" type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破碎帯	<input type="checkbox"/> その他	2					
平均溪床勾配(平均山腹勾配)			<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20°～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)	3					
下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)			<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)	3					
危険地区危険度			<input type="checkbox"/> Aランク	<input checked="" type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input type="checkbox"/> なし	4					
小 計										19	
(20)	計画	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B				7	
		事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない					3	
		住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民市町村意見を反映	<input type="checkbox"/> 住民意見反映していない					3	
小 計										13	
費用対効果(B/C)		2.58			評価の合計				B	72	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	計画地は、重要文化財である神社の境内下であり、下部は村道と面した斜面で、頻繁に落石が発生している。過去には巨大な転石も発生しており、村でも一部対策はしたものの、いまだ転石が多く、今後も巨石の落下や施設の無い箇所での転石が予想される。村道は上部集落や神社、親水公園へ続く生活道路であることから地元住民や神社関係者からは早期の対応が望まれている。									
	地域からの要望経緯	H22年7月、H23年6月、H24年6月に地元要望を受けて村から要望が出されている。過去に村道への落石発生経過があることから地元要望が強い。									
	事業説明等の経緯	事業計画説明を、村を通じて地元区長、地権者等へ実施している。									
	環境・景観への配慮項目	計画地は、土流保安林であるが、伽藍内であり、風致保安林に隣接していることから、対策は景観に配慮した工法により実施する。									
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。									
	特記事項	特になし。									
地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明							
部意見	落石対策を目的とした治山事業施行地であるが、山腹斜面の侵食、風化により、新たな落石が発生している。上方に神社、下方に村道があることから、緊急に対策を図る必要がある。				行政改革課意見	重要性、緊急性が認められる。					