

分野	荒廃山地の復旧等の治山		事業番号	4	事業名	山地治山(予防治山)			
市町村名	塩尻市	ふりがな 箇所名	ちょうこうじやま 長興寺山		事業年度 (完了年度は見込み)	H24 年度～		H24 年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	溪間工 谷止工1個、流路工50m			21,300	国庫	その他	県債	一般財源
要	H24補正	同上			21,300	10,650		9,585	1,065
箇所評価	区分	評価項目・指標等			評価			ランク	評点
	(20)	必要性	保全対象人家	<input checked="" type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸	A	5	
		保全対象公共施設	<input type="checkbox"/> 2箇所以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	3			
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0			
		保全対象(保安林・林業用施設)	<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満	7			
	小計								15
	(15)	重要性	過去の災害履歴	<input type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input checked="" type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	B	3	
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小	5			
		防災計画上の位置づけ	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0			
	小計								8
	(20)	効率性	費用対効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	A	10	
		早期発現度	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上	7			
		流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0			
	小計								17
	(25)	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input type="checkbox"/> 50m未満	<input checked="" type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上	B	4	
		地形、地質の状況	<input type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯かつ地すべり地形	<input checked="" type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯	<input type="checkbox"/> その他	2			
		平均渓床勾配(平均山腹勾配)	<input type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input checked="" type="checkbox"/> 5°～10°未満(20°～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)	2			
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)	5			
		危険地区危険度	<input type="checkbox"/> Aランク	<input type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0	
	小計								13
(20)	計画	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	A	10		
	熟度	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知していない		3		
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民市町村意見を反映	<input type="checkbox"/> 住民意見反映していない	3				
	小計								
費用対効果(B/C)		24.50		評価の合計			B	69	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	当該箇所は、塩尻市洗馬にある長興寺西側の沢(長興寺所有の保安林)である。昭和58年頃、平成18年時の災害時に境内の溜め池にあるヒューム管や長興寺から約200m下流の県道と交わる箇所にあるヒューム管が土等により詰まる被害が発生。また、本堂下で流水が生じるなどの被害も受けている。現在は渓床の縦横侵食・77年生のスギの倒伏等、荒廃が進行している状況であり、豪雨があった場合、土砂流出の危険性があるため、溪間工事(谷止工等)の必要性が高いと判断される。							
	地域からの要望経緯	平成18年に沢からの流水により、境内や県道に被害が生じるなど、長年にわたって継続的に被害が生じていたため、平成24年4月に地元区長及び塩尻市から今後も豪雨により浸水や土砂流出等の被害が懸念されるため対策を講じて欲しいとの要望が出された。							
	事業説明等の経緯	平成24年4月24日に地元区長及び塩尻市と現地踏査し、事業導入について説明。最終的に平成24年12月27日に森林所有者・地元区長及び塩尻市に事業全体計画を説明。なお、平成25年5月に個別工事の詳細説明を予定。							
	環境・景観への配慮項目	沢上流部のスギ・アカマツ・広葉樹林の森林整備により、防災面の改善を図る。							
	他事業・プロジェクトとの関連	特になし。							
	特記事項	特になし。							
地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成		<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成		<input type="checkbox"/> 過半数賛成		<input type="checkbox"/> 動向不明		
部意見	豪雨の度に、溪流沿いの侵食、崩壊が進んでおり、次期出水時に下方の保全対象に土砂流出、流木被害が発生するおそれがあるため、対策工の実施が必要である。				行政改革課意見	必要性が認められる。			