

| | | | | |
|---|------|--------------|-----|-----------|
|  | 写真番号 | 1 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 氷沢橋・林道銘板 | | |
| | 緯度 | 36.831483 | | |
| | 経度 | 138.083583 | | |
| | 概況 | 県境 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 2 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 林道状況 | | |
| | 緯度 | 36.830250 | | |
| | 経度 | 138.089250 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 3 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 排水路 | | |
| | 緯度 | 36.826233 | | |
| | 経度 | 138.090017 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 4 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 登山道入口・丸太橋 | | |
| | 緯度 | 36.826150 | | |
| | 経度 | 138.093400 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |

| | | | | |
|---|------|------------|-----|-----------|
|  | 写真番号 | 5 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 登山道入口 道標 | | |
| | 緯度 | 36.826117 | | |
| | 経度 | 138.093850 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 6 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 木道 | | |
| | 緯度 | 36.820550 | | |
| | 経度 | 138.097967 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 7 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 道標分岐 | | |
| | 緯度 | 36.818917 | | |
| | 経度 | 138.103233 | | |
| | 概況 | 落下している | | |
|  | 写真番号 | 8 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 36.815817 | | |
| | 経度 | 138.102133 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |

路線名: 笹ヶ峰戸隠牧場線

路線番号: 13

| | | | | |
|---|------|------------|-----|-----------|
|  | 写真番号 | 9 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 道標 | | |
| | 緯度 | 36.806217 | | |
| | 経度 | 138.101367 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 10 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 道標分岐 | | |
| | 緯度 | 36.802900 | | |
| | 経度 | 138.101333 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 11 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 36.801717 | | |
| | 経度 | 138.097683 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 12 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 36.798967 | | |
| | 経度 | 138.097717 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |

| | | | | |
|---|------|----------------|-----|-----------|
|  | 写真番号 | 13 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 林道入口 ゲート・国有林看板 | | |
| | 緯度 | 36.780533 | | |
| | 経度 | 138.099167 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 14 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 登山道状況 | | |
| | 緯度 | 36.797900 | | |
| | 経度 | 138.100283 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 15 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 道標 | | |
| | 緯度 | 36.790983 | | |
| | 経度 | 138.107367 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 16 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 道標 | | |
| | 緯度 | 36.790233 | | |
| | 経度 | 138.105567 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |

路線名：笹ヶ峰戸隠牧場線

路線番号:13

| | | | | |
|---|------|-----------------|-----|-----------|
|  | 写真番号 | 17 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 木道 | | |
| | 緯度 | 36.790200 | | |
| | 経度 | 138.105483 | | |
| | 概況 | 腐食・破損している | | |
|  | 写真番号 | 18 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 木道 | | |
| | 緯度 | 36.789067 | | |
| | 経度 | 138.105750 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 19 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 道標 | | |
| | 緯度 | 36.788317 | | |
| | 経度 | 138.106217 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 20 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 道標 種池入口 | | |
| | 緯度 | 36.785833 | | |
| | 経度 | 138.103400 | | |
| | 概況 | 矢印手書き 健全である。 | | |

| | | | | |
|---|------|---------------------------|-----|-----------|
|  | 写真番号 | 21 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 木道 | | |
| | 緯度 | 36.784200 | | |
| | 経度 | 138.103750 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 22 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 案内図 | | |
| | 緯度 | 36.781917 | | |
| | 経度 | 138.102450 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 23 | 撮影日 | H25.10.13 |
| | 施設名 | 登山道入口 | | |
| | 緯度 | 36.781800 | | |
| | 経度 | 138.102333 | | |
| | 概況 | 矢印間違い 手書きで修正 わかりにくい | | |
|  | 写真番号 | | 撮影日 | |
| | 施設名 | | | |
| | 緯度 | | | |
| | 経度 | | | |
| | 概況 | | | |