

	写真番号	1	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.768167		
	経度	138.053200		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.19
	施設名	戸隠山山頂 標柱		
	緯度	36.770417		
	経度	138.055083		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	36.772267		
	経度	138.059700		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.19
	施設名	九頭龍山山頂 標識		
	緯度	36.773383		
	経度	138.063400		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.19
	施設名	一不動避難小屋		
	緯度	36.782533		
	経度	138.063200		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.782600		
	経度	138.063167		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.19
	施設名	三文珠 道標		
	緯度	36.785750		
	経度	138.065017		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.19
	施設名	五地藏山山頂 標柱		
	緯度	36.790800		
	経度	138.068900		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.796117		
	経度	138.063733		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	36.797750		
	経度	138.060467		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.798600		
	経度	138.054883		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.19
	施設名	十阿弥陀 標識		
	緯度	36.799333		
	経度	138.052583		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.10.19
	施設名	高妻山山頂 標識		
	緯度	36.800050		
	経度	138.052000		
	概況	健全である。		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.800217		
	経度	138.051967		
	概況	積雪のため踏査ここまで健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			