

	写真番号	1	撮影日	H25.10.12
	施設名	登山道入口 看板		
	緯度	36.825517		
	経度	138.161833		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標・看板		
	緯度	36.825100		
	経度	138.151217		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標		
	緯度	36.825100		
	経度	138.150383		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.12
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.824500		
	経度	138.146367		
	概況	斜面 スキー場 健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.12
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.823550		
	経度	138.142117		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標		
	緯度	36.823117		
	経度	138.136800		
	概況	支柱破損・落下している		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.12
	施設名	倒木		
	緯度	36.825283		
	経度	138.132283		
	概況	歩行の妨げになっている。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標		
	緯度	36.827250		
	経度	138.129583		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.12
	施設名	倒木		
	緯度	36.826683		
	経度	138.128967		
	概況	歩行の妨げになっている		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.12
	施設名	倒木		
	緯度	36.826200		
	経度	138.128483		
	概況	歩行の妨げになっている		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標		
	緯度	36.823933		
	経度	138.126050		
	概況	健全である。		
	写真番号	12	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標		
	緯度	36.823583		
	経度	138.126133		
	概況	健全である。		

	写真番号	13	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標		
	緯度	36.815517		
	経度	138.122733		
	概況	破損・落下している		
	写真番号	14	撮影日	H25.10.12
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.813950		
	経度	138.121133		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			