

	写真番号	1	撮影日	H25.10.13
	施設名	道標分岐		
	緯度	36.802900		
	経度	138.101333		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.13
	施設名	丸太輪切り木道		
	緯度	36.806400		
	経度	138.103467		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.13
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.809283		
	経度	138.108050		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.13
	施設名	登山道状況		
	緯度	36.811683		
	経度	138.116217		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.13
	施設名	道標 分岐		
	緯度	36.811783		
	経度	138.125300		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			