


施設名: 火山館

施設番号: 7

	写真番号	1	撮影日	H25.10.31
	施設名	火山館		
	緯度	36.399617		
	経度	138.496150		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.31
	施設名	トイレ外観		
	緯度	36.399600		
	経度	138.496650		
	概況	三層式 水洗		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.31
	施設名	トイレ浄化槽		
	緯度	36.399617		
	経度	138.496533		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.31
	施設名	トイレ		
	緯度	36.399633		
	経度	138.496500		
	概況	健全である。		

施設名: 火山館

施設番号: 7

	写真番号	5	撮影日	H25.10.31
	施設名	水道		
	緯度	36.399667		
	経度	138.496550		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			