

(様式第11号) (第24条関係)

太陽光発電施設設置届出書

2025年 11月 12日

長野県知事 様

住 所 長野県岡谷市長地柴宮2-12-6
氏 名 株式会社 グッドライフ
代表取締役 小泉 翔建
〔法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名〕

長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例第24条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

太陽光発電施設の設置の場所		長野県佐久市香坂字屋敷前1223
事業区域の位置及び面積		673.0 m ² 位置図、事業区域図のとおり
太陽光発電施設の合計出力		49.50kW (太陽電池の合計出力 80.83kW)
太陽光発電事業の内容及び実施予定期間	発電電力の用途	<input checked="" type="checkbox"/> 売電 <input type="checkbox"/> 自家消費 設備ID (なし オフサイト PPA方式により関東圏大企業に電力売電予定)
	設置工事着手予定日	令和7年12月13日
	設置工事完了予定日	令和7年12月25日
	運転開始予定日	令和7年12月29日
	施設撤去予定日	令和37年12月28日
太陽光発電施設の設置に関する計画		別添「太陽光発電施設設置計画書」参照
太陽光発電施設の構造に関する事項		地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン等を参考の上、設計会社による構造(強度)計算を行い、架台について風雪に耐えられる強固なものとする。
景観保全のための措置の検討に関する事項		別紙 【景観の保全のための措置の検討状況書】参照
環境の保全のための措置の検討に関する事項 (※環境配慮区域に太陽光発電施設を設置する場合に限る。)		
備考		連絡先 (電話番号) 0266-78-6018 (FAX番号) 0266-78-6017 (電子メールアドレス) info@good-life.jp.com

- 注1 該当する□内に△印を記入すること。
- 2 「太陽光発電施設の設置の場所」欄は、届出に係る太陽光発電施設の事業区域が所在する土地の地番全て記載すること。
- 3 「事業区域の面積」欄には、小数第1位まで記載すること。
- 4 「太陽光発電施設の合計出力」欄は、小数第1位まで記載すること。
- 5 「発電出力の用途」欄は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年法律第108号）第9条第1項の規定による申請手続中の場合は、その旨を記載すること。
- 6 「備考」欄は、電話番号、FAX、電子メールアドレス等の連絡先を記載すること。
- (添付書類) 1 位置図
2 事業区域図
3 太陽光発電施設の配置図
4 条例第11条の書面
5 その他知事が必要と認める書類

(参考様式) (第9条関係)

太陽光発電施設設置計画書

防災対策等設置施設	<input type="checkbox"/> 調整池 <input type="checkbox"/> 沈砂池 <input checked="" type="checkbox"/> 排水設備 <input type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> 管理用道路 <input type="checkbox"/> その他 ()
特定区域の該当 ※該当するものは事業区域図 に明示すること	<input type="checkbox"/> 地域森林計画対象民有林 <input type="checkbox"/> 地すべり防止区域 <input type="checkbox"/> 急傾斜地崩壊危険区域 <input type="checkbox"/> 土砂災害特別警戒区域 <input type="checkbox"/> 砂防指定地 <input checked="" type="checkbox"/> 該当なし
環境配慮区域の該当 ※50キロワット以上の事業 に限る ※該当するものは事業区域図 に明示すること	<input type="checkbox"/> 国有林・地域森林計画対象民有林 <input type="checkbox"/> 国立公園・国定公園・長野県立自然公園 <input type="checkbox"/> 長野県自然環境保全地域 <input type="checkbox"/> 郷土環境保全地域 <input type="checkbox"/> 水道水源保全地区 <input type="checkbox"/> 水資源保全地域 <input type="checkbox"/> 希少野生動植物の生息地等保護区 <input type="checkbox"/> 鳥獣保護区 <input checked="" type="checkbox"/> 該当なし
工程表	別紙工程表の通り
工事車両の運行計画	想定される台数(延べ) 24台 2台×12日 運行時間 平日 9:00~17:00 経路 別紙案内図のとおり
造成工事	盛土の有無 無 想定盛土量 m ³
	切土の有無 無 想定切土量 m ³
	事業区域外からの搬入量 — m ³
	事業区域からの搬入量 m ³
排水処理設備の有無	有
	排出経路 敷地内浸透処理
送電設備	<input type="checkbox"/> 鉄塔 <input checked="" type="checkbox"/> 電柱 <input type="checkbox"/> 地下埋設

太陽光発電所 建設工事 工程表

2025年11月12日

No.	項目	担当（敬称略）	9月				10月				11月				12月				1月				2月				備考
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	農地転用申請														申請				完了								
	ガイドライン申請														申請				完了								
2	県条例申請																										
	事前申請	2025/9申し込み		申請		完了																					
	説明会																										
	意見要望総覧期間																										
	意見回答・本申請																										
3	接続協議																										
	連係申請書類の公開	中部電力																									
	申請準備・書類作成																										
	軽微変更届	中部電力																									
	接続工事	中部電力																									
4																											
5	資材調達																										
	モジュール	グッドライフ																		納品							納品予定
	パワコン	グッドライフ																		納品							納品予定
	架台	グッドライフ																		納品							納品予定
	その他資材	グッドライフ																		納品							納品予定
6	工事																										
	架台・パネル設置	工事業者様（グッドライフ手配）																		納品							
	電気工事	工事業者様（グッドライフ手配）																		納品							
	フェンス・浸透設備	工事業者様（グッドライフ手配）																		納品							
7	着手届																										
8	完成届け																										
9	使用前自己確認																										



案内図

佐久市香坂1223



(参考様式) (第7条関係)

景観の保全のための措置の検討状況書

項目	検討事項	配慮する内容	
太陽電池モジュール	全体	(1) 梁線や斜面上部、高台等、周囲から見通せる場所は極力避ける。やむを得ずそのような場所を選定する場合は、尾根や地形の連続性が損なわれる等の違和感が生じないよう、樹木の伐採や土地の掘削を最小限にとどめる。 (2) 公共的な眺望点からの景観への影響に特に留意し、完成予想図の作成（シミュレーション）等を実施する。 ※検討で作成した完成予想図は添付すること	斜面や高台ではないが周辺に農地、住居が広がっている為、土地の造成は無しとした。 眺望点からは見えない
		(1) 敷地が主要な道路や住宅の敷地等に隣接する場合は、太陽電池モジュールを境界から一定距離後退させる。	道路境界よりパネルを1.5m後退させた。
	配置	(2) 施設の規模や地形等に応じて分割する等、大規模な平滑面が連続することを避ける。	敷地内の十分な幅の管理用道路によりパネルを複数に分割した
		(1) 周辺からの視界をできる限り遮らないよう、施設の高さは極力抑える。	冬季の積雪を考慮してパネルの水下を1mとし水上を1.925mとし高さを控えた
	規模	(2) 主要な道路や公共的な眺望点から見える場合は、太陽電池モジュールの垂直投影面積を極力抑える。	角度10度で設置する計画 圧迫感も比較的少ないと考えられる
		(1) 当該地に応じた架台を選定するとともに、太陽電池モジュールの向きや傾斜をそろえる等、配列に一定の規則性を持たせる。	真南0°で揃えて配置します
	形態・意匠	(2) 太陽電池モジュールの傾斜角は、周囲の山並み、建築物の屋根等と極力整合させる。	付近の建築物は4-5寸勾配が多く、パネルの角度10度としている為比較的近い角度となっている
		(3) 太陽電池モジュールの裏面が周辺の道路等から見えにくくする。	道路からなるべく後退させて配置した

項目	検討事項		配慮する内容
太陽電池モジュール	材料・色彩等	(1) 低反射のものを選択するか防眩処理を施す等、太陽光の反射を低減する対策を行う。また、素材の結晶が目立たないものを選択する。	防眩処理が施され、結晶が目立たないものを選択した
		(2) 黒又は濃紺を基本とし、低明度かつ低彩度の目立たないものとする。	
	フレーム	(1) 低反射の素材を用いる。	用います
		(2) 太陽電池モジュールと同系色を用いる。	用います
附帯施設・附属施設	(1) フェンス等については、色彩、形態・意匠に配慮する。	付近の景観に合わせ茶色のフェンスを使用します 新設は必要最低限の本数とするよう検討した 表面は白色のものを採用します	
	(2) 電柱電線類については、極端に増加させないよう、低減に努める。		
	(3) 架台、パワーコンディショナー及び変圧器等の付属設備については、色彩等に配慮する。		
敷地の緑化	(1) 植栽計画にあたっては、効果が早期に發揮できるよう、根巻きを行った苗などの使用を検討するとともに、植栽間隔や苗木の大きさに配慮する。	緑化は行いません	
	(2) 樹種の選定にあたっては、外来種及び低木性の樹種を避け、地域に適した植生とする。		
その他	(1) 施設の規模が大きく主要な道路や住宅地に反射光の影響が懸念される場合は、配置や向き、傾斜の角度、材料、植栽等の遮へい措置について検討する。	近隣に反射光が行くような住宅はありませんので反射光の影響は少ないと考えられる 30年間の維持管理計画を立て、それに沿って管理を行う。 佐久市役所建築住宅課に確認した	
	(2) 施設及び敷地内は、定期的に保守点検を行うなど、適切に維持管理を行い、景観の保守に努める。		
	(3) 事業区域場所の景観行政団体の定める景観育成基準への適合を確認する。		

上記以外でも、設置箇所周辺の土地利用状況、周辺景観の状況に応じて、より効果的な配慮方法を工夫してください。



図番		株式会社 ゲッドライフ	御客様	営業担当	施工担当	尺度	A3 1/300	件名	
作成者		〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮2-12-6 第二小ロビル201 TEL 0266-78-6018 FAX 0266-78-6017				作成日	2025.7.14	図名	太陽光発電所設計図面

(参考様式) (第19条関係)

維持管理計画

作成日 令和7年 11月 12日

太陽光発電施設の設置場所	長野県佐久市香坂字屋敷前 1223	
事業者名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、住所及び連絡先)	<p>〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮 2-12-6 株式会社 グッドライフ 代表取締役 小泉 翔建 0266-78-6018</p>	
保守点検責任者	氏名及び住所	株式会社 グッドライフ 小林 亮二
	電話番号	0266-78-6018
合計出力	49.50kW	
維持管理の内容	別紙のとおり	
施設撤去予定日(事業終了予定日)	令和37年12月28日	
損害保険の加入状況	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (保険内容 自然災害 電気的・機械的事故の対応)	
太陽光発電施設を撤去する際の対応	<ul style="list-style-type: none">太陽光発電施設の処分は廃棄物処理業者に依頼する撤去後は農地に戻す予定FIT法の廃棄費用積み立て制度に準拠し独自で積み立てを行う	
維持管理計画及び状況の公表方法	<ul style="list-style-type: none">標識と一緒に現場に置く	

※標識に掲示することにより公表する場合には、標識の記載項目と同一のところは記載を省略することができます。

<太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置の内容>

- 強風による飛散・太陽電池モジュール、課題の固定部に緩みがないこと、基礎などが強度不足になるような劣化がないことを保守点検項目に従い巡視を実施
- 豪雨による水害・土砂崩れ等の兆候がないか、排水機能に異常がないか、保守点検項目に従い巡視を実施

<土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が生じ、又は周辺地域の環境の保全に支障が生じた場合に予定している措置の内容>

- ・事故・災害が発生した場合には、迅速に状況を把握し、関係機関(経済産業省、県など)に連絡をする。
- ・土砂の流出やパネルの飛散など周辺環境に影響を及ぼした場合は、速やかに撤去し、二次災害が起きないよう対策を講じる。

<別紙>

太陽光を電気に変換する施設

対象	該当の有無	点検箇所	点検項目	点検方法	点検頻度	点検実施日
太陽電池アレイ	<input checked="" type="checkbox"/>	太陽電池モジュール	表面及び裏面に著しい汚れ、きず、破損がない。	目視	年1回	
			端子箱に破損、変形がないか		年1回	
			フレームに著しい汚れ、きず、腐食、破損がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>	コネクタ	破損、変形がなく確実に結合されている。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ケーブル	配線に著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損がない。		年1回	
			配線に過剰な張力、余分な緩みがない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>	電線管	破損、変形、汚損、腐食がなく正しく固定されている。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>	接地線	接地線に著しい破損、断線がなく正しく接続されている。		年1回	
			接続部に緩み、破損がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>	架台	基礎に著しいひずみ、損傷、ひびなどの破損が進行していない。		年1回	
			架台の変形、きず、汚損、さび、腐食、破損がない。		年1回	
			積雪による沈降、不等沈降、地際腐食等などの影響がない。		年1回	
			ボルト、ナットの緩みがない。		年1回	
			固定強度に不足の懸念がない。		年1回	
接続箱	<input checked="" type="checkbox"/>	本体	著しい汚損、さび、腐食、破損、変形がない。	目視	年1回	
			固定ボルトなどに緩みがなく確実に取り付けられている。		年1回	
			雨水、じんあい等の侵入がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>	配線	配線に著しい汚損、破損、きず、さびがなく正しく固定されている。		年1回	
漏電遮断器	<input checked="" type="checkbox"/>	本体	著しい汚れ、さび、腐食、破損、変形などがない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>	配線	配線に著しいきず、破損がない。		年1回	
パワーコンディショナー	<input checked="" type="checkbox"/>	本体	著しい汚れ、さび、腐食、きず、破損、変形がない。		年1回	
			固定ボルトなどに緩みがなく確実に取り付けられている。		年1回	
			コーティングなどの防水処理に異常がなく雨水などの侵入がない。		年1回	

	<input checked="" type="checkbox"/>	配線	運転時の異常な音、振動、臭い、加熱がない 配線に著しい汚れ、破損、汚れ、さび、腐食、 破損などがない。		年1回	
					年1回	

附帯施設

対象	該当の有無	点検箇所	点検項目	点検方法	点検頻度	点検実施日		
法面・擁壁	<input type="checkbox"/>	切土法面	小段の沈下がない。	目視				
			排水溝の損傷がない。					
			目地にずれがない。					
			開口量の大きな亀裂が発生していない。					
			吹付工法等の剥離がない。					
			法枠工法等の破断がない。					
			はらみ出しの発生がない。					
			大量の湧水（濁り）がない。					
			崩落がない。					
			上部斜面からの土砂流出がない。					
	<input type="checkbox"/>	盛土法面	小段の沈下がない。					
			段差が発生していない。					
			排水溝の損傷がない。					
			法尻の崩落がない。					
			オーバーフローによる洗掘がない。					
			大量の湧水（濁り）がない。					
			湧水箇所の軟弱化がない。					
		擁壁	亀裂、割れが生じていない。					
			座屈、段差、傾斜がない。					
排水設備	<input checked="" type="checkbox"/>	排水溝、枠	つなぎ目にずれがない。					
			水抜き穴につまりがない。					
			水抜き穴から異常な土砂流出がない。					
			地山に変形がない。					
			水路に落下物等のつまり、堆積がない。		年1回			
調整池	<input type="checkbox"/>	堤体	亀裂、ずれがない。		年1回			
			破損がない。		年1回			
			排水設備外への漏水がない。		年1回			
			上下流の法面に崩れ、亀裂、損傷、陥没、漏水がない。					
			堤頂に亀裂、沈下、損傷、陥没、漏水がない。					
			草木の繁茂がない。					

	<input type="checkbox"/>	基礎	堤体の基礎に漏水、地山のはらみ出し、沈下、崩壊がない。			
	<input type="checkbox"/>	余水吐き	導流水路に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。			
			越流部に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。			
			放流水路に亀裂、損傷、劣化及び継ぎ目の開きがない。			
	<input type="checkbox"/>	放流施設	規定の放流先以外への漏水、土砂の流出がない。			
			呑口部に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。			
			吐き口に亀裂、損傷、劣化、継ぎ目の開きがない。			
			油等の浮遊がない。			
	<input type="checkbox"/>	貯留部	法面に崩れ、亀裂、破損、湧水がない。			
	<input type="checkbox"/>		天端に損傷、沈下、陥没、損傷がない。			
	<input type="checkbox"/>		貯留部低地に著しい土砂の堆積がない。			
	<input type="checkbox"/>		油等の浮遊がない。			
	<input type="checkbox"/>		下流河川（周辺）に洗掘、崩壊がない。			
防護柵、塀	<input checked="" type="checkbox"/>	フェンス（防護柵）	著しいさび、きず、破損、傾斜がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>	標識（事業計画、注意喚起）	視認性を損なう汚れ、文字の色落ち、擦れ、破損がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>	入口扉	開閉に異常がなく施錠に問題がない。		年1回	
進入路・管理道	<input checked="" type="checkbox"/>	通路等	周辺からの土砂の流入、堆積がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>		事業地周辺への土砂の流出がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>		雨水等による洗掘がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>		草木の繁茂がない。		年3回	
設置地盤	<input type="checkbox"/>	舗装あり地盤	亀裂、剥離がない。			
	<input type="checkbox"/>		段差、傾斜がない。			
	<input type="checkbox"/>		空洞の発生（土砂の流出）がない。			
	<input type="checkbox"/>		隆起の発生がない。			
設置地盤	<input checked="" type="checkbox"/>	舗装なし地盤	周辺からの土砂の流入、堆積がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>		事業地周辺への土砂の流出がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>		雨水等による洗掘がない。		年1回	
	<input checked="" type="checkbox"/>		草木の繁茂がない。		年3回	

※施設の規模や立地、設備に応じた内容の点検項目を適宜追加してください。

36°16'03.4"N 138°33'18.5"E


位置図



画像 ©2025 Airbus、Maxar Technologies、地図データ ©2025 100 m




1245 PCS断面図



1247-1

124
-2

浸透側溝断面図



1250-1-2

株式会社 グッドライフ
〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮2-12-6 第二小ロビル2F
TEL 0266-78-6018 FAX 0266-78-6017

〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮2-12-6 第二小ロビル2
TEL 0266-78-6018 FAX 0266-78-6017

TEL 0266-78-6018 FAX 0266-78-6017

144

2段10列【20枚】 2段10列【20枚】

2段10列【20枚】 2段9列【18枚】

A horizontal ruler scale from 0 to 10 cm, divided into centimeters and millimeters. The scale is marked every 1 mm. A blue highlighter is placed under the 1 cm mark.

3段7列【21枚

引込希望柱 05ヶ241 距離約40m

1219-

敷地面積	673m ²
パネル面積	353.87m ²
風速	30m/S
垂直積雪	60cm
地表粗度区分	II類
モジュール寸法	2,278×1,134×30
境界-フェンス間	200mm
フェンス-パネル間	※1 1,000mm
アレイ間	1,000mm
JIS	JIS C 8955:2017

シス テ ム 概 略

設備認定出力	
D C / A C	80.83kW/49.50kW
太陽光発電モジュール	CS6W-590T
パワーコンディショナー	SUN2000-4.95KTL-NHL2
パネル枚数	137枚
パワコン台数	10台
使用架台/基礎/G.L.高さ	アルミ/スクリュー/1,000mm
架台設置角度	設置角度: 10度 方位角: 0°
フェンス距離	100m H = 1500
設置場所住所	長野県佐久市香坂1223番
搬入可能車両(備考)	
件名	
図名	太陽光発電所設計図面







物件確認報告書

XSRJbukkenkakunin20210624

担当者（社名・担当者名） 株式会社グッドライフ 小泉翔建 現調実施日			■位置図	
■基本情報		管理番号 所在地 地積 緯度 区域区分	佐久市香坂字屋敷前1223 m ² （公簿） 地目 経度 □都市計画区域内 ■都市計画区域外	
■チェック項目				
項目	内容		チェック欄	
土地状況	高さ概ね1m以上、勾配概ね30度以上の段差や法面がないこと（近隣地含む。）		<input checked="" type="checkbox"/>	
不安要素	事業地及び近隣地に事業に影響する不安要素がないこと		<input checked="" type="checkbox"/>	
ハザード	■該当なし（津波・液状化・下記全て） <input type="checkbox"/> 洪水（最大浸水） <input type="checkbox"/> 土砂災害（ <input type="checkbox"/> 急傾斜地 <input type="checkbox"/> 土石流 <input type="checkbox"/> 地すべり） <input type="checkbox"/> 高潮 ※1つでも該当する場合は要確認		左記	
	ハザード指定理由：		左記	
過去被災状況	確認日： 確認中			
	行政担当者 管轄部署： 氏名：			
	半径500m以内で過去に被災した事実がないこと			
	被災事実があり、当該災害に対して十分な対策工事が取られた場合			
	原因：			
被災内容：	被災内容： <input type="checkbox"/> 浸水（ m） <input type="checkbox"/> 道路冠水 <input type="checkbox"/> 土砂災害 <input type="checkbox"/> その他（ ）		左記	
	対策工事の内容：		左記	
地域条件	積雪（ cm） ※100cm以下であること <input type="checkbox"/> 離島ではない <input type="checkbox"/> ノンファーム地域ではない		左記	
■航空写真	検索ポイント			
			       	

■現況写真

XSRJbukkenkakunin20210624



(参考様式) (第11条・第13条関係)

事業基本計画説明状況書

2025年 11月 11日作成

事業者の住所・氏名 (法人にあって、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)	長野県岡谷市長地柴宮2-12-6 株式会社 グッドライフ 代表取締役 小泉 翔建	
事業太陽光発電施設の設置の場所	長野県佐久市香坂字屋敷前1223 設備ID (なし オフサイト P P A方式により関東圏大企業に 電力売電予定)	
説明会開催についての周知の方法と その範囲	該当区様への回覧板及び全戸配布	
説 明 会 の 概 要	日時	令和7年10月11日 (土) 19:30から
	場所	東地区 文化センター
	参加者数	2名
	説明を行った者の氏名 (法人 にあっては、氏名及び役職名)	株式会社 グッドライフ 部長 塚原 常好

注1 説明会を2回以上開催した場合は、説明会ごとに作成すること。

(添付資料) 1 説明会で配布した説明資料

2 説明会で説明した内容、参加者の要望及び意見並びにそれらへの回答等について具体的に記載した議事録

太陽光発電所建設計画施工概要

- ①佐久市香坂 1519-1 番
- ②佐久市香坂 1523-1 番
- ③佐久市香坂 1560-1 番
- ④佐久市香坂 1245・1247-1・1248 番
- ⑤佐久市香坂 1223 番



株式会社グッドライフ

計画地 ⑤


住所：佐久市香坂 1223 番

地目：畠 面積：673 m²

航空写真位置図




配置図（測量結果により変更になる可能性がございます）



⑤: 土地情報及び発電事業計画内容

発電設備の設置場所	佐久市香坂 1223 番
事業者名	株式会社グッドライフ
事業者住所	長野県岡谷市
土地契約形態	売買による所有権移転
太陽光モジュール情報	
製造事業者名	カナディアンソーラー
モジュール種類	単結晶のシリコンを用いた太陽電池
変換効率	23%
型式番号	CS6W-590T
枚数	137 枚
合計出力	80.83KW
パワーコンディショナー情報	
製造事業者名	Huawei パワコン
パワーコンディショナー種類	単相式
型式番号	SUN2000-4.95KTL-JPL1
自立運転機能の有無	無し
台数	10 台
1 台当たりの出力	4.95KW 49.5KW
基礎・架台・雨水対策（地盤調査・引張試験）	
基礎工法	スクリュー基礎
基礎材質	スチール製
架台材質	アルミ製
設置角度及び GL	10 度 低 1000 高 1800
強度計算	JIS 規格（強度計算）適合
積雪基準及び風速基準	60cm 30m/s
外構フェンス	120m
雨水対策	条例に従い設置（浸透試験実施）
施工会社	株式会社グッドライフ
施工会社連絡先	0266-78-6018
管理会社情報	
管理会社	株式会社グッドライフ
管理会社連絡先	0266-78-6018

全体位置図



金体ハザードマップ

該当地 ハザードマップ情報	該当地住所	長野県佐久市香坂1519-1、1523-1、1560-1、1245、1247-1、1223、1248	作成日	2025.10.8
ハザードマップ参照自治体名	佐久市			
ハザードマップ	ハザードマップ			

東地文化センター

43

上信越自動車道

東地

1560-1

1245

1223

1519-1

1247-1

1248

香坂ダム

ハザードマップ

●土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域
- 路面付近の地盤が崩れることで走行する車の走行を妨げる
- 土石流
- 崩壊斜面
- 崩壊斜面
- 崩壊斜面
- 崩壊斜面
- 地すべり

●砂質土砂災害危険区域
山河床浸食による砂質土砂災害に伴う走行する車の走行を妨げる
- 土砂堆積による砂質土砂災害に伴う走行する車の走行を妨げる

●山河床浸食危険区域
△ あるあるやさかわらがいきみやけ
●砂・ベリ危険地帯
○ 洪水
△ 洪水

●河川による洪水の危険度 土砂災害警戒区域
- 地震で100年に1度以上おこる確率で発生する可能性を有する場所
- 1時間で100mm以上の雨が降る確率がある場所が発生する確率が97.1%であることを示しています。

[平成31]

200m以上	10~20m未満
5.0~0m未満	3.0~5.0m未満
0.5~3.0m未満	0.5m未満

洪水危険度





5.0m以上	2.0~5.0m未満
1.0~2.0m未満	0.5~1.0m未満
0.5m未満	

●河川による洪水の危険度 土砂災害警戒区域
○ 河川に、洪流、暴風等の危険因子が存在する、河川上
△ 特に豪雨に対する危険性が大きいことを示す

参考

当該地域は、「土砂災害警戒区域」に該当いたします。

架台図面イメージになります



注：粘性土， W 值 ≥ 5.5

廣東金固機械有限公司
Guangdong Jinxu Machinery Co., Ltd.
Xiamen Office: Xiamen Tongyu Technology Co., Ltd.
Tel: (0592) - 25356842; Fax: (0592) - 25356843

管理

管理内容	
<ul style="list-style-type: none">・年間3回～4回の除草作業・電気点検 (異常値が検出された場合ソコデス測定により原因を調べる)・架台点検(ボルトの緩み)・遠隔監視による日々の異常確認・損害保険への加入	 <p>ソコデス</p>


スケジュール

条例その他	農地法（農地転用）
<ul style="list-style-type: none">・区及び自治会への案内 令和7年10月	<ul style="list-style-type: none">・農地転用申請 令和7年11月
<ul style="list-style-type: none">・看板設置 令和7年9月	<ul style="list-style-type: none">・農地転用許可 令和7年12月
<ul style="list-style-type: none">・隣接者様周知 令和7年10月	
<ul style="list-style-type: none">・条例の届け出 令和7年11月（周知終了後）	
<ul style="list-style-type: none">・条例許可 令和7年12月	



カナディアン

単結晶モジュール 590W CS6W-590T



Building Your Trust in Solar

www.jinkosolar.com

Tiger Neo N-type

54HL4R-(V)

425-445 Watt

MONO-FACIAL MODULE

N-type

Positive power tolerance of 0~+3%

IEC 61215 (2016) / IEC 61730 (2014)

ISO 9001:2015 Quality Management System

ISO 14001:2015 Environmental Management System

ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems

Key Features



SNBB Technology
Selective light trapping and current collection to improve module power output and reliability.



PID Resistance
Excellent anti PID performance guarantee via optimized mass production process and material control.




Enhanced Mechanical Load
Certified to withstand wind load (4000 Pascal) and snow load (6000 Pascal).



Durability Against Extreme Environmental Conditions
High salt mist and ammonia resistance.

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY



パワーコンディショナ
SUN2000-50/63KTL-JPM0



ハイブリッドパワーコンディショナ
SUN2000-4.95KTL-JPL1



高効率	98.9% 最大変換効率98.9%	信頼性	IP65 金型開設計 IP65防水防塵保護等級	安全性	AFCI (R) AI機能を搭載し、 0.3秒以内でアース漏電を遮断し、 異なる安全性向上を実現	高信頼性	AFCI (R) AI機能を搭載し、 0.3秒以内でアース漏電を遮断し、 異なる安全性向上を実現	高信頼性	101V標準仕様 202Vオプション対応
スマート	12 固跨 機能と異種 不適合ドリンクの特徴が やわらかに IVカーブ スリップの故障タイプを 診断	安全性	PID モジュールの劣化を防止 非接地設計で安全性向上を 実現 ヒューズ レス 直流通路の火災リスクを回避	高効電量	97.5% 最大変換効率97.5% JIS変換効率97.0%	作業性	オプティマイザー オプティマイザー モジュール単位の発電量を最大化	作業性	1.9kg ワンマン設置作業
									超小型 幅365×奥行き159 mm) 自然空冷(フランジ式)

※ HUAWEIのPID防止対策機器(自社所有の特許製品)を使用時

※1 AFCI (Arc Fault detector)：アーチ放電検出器、金属性短絡検出器

※2 オプション品

架台イメージ



杭（基礎工事）



フェンスイメージ



看板

太陽光施設設置看板



固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電事業の認定発電設備	
区分	
再生可能エネルギー 発電事業者	名 称 識別ID 所在地 発電出力
再生可能エネルギー 発電事業者	氏 名 住 所 連絡先
保守点検責任者	氏 名 連絡先
運転開始年月日	

エヌエム・グットライフ

よくある質問

反射光

反射光が発生しないことはございません。
しかし反射光を極力抑える設置方法として
南方向を向け設置した場合南側の建物には
反射光は当たりません。しかし冬至の時期
日の出、日の入りの時間帯太陽光設備の西
側及び東側への太陽光反射はございます。
数年前に JEPA より南向きでの施工が推奨
されています。

2016.1.12 JEPA施工基準
太陽光発電システムの反射光トラブル防止について

1. 反射光
住宅の間に太陽光発電システムを設置し場合、特に太陽光モジュールからの反射光が強い、あるいは強いなどといった事でクレームによる報告がある。太陽光モジュールの設置人の判断が困難な場合は、太陽光モジュールの設置位置を変更する等の対応を取るべき。以上より東・西側になると反射光は比較的多くなる。このための対応からのがれがきたると、その対応にによって相違あることを認める。以下に、反射光トラブル防止に関する情報を記述するので既往の設計・施工にて参考ください。



2. 太陽の位置
太陽は、季節の移動によって位置が大きく変わるので、図2は太陽高度の変化、図3は日の出、日の入りの方位を示す。反射光の方向を検討する参考として役立たい。





図2. 太陽高度(東京)
図3. 日の出・日の入り 方位(東京)

3. 反射光クリーン設置
通常、太陽電池モジュールは住宅の日当たる良い場所に設置される。日本の住宅の屋根の角度は30度~45度程度で、これは直射日光を受ける一定の範囲である。一方、太陽高度は21.5度までしかなく、これは直射日光を受ける一定の範囲である。そのため、太陽光モジュールは、常にこの範囲で設置され、クリーンに設置される上方向への反射光は衛生的といよい。



例えば、比較的平均的な条件である大きな傾斜角(りそかく: 30°)の環境での、反射光の状態を図4に示す。

電磁波

直流から交流に変換するパワコンからは電
磁波が発生いたしますが人体に影響を及ぼ
すものではありません。200 マイクロテス
ラ以上発生する設備について国の規制がご
ざいますがパワコンから発生する電磁波は
11.9 マイクロテスラであります。(数年前に
電磁波測定をしております)

調査報告書

(株)グッドライフ様
並びに
████████ 様邸

測定日：2017年11月11日

今回の測定は 電磁波測定士 堀金裕 が実施しました

EMFA

ElectroMagnetic Field Association
〒272-0021 千葉県市川市八幡3-8-19 (株)レジナ
TEL : 047-325-7747 FAX : 047-324-1500



風水害時（災害時）の安全性

基礎、架台について現在は国の法的基準は
ありませんが、今後 JIS 規格（強度計算）適
応架台が基準化される見通しです。
今回の計画では適応架台を使用いたします。
(強度計算書有) その他もしもの為に損
害保険に加入します。

Kinsend 厦門精誠达金属科技有限公司
Quality First, Service foremost. Dedicate to manufacturing for 23 years.

アルミ製太陽電池アレイ用架台
強度計算書

プロジェクト名:	GBL-鶴ヶ島市赤穂 113.40 KW
モジュール配置:	段階式
基板:	スチール板
地上高さ:	700mm

会社	チェック	合意
Welden	Gatlic	Joe

厦门キンセンド金属技术有限公司
中国厦门市集美区杏林街道杏南路二路9号9号9号
TEL: 86-592-5764698 FAX: 86-592-5764698
システム設計部

太陽光パネル廃棄積み立てについて（経産省 HP より）

太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度の全体像

- 廃棄等費用確保WGで取りまとめられた廃棄等費用の確実な積立てを担保する制度の全体像は以下のとおり。
- 対象は、10kW以上すべての太陽光発電※のFIT・FIP認定事業。 ※ただし、複数太陽光発電設備事業も対象。

	原則、源泉徴収的な外部積立て	例外的に、内部積立てを許容
廃棄処理の責任	・ 積立ての方法・金額にかかわらず、最終的に排出者が廃棄処理の責任を負うことが大前提	
積立て主体	・ 認定事業者（ただし、内部積立てについては、上場している親会社等が廃棄等費用を確保している場合に一部例外あり）	
積立て金の額の水準・単価	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調達価格/基準価格の算定において想定されている廃棄等費用（入札案件は最低落札価格を基準に調整） ・ 供給電気量（kWh）ベース <p>※ 実際の廃棄処理で不足が発生した場合は事業者が確保</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調達価格/基準価格の算定において想定されている廃棄等費用と同水準（認定容量（kW）ベース）以上 <p>※ 実際の廃棄処理で不足が発生した場合は事業者が確保</p>
積立て時期	・ 調達期間/交付期間の終了前10年間	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外部積立てと同じか、より早い時期
積立て頻度	・ 調達価格の支払・交付金の交付と同頻度（現行制度では月1回）※FIP認定事業で積立て不足が発生した場合は、当該不足分は1年程度分まとめて積み立てる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期報告（年1回）により廃棄等費用の積立て状況を確認
積立て金の使途・取戻し	<ul style="list-style-type: none"> ・ 取戻しは、廃棄処理が確実に見込まれる資料提出が必要 ・ 調達期間/交付期間終了後は、事業終了・縮小のほか、パネル交換して事業継続する際にも、パネルが一定値を超える場合に取戻しを認める（※具体的には、認定上の太陽光パネル出力の15%以上かつ50kW以上） ・ 調達期間/交付期間中は、事業終了・縮小のみ取戻しを認める 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本的に、外部積立てと同じ場合のみ、取崩し ・ 修繕等で資金が必要な場合の一時的な使用を認めると、原則、1年内に再び基準を満たす積み増しが必要
積立て金の確保・管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電力広域的運営推進機関に外部積立て ・ 電力広域的運営推進機関が適正に積立て金を管理 ・ 事業者の倒産時も、取戻し条件は維持されるため債権者は任意に取り戻せず、事業譲渡時には積立て金も承継する ・ 積立て状況は公表 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 積立て主体が、使途が限定された預金口座又は金融商品取引所との関係で開示義務がある財務諸表に廃棄等費用を計上することにより確保、もしくは、資金確保の蓋然性が高い保険・保証により担保 ・ 金融機関との契約による口座確認又は会計監査等による財務状況の確認 ・ 内部積立て条件を満たさなくなるときは、外部に積立て ・ 積立て状況は公表
施行時期	・ 最も早い事業が積立てを開始する時期は 2022年7月1日 ※事業ごとの調達期間/交付期間終了時期に応じて、順次、積立てを開始	4

太陽光廃棄

ガラスわけーるⅢ型システムの特徴

太陽光パネルの100%リサイクル

分離回収した素材はすべて有価物として活用されます。

『廃ガラスリサイクル事業協同組合』によるサポート

システムの導入企業には組合に加盟いただき、共同でリサイクル事業を展開します。
組合で受入れ需要や地域の分担、精錬業者等への一括共同販売等を提供します。

装置導入シェアトップの技術とガラスリサイクルでの実績

ガラスリサイクルで培った分別技術と、廃棄物の有効活用の実績を有しています。
質量でパネルの約80%を占めるガラスの出口も重要なポイントです。



当社自己紹介

法人名	株式会社グッドライフ
代表者	代表取締役社長 小泉 翔建
住所	長野県岡谷市長地柴宮2-12-6第二小口ビル 201
TEL/FAX	0266-78-6018/0266-78-6017
E-mail	info@good-lifejp.com
設立	平成23年11月
ビジョン・ミッション 基本方針	 Good Life Inc. <p>ビジョン エネルギーを通じた 持続可能な豊かな社会の実現をする。</p> <p>ミッション 地球環境とエネルギー事業を考え、 社会と調和ある発展を目指します。</p> <p>基本方針</p> <p>お客様に対する方針 私達の製品、サービスを通じて 豊かな価値を提供出来るように行動いたします。</p> <p>メンバー及びパートナーに対する方針 同じ志を共有し、お客様、社会に対し、生きがいを持って 価値を提供し続けられる環境を整えます。</p> <p>社会に対する方針 価値あるものを後世に渡すという考え方のもと、 地域社会、世界で評価される会社を目指します。</p>
許認可	<p>■建設業 長野県知事（般-29）第25588号</p> <p>■不動産業 長野県知事（1）第5398号</p>

佐久市香坂東地区太陽光施工に関する住民説明会議事録

説明会日時：令和7年10月11日（土曜日）19:30～

場 所：東地区民センター

施工計画地：佐久市香坂 1519-1 番

佐久市香坂 1523-1 番

佐久市香坂 1560-1 番

佐久市香坂 1245・1247-1・1248 番

佐久市香坂 1223 番

出席者様：東地区長様、役員様含む2名

説明者：株式会社グッドライフ塙原常好

使用資料：施工概要（※別紙添付）

●施工概要を配布し太陽光施工計画を説明

説明内容：土地情報

ハザードについて

配置及び事業計画について

管理及びスケジュールについて

使用パネル及びパソコンについて

意見・質問	回答
<p>【グッドライフよりお詫び】</p> <p>佐久市香坂 959 番の施工に関し近隣住民様に工事スケジュールの説明及び挨拶をせずいきなり工事に入り騒音等のお叱りをいたしましたこと大変申し訳ございません。</p> <p>既に 20 現場以上を区民の皆様にご理解、ご協力をいただいておきながらこのような事態となり大変申し訳ございませんでした。</p> <p>今後このようなことが無いよう徹底いたします。更に [REDACTED] 様より言われております太陽光用地に隣接する道路の草刈りも</p>	

あわせて行うよう徹底いたします。	
今回の計画地香坂 1519-1 番に隣接する建物はどうするのか？解体してあげればいいと思いますが…	後程確認し回答いたします。 ※担当者回答 所有者様より何とかなるのなら欲しい人探していただけるとありがたいと言われるようです。太陽光用地の為に解体して更地にすることはいたしません。
今回の計画地（香坂 1560-1 番）の南側の方からちょっとした雨でも北側計画地から水が流れ出し湧き出しきるので太陽光ができたら本当に心配という声を聞いているが、しっかりと対応をしてください。	ご心配をされている方とは何回か現地で話をしております。浸透試験、地盤調査を行い設置するパネルの枚数、位置等も検討し最終的に何かあった場合直ぐに対応できる体制が整ったならば設置に向け進もうと思います。今まで大変だったことはご主人より伺っております。
まだ香坂に案件はあるのか？	はい。まだ多少お預かりしている土地はございますのであらためて進捗をさせるようになります。
数が増えても気の抜くことなく安全第一で進めて下さい。	はい。

議事録記載者：株式会社グッドライフ
塚原 常好