

■ 小道木バイパス現道部の過去の状況

災害に弱い道路

崩落により全面通行止めとなり
迂回路がなく、生活に影響が出ました。



巨大な落石が度々あり、非常に危険な状況でした。



走りにくい道路
幅員が狭く見通しが悪いため、すれ違いが困難であり、通行に時間がかかりました。

