

浅川総合内水対策計画



令和元年10月東日本台風（台風第19号）災害

令和2年3月30日

浅川総合内水対策協議会

目 次

1.	はじめに	1
2.	流域及び河川の概要	2
2.1	流域及び河川の状況	2
2.2	地形的特徴	3
2.3	土地利用状況	4
2.4	浅川の氾濫メカニズムについて	5
2.5	過去の被害と治水事業の沿革	5
	(1) 浅川における過去の被害と治水事業の沿革	
	(2) 千曲川の洪水被害	
2.6	外水対策の現状	8
	(1) 浅川河川改修	
	(2) 浅川ダム	
	(3) 浅川支川（駒沢川、三念沢、新田川）河川改修	
2.7	千曲川河川改修の現状	11
2.8	内水対策の現状と課題	12
	(1) 内水被害の状況	
	(2) 排水機場の設置状況	
	(3) 近年における浸水被害について	
	(4) 浸水被害の原因	
3.	信濃川水系長野圏域河川整備計画	19
	(1) 河川の整備の目標に関する事項	
	(2) 河川の整備の実施に関する事項	
4.	浅川総合内水対策計画	22
4.1	基本方針	22
4.2	計画の対象区域	22
4.3	整備済の対策内容	23
	(1) 期間	
	(2) 整備済の対策の事業効果	
	(3) 整備済の項目	
4.4	令和2年度から令和6年度までに実施する事項	26
	(1) 整備期間	
	(2) 実施項目	
	(3) 想定される効果	
4.5	令和2年度から令和11年度に取り組む事項（流域対策）	32
	(1) 取組期間及び項目	
	(2) 実施項目	
4.6	継続して取り組む事項	37
	(1) 対象とする期間	
	(2) 計画の目標	
	(3) 実施項目	
4.7	千曲川改修（国土交通省・長野県）の整備と内水対策	49