


土砂災害警戒区域区域図 及び 土砂災害特別警戒区域区域図 (急傾斜地の崩壊)

S=1:2,500



K02323084

湯川ダム1

K02323115

森泉郷37

K02323116

森泉郷38

K02323113

森泉郷35

K02323114

森泉郷36

K02323111

森泉郷33

K02323086

森泉郷2

K02323085

森泉郷1

K02323087

森泉郷6

K02323119

茂沢6

K02323120

茂沢7

K02323112

森泉郷34

K02323099

森泉郷20

K02323088

森泉郷7

K02323089

森泉郷8

K02323098

森泉郷19

K02323090

森泉郷10

K02323091

森泉郷11

K02323096

森泉郷17

箇所番号 K02323084~K02323091, K02323096
K02323098~K02323099, K02323111~K02323116
K02323119, K02323120

別図 土砂災害警戒区域区域図 及び 土砂災害特別警戒区域区域図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	縮尺
告示年月日	平成 年 月 日	1:2,500
地区名	草越地区・茂沢地区・面替地区	図面番号
		10 / 14

凡例

土砂災害警戒区域 (危害のおそれのある土地の区域)	
土砂災害特別警戒区域 (著しい危害のおそれのある土地の区域)	
土砂等の移動高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
土砂等の堆積高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	



土砂災害防止法施行令第4条第1号口及びハに既定する力の大きさ等は別紙による