

「信濃美術館の今後のあり方及び整備に関する基本方針（案）」（平成 28 年 3 月）からの変更点

[検討の視点]

- ① 城山公園と善光寺東庭園との関係 ② 改築部分と東山魁夷館との関係 ③ 管理運営

項目		頁	変更点	視点
大項目	小項目			
2. 信濃美術館の主な課題		2	・ 一体の施設であることから、東山魁夷館の課題についても併せて記載。	②
4. 施設整備の考え方	4.1 立地条件を活かした整備	13	・ 長野市と善光寺との検討結果を踏まえ、城山公園と善光寺東庭園の回遊性を高めることを意識した記載に変更。	①
	4.2 既存施設との関係	14	・ 改築部分と東山魁夷館の施設・設備の共用化を明確に記載。	②
	4.3 施設の配置	15	・ 城山公園と善光寺東庭園の回遊性を高めることができるように城山公園を含めた周辺整備を進めることを記載。	①
	4.4 施設の規模	16	・ 一体の施設であることから、東山魁夷館と合わせた施設規模を記載。 ・ 新しい美術館に求められる性能や、長野県の気候風土や地域特性への考慮、施設の維持管理経費の節減を図ることを追記。	②
5. 運営の考え方		18	・ 運営体制や学芸員等のスタッフの充実について記載。	③