

分野	荒廃山地の復旧等の治山		事業番号	4	事業名	山地治山(予防治山)			
市町村名	上松町	ふりがな 箇所名	かけはし 棧		事業年度 (完了年度は見込み)	年度～		年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	山腹工0.10ha			22,500	国庫	その他	県債	一般財源
	H25年度								
箇所評価	区分	評価項目・指標等			評価			ランク	評点
	(20)	必要性	保全対象人家	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input type="checkbox"/> 1～9戸	<input checked="" type="checkbox"/> 0戸	B		0
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし	5			
		保全対象に災害時要援護者関連施設があるか	<input type="checkbox"/> 重要施設	<input type="checkbox"/> 一般施設	<input checked="" type="checkbox"/> なし	0			
		保全対象(保安林・林業用施設)	<input checked="" type="checkbox"/> 「広域基幹林道」又は利用区域500ha以上の林道又は保安林率50%以上	<input type="checkbox"/> 保安林率30%以上50未満又は流域対策上保全すべき森林あり	<input type="checkbox"/> 保安林率30%未満	7			
		小計							
	(15)	重要性	過去の災害履歴	<input checked="" type="checkbox"/> 過去5年に1回以上	<input type="checkbox"/> 災害履歴地	<input type="checkbox"/> なし	B		5
		交通遮断による地域経済などへの影響	<input checked="" type="checkbox"/> 大	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 小	5			
		防災計画上の位置づけ	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0			
	小計						10		
	(20)	効率性	費用対効果(B/C)	<input type="checkbox"/> B/C2.0以上	<input checked="" type="checkbox"/> B/C1.0以上2.0未満	<input type="checkbox"/> B/C1.0未満	B		7
		早期発現度	<input checked="" type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input type="checkbox"/> 5年以上	7			
		流域の総合調整	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし		0			
		小計							
	(25)	緊急性	最寄の保全対象までの距離	<input type="checkbox"/> 50m未満	<input checked="" type="checkbox"/> 50m以上200m未満	<input type="checkbox"/> 200m以上	B		4
		地形、地質の状況	<input type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯かつ地すべり地形	<input type="checkbox"/> 火山噴出物、花崗岩、第3紀層、破砕帯	<input checked="" type="checkbox"/> その他	1			
		平均溪床勾配(平均山腹勾配)	<input checked="" type="checkbox"/> 10°以上(30°以上)	<input type="checkbox"/> 5°～10°未満(20°～30°未満)	<input type="checkbox"/> 5°未満(20°未満)	3			
		下流の堰堤等の整備状況(他所管含む)	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり(概ね満砂)	<input type="checkbox"/> あり(ポケットあり)	5			
		危険地区危険度	<input type="checkbox"/> Aランク	<input type="checkbox"/> Bランク	<input type="checkbox"/> Cランク <input checked="" type="checkbox"/> なし	0			
		小計							
(20)	計画	地域からの要望	<input type="checkbox"/> 地域住民活動強い	<input checked="" type="checkbox"/> 市町村要望有り	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B		7	
	熟度	事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外にも周知	<input type="checkbox"/> 関係者中心に周知	<input checked="" type="checkbox"/> 特に周知していない			0	
	住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民市町村意見を反映	<input type="checkbox"/> 住民意見反映していない	3				
	小計								10
費用対効果(B/C)		1.20		評価の合計			B	59	
事業周辺環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	史跡「木曾の棧」を望む位置にあり、対岸の国道19号と県道上松南木曾線を結ぶ観光道路の直下の崩壊であり、従前より崩壊地の拡大が懸念されてきたが、本年5月の豪雨により崩壊地が拡大した。							
	地域からの要望経緯	上記のとおり、町の重要な観光道路直下の崩壊であり保安林でもあることから早期の対策を求められている。							
	事業説明等の経緯	現時点では、検討中ということで、事業化についての明言は避けている。							
	環境・景観への配慮項目	史跡付近の山腹の修景も兼ねており、周辺の景観を損なわない工法の選択が必要。							
	他事業・プロジェクトとの関連	町道管理者と河川管理者との十分な調整が必要。							
	特記事項	特になし。							
地域の合意形成	<input type="checkbox"/> 全員賛成	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね賛成	<input type="checkbox"/> 過半数賛成	<input type="checkbox"/> 動向不明					
部意見	山腹崩壊地の復旧の必要性はあるものの、町道直下の崩壊地であり、道路管理者また河川管理者との調整を進め、計画熟度を深めたうえで事業実施が必要である。			行政改革課意見	山腹対策の必要性は認められる。				