

信濃美術館整備事業設計プロポーザルに対する質問・回答
 一次審査提出書類に係る質問（５）

| | |
|-------|------------------|
| 受 理 日 | 平成 29 年 3 月 13 日 |
| 掲 載 日 | 平成 29 年 3 月 15 日 |

| 番号 | 分類 | 区分 | 内 容 |
|----|--------------|--------|---|
| 8 | 実施要領 (別冊) | 質 問 | (様式 2 - 1) “公共的な部分の欄には、用途を記載するという認識でよいでしょうか。 |
| | | 回 答 | 建物の室名や部門等を記載してください。 |

| 番号 | 分類 | 区分 | 内 容 |
|----|--------------|--------|--|
| 9 | 実施要領 (別冊) | 質 問 | (実施要領 (別冊) P 別-20) 受賞歴がわかるもの (賞状のコピーなど) について、原本 1 部だけでなく 複写版 10 部にも添付するのでしょうか。 |
| | | 回 答 | 原本のみの添付としてください。 |

| 番号 | 分類 | 区分 | 内 容 |
|----|--------------|--------|--------------------------------|
| 10 | 実施要領 (別冊) | 質 問 | 予定工事費は税込、税抜どちらでしょうか。 |
| | | 回 答 | 税抜です。また、共通費が含まれていない直接工事費となります。 |

| 番号 | 分類 | 区分 | 内 容 |
|----|-----------|--------|--|
| 11 | 周辺地盤調査データ | 質 問 | 周辺地盤調査データでは地下水位レベルが記載されていませんが、お教えいただけますでしょうか。 |
| | | 回 答 | 昭和63年の調査においては、No. 1地点の深度0.8mで若干の湧水がありましたが、その他に掘削深度内に地下水はみられませんでした。 なお、本年2月～3月に新たに東山魁夷館の周りで2本の地盤調査を行った結果を別添資料として掲載します。想定水位が記載されておりますので参考にしてください。 |