

## 7 施設等修繕状況

単位:円

建物関係	躯体	・本館渡り廊下軒天張替修繕 他4件	1,375,920
	水廻り	・本館2階トイレ污水管修繕 他8件	3,602,406
設備関係	景観等	・本館駐車場倒木撤去	23,328
	展示	・東山魁夷館壁面塗装工事 他1件	1,721,520
	空調	・本館収蔵庫空調機修繕 他5件	822,960
	電気・照明	・ロビー配線ダクト修繕 他5件	887,328
備品関係		・除雪機修繕 他6件	266,244
作品修復		・本館収蔵品 佐野光穂《苗庭春日》修復	999,000
		・本館収蔵品 矢沢弦月《新秋「里」》修復	788,400
		・酸化プロピレンによる燻蒸処理作業 他2件	1,024,060
合計			11,511,166

(参考)

県直轄事業		・信濃美術館外溝工事	7,884,000
		・信濃美術館トイレ改修工事	8,402,400