

## 信濃美術館建設工事の進捗状況について


### 1 進捗状況 (令和元年 (2019年) 12月5日時点)

A工区：2階立上り・3階（屋上）床スラブの躯体工事

（年内に3階（屋上）床スラブのコンクリート打設完了予定）

進捗率：全体（建築・電力設備・弱电設備・空調設備・衛生設備）の約 24%

### 2 進捗写真





**A 全体写真** (令和元年 (2019年) 12月5日時点)



**B 空撮写真** (令和元年 (2019年) 11月22日時点)