(様式7)

長野県知事 様

令和 4 年度長野県産業廃棄物 3 R 実践協定 実施結果報告書

下記のとおり、産業廃棄物3R実践計画の実施結果報告書を提出します。

協定期間	令和3年度から令和6年度			
会 社 名	山眞建設有限会社			
住 所	〒386-0151			
	長野県上田市芳田2114番地7			
代表者名	山岸 信幸			
業種		製造業・建設業		
処理施設	施設名	所 在 地		
所 在 地				
(処理施設を有する場合)				
担当部署	総務部			
担当者名	山岸 信幸			
	TEL	0268-35-3651		
連 絡 先	FAX	0268-35-3688		
	電子メールアドレス	n.yamagishi@yamashin-c.jp		
ホームページアドレス	https://www.yan	mashin-c.jp/		

1 総排出量、リサイクル量に関する達成状況

※計画策定時に採用した指標で記入してください。

	当年度目標値及び実績値		過年度実績値	
	令和4年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
	目標値	実績値	実績値	実績値
総排出量の推移 (t)	5132. 3	2587. 3	2654. 4	5132. 3
リサイクル量の推移 (t)	5128. 3	2583. 5	2647. 4	5128. 3
売上高の推移 (円)	476, 300, 000	426, 334, 000	455, 983, 000	476, 298, 967

2 排出抑制、リサイクルのための取組に対する実績

- 2-1 産業廃棄物の種類、排出量、処理量、処理の方法等に関する情報公開
 - (1) ホームページで情報公開した。
 - 1)種類別の産業廃棄物排出量
 - 2)総排出量に関する目標値・実績値
 - 3) リサイクル率の目標値・実績値
 - (2) エコアクション 2 1 と 3 R 実線協定者であることを示す掲示板を現場毎 に設置した。
- 2-2 処理を委託した処理業者(施設)の現地確認
 - 1)分別・保管状況と公道の汚染状態について確認をした。 中間処理施設で19回確認し、全てにおいて異常なし
- 2-3 従業員教育(研修)
 - 1)環境活動検討会議を8月と11月と2月と5月に行った。 また5月の会議では、排出抑制実績値、リサイクル率、リサイクル 製品使用率を報告した。
 - 2) 安全・環境パトロールを、現場毎に毎月行った。
- 2-4 リサイクル促進に向けた取組み
 - リサイクル製品の使用
 PL ガッター(高見澤製品)を使用
 - 2) 資材置場での一時保管にて、分別を徹底した。
 - 3) 資材置場、車両、重機、測量機器の清掃・整理整頓・点検をした。
 - 4) 工事用看板は、看板枠が新しいものは、板のみを張替た。
- 2-5 処理を委託した廃棄物について、不法投棄・不適正処理が生じた場合の 排出事業者としての取組み
 - 1) 当社が処理を委託した廃棄物については、現地確認や追跡を行い適正に処理されたことを確認した。
- 2-6 不適正処理が生じた場合の協力実績
 - 1)期間中、不適処理の発見なし。
- 2-7 独自に取組んだ事項
 - 1) エコアクション21の環境活動計画に沿って、環境活動を行った。
 - 2) 資材置場に、使用した合板、桟木、丁張り材を分類し、リユースをし 最終的に使用不可となったものを、中間処理施設で処理をした。
 - 3) ICT 工事を行い、軽油の使用量、丁張材の使用を削減した。
- ※必要に応じ写真等を添付してください。

3 リサイクル製品使用率(%)

※リサイクル製品使用率=リサイクル製品(材料)使用量/全体材料使用量(%)

	当年度目標値		過年度実績値	
製品(材料)種別	令和4年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
	目標値	実績値	実績値	実績値
クラッシャーラン	100.0	100.0	100.0	100.0
アスファルト混合物	100.0	64.8	50. 5	80.7
全 体	100. 0	91.0	87. 5	94. 3