


平成30年度 災害関連緊急事業の対策工事完了について

位置図

- 凡 例
- : 土石流等
 - : 地すべり
 - : がけ崩れ



土石流

①	杣沢	木祖村	原村	砂防堰堤工
②	梅の久保沢	飯田市南信濃	小道木	砂防堰堤工
③	母沢川	富士見町	小六	堆積工

平成30年7月から10月にかけて発生した台風による土石流により、人家等に被害が生じたため、災害関連緊急砂防事業を実施し、二次災害防止のための対策が完了しました！



被災状況

①土石流災害 (杣沢 木祖村 原村)



②土石流災害 (梅の久保沢 飯田市 小道木)



③土石流災害 (母沢川 富士見町 小六)



対策工事完了

