

平成22年8月2日豪雨 矢出沢川の出水・溢流状況

写真提供：東信ジャーナル社

編集責任：上田建設事務所



中央5丁目の信

下川原柳バス停

国道18号矢出沢川橋付近浸水被害状況(8月2日午後11時半頃)
矢出沢川橋上流から溢流し、洪水が国道を長野方面へ流下し、浸水した。



矢出沢川は橋上流で
氾濫・溢流している。




矢出沢川橋下流の流下状況 ほぼ満杯である。
(8月2日午後11時半頃)

国道18号 矢出沢川橋



諏訪部地区浸水被害状況
上：サンタ軽金属の南側 下：県道の東側地域が浸水し、
その水が県道下を通過して、県道西側へ流下している。



川原柳橋下流の市道橋からみた出水状況
矢出沢川は、この下流で右に曲がり、その先の
右岸にデーターがある。(8月2日午後11時半頃)



川原柳橋下流の出水・溢流状況
(右の建物は上田信用金庫 8月2日午後11時半頃)



県道上田丸子線

