県内の土砂災害警戒区域等の指定状況 (令和6年3月25日現在)

		宗内の工砂火音		言放区以守り指		上人人还 (全		令和6年3月25日現在)	
まみごり		土	 石流	地滑り		急傾斜地の崩壊		# <i>-</i> #	1
事務所名	市町村名	警戒区域	特別警戒区域	警戒区域	特別警戒区域	警戒区域	特別警戒区域	告示年月日	
		8箇所	3箇所					平成19年9月27日	;
		24箇所	21箇所			230箇所	170箇所	平成22年11月8日	7
	小諸市					39箇所	36箇所	平成26年9月22日	1
				5箇所				平成28年3月24日	٦
			-1箇所					令和5年11月16日	1
	小計	32箇所	23箇所	5箇所		269箇所	206箇所		1
		206箇所	185箇所			167箇所	151箇所	平成19年1月29日	1
		38箇所	33箇所			15箇所	13箇所	平成20年3月31日	1
		105箇所	74箇所			198箇所	184箇所	平成22年9月9日	٦
	/ *	8箇所	8箇所			40箇所	27箇所	平成23年4月28日	٦
	佐久市					9箇所	9箇所	平成24年7月2日	٦
						3箇所	3箇所	平成24年9月20日	٦
				6箇所				平成28年3月28日	٦
			-2箇所					令和5年11月16日	٦
	小計	357箇所	298箇所	6箇所		432箇所	387箇所		1
		63箇所	54箇所			173箇所	150箇所	平成19年9月27日	٦
	南佐久郡小海町			2箇所				平成28年3月3日	٦
	小計	63箇所	54箇所	2箇所		173箇所	150箇所	1 77-2 1 277-2	٦
		96箇所	81箇所			161箇所	156箇所	平成20年3月31日	٦
	南佐久郡佐久穂町		-1箇所			6箇所	5箇所	平成25年3月28日	٦
				10箇所				平成28年3月24日	1
		96箇所	80箇所	10箇所		167箇所	161箇所	1,,,,== 1,=,,===	٦
佐久	南佐久郡川上村	20箇所	16箇所	112171		24箇所	24箇所	平成21年3月26日	٦
				5箇所				平成27年12月7日	٦
	小計	20箇所	16箇所	5箇所		24箇所	24箇所		٦
		29箇所	25箇所			66箇所	52箇所	平成23年4月7日	٦
						1箇所	1箇所	平成25年3月28日	٦
	南佐久郡南相木村			2箇所				平成28年3月3日	٦
							-1箇所	令和2年12月20日	٦
	小計	29箇所	25箇所	2箇所		67箇所	52箇所		٦
		16箇所	15箇所			71箇所	62箇所	平成23年5月2日	
	北佐久郡立科町	5箇所	5箇所			79箇所	70箇所	平成26年9月22日	٦
	小計		20箇所			150箇所	132箇所		٦
		24箇所	22箇所			82箇所	72箇所	平成24年3月8日	٦
	南佐久郡南牧村			1箇所			1-100	平成28年3月24日	٦
	小計	24箇所	22箇所	1箇所		82箇所	72箇所		٦
		25箇所	24箇所	12.77		57箇所	46箇所	平成24年3月8日	٦
	南佐久郡北相木村			5箇所			***************************************	平成28年3月3日	٦
	小計	25箇所	24箇所	5箇所		57箇所	46箇所		1
	北佐久郡軽井沢町	139箇所	119箇所	- 12///		698箇所	657箇所	平成27年3月30日	1
	THE PROPERTY OF THE		🖾 ///				1箇所	平成22年11月8日	1
	北佐久郡御代田町		 			5箇所	5箇所	平成27年3月30日	1
	20 LT > 2 He left A FH C 1	20箇所	16箇所			197箇所	154箇所	平成27年12月24日	1
	小計		16箇所			202箇所	160箇所	1 次47 十14月44日	4

県内の土砂災害警戒区域等の指定状況 (令和6年3月25日現在)

事務所名	市町村名			 5流	地流	骨り	急傾斜	也の崩壊	#=#==
7 171 171	ריי וייינוי ביי די		**** D : :	土石流		地滑り			- *****
			警戒区域	特別警戒区域	警戒区域	特別警戒区域	警戒区域	特別警戒区域	告示年月日
			152箇所	146箇所			269箇所	237箇所	平成21年3月16日
					36箇所				平成28年2月29日
			88箇所	84箇所			68箇所	64箇所	平成18年6月12日
	上田市			-1箇所					平成24年1月26日
				-1箇所					平成27年1月13日
		ĺ	98箇所	87箇所			104箇所	101箇所	平成22年3月29日
			41箇所	40箇所			50箇所	48箇所	平成24年3月26日
							-1箇所		令和3年5月13日
		ĺ		-3箇所					令和5年1月12日
		Ī		-1箇所					令和6年3月7日
		小計	379箇所	351箇所	36箇所		490箇所	450箇所	
			33箇所	34箇所			154箇所	126箇所	平成19年9月27日
上田	本 如士				10箇所				平成28年2月29日
	東御市		6箇所	4箇所			19箇所	18箇所	令和6年3月25日
							-1箇所	-1箇所	令和6年3月25日
		小計	39箇所	38箇所	10箇所		172箇所	143箇所	
			71箇所	60箇所			184箇所	164箇所	平成25年3月28日
	小県郡青木村				14箇所				平成28年2月29日
		小計	71箇所	60箇所	14箇所		184箇所	164箇所	
			32箇所	30箇所			24箇所	23箇所	平成26年3月10日
			58箇所	50箇所			129箇所	124箇所	平成26年8月28日
	小県郡長和町				5箇所				平成28年3月28日
	1 Mar Kara	l		-2箇所					令和5年1月12日
		l		-1箇所					令和6年3月7日
		小計	90箇所	77箇所	5箇所		153箇所	147箇所	
			110箇所	76箇所					平成20年3月24日
		Ì					369箇所	341箇所	平成21年3月26日
		l		-1箇所					平成22年3月29日
		Ì		-5箇所					平成23年7月28日
		l						-1箇所	平成23年11月4日
	岡谷市	l			6箇所			1000	平成28年3月28日
		l		-1箇所					平成28年9月1日
		l						-1箇所	平成29年5月25日
		l		-1箇所				12///	令和4年10月17日
諏訪		l					23箇所	19箇所	令和5年8月7日
		小計	110箇所	68箇所	6箇所		392箇所	358箇所	15185 1 577 5
			90箇所	86箇所			164箇所	149箇所	平成18年3月30日
		l	- CO E //	-1箇所			10.00	1.10 (2.17)	平成22年8月12日
		ŀ		-2箇所					平成24年8月2日
	諏訪市	ŀ		- EII//	20箇所				平成28年3月28日
	יוי נאן ארא	ŀ		-1箇所	20回77				平成28年9月1日
		ŀ		-1箇所				-1箇所	平成29年2月9日
		ŀ		1 回 171			2箇所	2箇所	令和5年8月7日
		小計	90箇所	81箇所	20箇所		166箇所	150箇所	は作り十0万/口

(令和6年3月25日現在) 急傾斜地の崩壊 地滑り 事務所名 市町村名 告示年月日 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 42箇所 31箇所 44箇所 42箇所 平成21年3月30日 **※20** 平成22年2月25日 47箇所 42箇所 102箇所 95箇所 39箇所 37箇所 57箇所 47箇所 平成24年3月1日 12箇所 11箇所 32箇所 32箇所 平成25年1月31日 茅野市 33箇所 31箇所 254箇所 232箇所 平成27年3月30日 3箇所 3箇所 12箇所 9箇所 平成27年6月1日 8箇所 平成28年6月30日 1箇所 1箇所 平成28年8月8日 **※**45 小計 156箇所 8箇所 501箇所 457箇所 177箇所 諏訪 14箇所 12箇所 38箇所 28箇所 平成22年3月25日 ×23 41箇所 63箇所 38箇所 89箇所 平成22年9月16日 諏訪郡下諏訪町 平成28年6月20日 7箇所 6箇所 6箇所 11箇所 30箇所 令和5年8月7日 小計 61箇所 56箇所 7箇所 138箇所 121箇所 99箇所 34箇所 33箇所 141箇所 平成25年3月28日 諏訪郡富士見町 平成27年3月30日 1箇所 1箇所 141箇所 99箇所 小計 35箇所 34箇所 諏訪郡原村 2箇所 平成25年3月25日 27箇所 平成18年9月25日 26箇所 ×2 27箇所 23箇所 106箇所 90箇所 平成24年8月16日 41箇所 36箇所 平成25年3月11日 44箇所 36箇所 79箇所 平成25年3月25日 89箇所 伊那市 149箇所 122箇所 11箇所 278箇所 226箇所 平成26年9月25日 123箇所 111箇所 270箇所 228箇所 平成25年3月28日 11箇所 平成28年3月24日 平成29年9月28日 -1箇所 小計 370箇所 317箇所 22箇所 784箇所 659箇所 15箇所 8箇所 22箇所 17箇所 平成21年3月30日 X21 4箇所 9箇所 9箇所 平成22年3月11日 231箇所 189箇所 274箇所 235箇所 平成23年8月1日 駒ヶ根市 平成26年2月6日 -1箇所 -1箇所 平成27年3月2日 13箇所 平成28年6月16日 -1箇所 令和2年5月28日 伊那 小計 250箇所 194箇所 13箇所 305箇所 261箇所 86箇所 76箇所 111箇所 平成20年3月27日 115箇所 57箇所 50箇所 125箇所 114箇所 平成20年9月29日 Ж13 上伊那郡辰野町 1箇所 平成28年3月24日 -1箇所 平成30年7月9日 小計 143箇所 125箇所 1箇所 240箇所 225箇所 6箇所 5箇所 平成17年8月11日 **※**3 上伊那郡南箕輪村 57箇所 4箇所 46箇所 平成19年9月27日 1箇所 令和3年3月4日 4箇所 小計 6箇所 5箇所 58箇所 46箇所 上伊那郡箕輪町 平成26年9月25日 66箇所 59箇所 120箇所 104箇所 22箇所 15箇所 平成17年12月26日 10箇所 7箇所 52箇所 46箇所 平成19年3月29日 **※**4 上伊那郡飯島町 -1箇所 平成23年3月24日 17箇所 12箇所 令和3年3月4日 令和5年1月30日 -1箇所 小計 32箇所 20箇所 69箇所 58箇所

(令和6年3月25日現在) 地滑り 急傾斜地の崩壊 事務所名 市町村名 告示年月日 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 上伊那郡中川村 平成27年9月24日 71箇所 61箇所 6箇所 237箇所 204箇所 **※**35 平成24年3月29日 12箇所 6箇所 14箇所 14箇所 伊那 上伊那郡宮田村 20箇所 14箇所 令和3年3月4日 小計 12箇所 6箇所 34箇所 28箇所 24箇所 10箇所 141箇所 111箇所 平成20年3月31日 X11 24箇所 11箇所 186箇所 149箇所 平成21年3月30日 43箇所 28箇所 239箇所 202箇所 平成22年3月29日 67箇所 47箇所 695箇所 601箇所 平成24年3月29日 **※**32 16箇所 211箇所 平成24年7月2日 24箇所 226箇所 飯田市 -1箇所 平成24年12月18日 平成28年3月31日 25箇所 平成19年12月27日 50箇所 30箇所 85箇所 262箇所 229箇所 平成27年3月30日 -1箇所 令和2年3月23日 令和5年7月6日 -1箇所 小計 232箇所 142箇所 110箇所 1749箇所 1500箇所 41箇所 平成21年3月30日 27箇所 397箇所 259箇所 1箇所 平成23年3月3日 下伊那郡松川町 -1箇所 平成26年1月23日 82箇所 令和元年7月29日 94箇所 令和元年11月28日 -76箇所 -73箇所 41箇所 27箇所 1箇所 267箇所 小計 415箇所 26箇所 19箇所 115箇所 112箇所 平成19年1月18日 27箇所 平成22年3月25日 下伊那郡高森町 11箇所 6箇所 令和2年3月23日 1箇所 令和2年3月23日 -1箇所 小計 26箇所 19箇所 28箇所 126箇所 117箇所 飯田 14箇所 5箇所 189箇所 160箇所 平成24年8月2日 下伊那郡阿南町 50箇所 34箇所 307箇所 252箇所 平成25年3月25日 平成28年3月31日 20箇所 小計 64箇所 20箇所 39箇所 496箇所 412箇所 35箇所 19箇所 268箇所 203箇所 平成27年3月12日 下伊那郡阿智村 69箇所 47箇所 208箇所 160箇所 平成28年3月28日 X44 29箇所 平成28年3月31日 小計 104箇所 66箇所 29箇所 476箇所 363箇所 1箇所 25箇所 21箇所 平成28年3月28日 下伊那郡平谷村 平成28年3月31日 25箇所 18箇所 25箇所 18箇所 1箇所 25箇所 21箇所 小計 49箇所 140箇所 下伊那郡根羽村 70箇所 190箇所 平成26年3月31日 32箇所 30箇所 平成28年3月28日 下伊那郡売木村 33箇所 28箇所 平成28年3月31日 小計 33箇所 28箇所 32箇所 30箇所 35箇所 28箇所 78箇所 平成20年1月31日 下伊那郡天龍村 平成27年3月9日 229箇所 207箇所 -2箇所 令和5年1月30日 207箇所 小計 35箇所 26箇所 78箇所 229箇所 22箇所 18箇所 平成17年3月31日 下伊那郡泰阜村 平成18年3月30日 103箇所 90箇所 平成28年3月31日 10箇所 小計 22箇所 90箇所 18箇所 10箇所 103箇所

県内の土砂災害警戒区域等の指定状況 (令和6年3月25日現在)

		1	上沙火市	•				7和6年3月25日現在)
事務所名	市町村名	土石流		地滑り			地の崩壊	┃ - 告示年月日
7- WINT	-14-C1 11.1H	警戒区域	特別警戒区域	警戒区域	特別警戒区域	警戒区域	特別警戒区域	13.1711
		41箇所	21箇所			182箇所	161箇所	平成18年1月30日
	下伊那郡喬木村		1箇所					平成24年3月29日
				5箇所				平成28年3月31日
	\J\.	計 41箇所	22箇所	5箇所		182箇所	161箇所	
		39箇所	27箇所			246箇所	223箇所	平成20年3月27日
	下伊那郡大鹿村			65箇所				平成23年4月28日
	1 12 カライル・フィル・フィル・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー	2箇所	2箇所	2箇所		17箇所	13箇所	令和2年3月23日
飯田							-3箇所	令和2年3月23日
ж.ш	\J\.	計 41箇所	29箇所	67箇所		263箇所	233箇所	
		29箇所	23箇所			45箇所	41箇所	平成23年3月10日
	下伊那郡豊丘村	43箇所	35箇所			183箇所	149箇所	平成23年11月14日
				3箇所				平成28年3月31日
	小	計 72箇所	58箇所	3箇所		228箇所	190箇所	
	下伊那郡下條村	16箇所	11箇所			246箇所	200箇所	平成27年1月29日
	ローアカドロレードリホイツ			7箇所				平成28年3月31日
	1/1	計 16箇所	11箇所	7箇所		246箇所	200箇所	
		91箇所	84箇所			109箇所	103箇所	平成18年11月16日
	木曽郡上松町					3箇所	2箇所	平成25年2月14日
	小自仰工位则		-1箇所					平成26年2月6日
				5箇所				平成28年3月24日
	1/1	計 91箇所	83箇所	5箇所		112箇所	105箇所	
	木曽郡南木曽町	154箇所	124箇所			319箇所	189箇所	平成21年3月16日
	小日仰用小日叫		-1箇所					令和3年5月13日
	1/1	計 154箇所	123箇所			319箇所	189箇所	
		20箇所	20箇所			44箇所	37箇所	平成22年3月4日
						2箇所	1箇所	平成25年3月11日
		50箇所	46箇所			98箇所	83箇所	平成22年12月9日
	木曽郡木曽町	1箇所	1箇所			17箇所	6箇所	平成25年3月11日
		171箇所	164箇所			235箇所	203箇所	平成24年3月22日
						44箇所	30箇所	平成25年3月11日
木曽		68箇所	66箇所			117箇所	97箇所	平成25年3月11日
小日				4箇所				平成28年3月24日
	小	計 310箇所	297箇所	4箇所		557箇所	457箇所	
		81箇所	67箇所			133箇所	111箇所	平成19年9月18日
	木曽郡大桑村		-2箇所					令和4年10月13日
			-2箇所			1箇所	1箇所	令和6年1月25日
	小	計 81箇所	63箇所			134箇所	112箇所	
		50箇所	44箇所			50箇所	44箇所	平成26年9月29日
			-1箇所					平成28年7月25日
	木曽郡木祖村		-1箇所					令和2年4月6日
							-1箇所	令和5年8月10日
						3箇所	3箇所	令和6年1月18日
	小	計 50箇所	42箇所			53箇所	46箇所	
	木曽郡王滝村	25箇所	22箇所			33箇所	28箇所	平成26年9月29日
	小自仰工准剂			4箇所				平成28年3月24日
	小	計 25箇所	22箇所	4箇所		33箇所	28箇所	

県内の土砂災害警戒区域等の指定状況 (令和6年3月25日現在) 地滑り 急傾斜地の崩壊 事務所名 市町村名 告示年月日 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 23箇所 22箇所 110箇所 109箇所 平成19年3月29日 平成20年1月31日 42箇所 33箇所 110箇所 103箇所 Ж8 13箇所 13箇所 45箇所 44箇所 平成20年3月31日 36箇所 32箇所 143箇所 136箇所 平成20年8月14日 X12 15箇所 13箇所 19箇所 18箇所 平成23年1月20日 ×27 10箇所 8箇所 20箇所 18箇所 平成23年4月28日 ×30 松本市 -1箇所 平成26年5月19日 47箇所 平成28年9月8日 **※**47 28箇所 23箇所 65箇所 53箇所 平成25年3月28日 20箇所 19箇所 75箇所 55箇所 平成25年3月28日 14箇所 10箇所 37箇所 35箇所 平成26年3月27日 -1箇所 令和6年2月13日 小計 201箇所 172箇所 47箇所 624箇所 570箇所 67箇所 57箇所 154箇所 145箇所 平成19年9月27日 松本 平成19年12月27日 36箇所 29箇所 89箇所 76箇所 2箇所 2箇所 平成20年3月27日 **※**9 48箇所 — 平成22年1月28日 16箇所 58箇所 29箇所 塩尻市 6箇所 平成28年9月8日 **※**48 90箇所 87箇所 令和5年1月26日 4箇所 令和6年2月13日 1箇所 令和6年2月13日 -4箇所 104箇所 小計 134箇所 6箇所 392箇所 356箇所 24箇所 22箇所 57箇所 57箇所 平成18年6月29日 東筑摩郡山形村 1箇所 1箇所 11箇所 11箇所 令和元年11月14日 小計 25箇所 23箇所 68箇所 68箇所 31箇所 27箇所 48箇所 48箇所 平成17年12月26日 東筑摩郡朝日村 令和元年11月14日 1箇所 1箇所 31箇所 27箇所 49箇所 小計 49箇所 12箇所 11箇所 67箇所 64箇所 平成18年6月29日 平成20年8月14日 3箇所 3箇所 5箇所 5箇所 28箇所 26箇所 平成19年3月29日 63箇所 60箇所 平成21年3月26日 安曇野市 10箇所 平成19年4月23日 11箇所 15箇所 13箇所 安曇野 17箇所 15箇所 32箇所 32箇所 平成20年3月27日 1箇所 1箇所 4箇所 4箇所 令和4年1月6日 1箇所 1箇所 4箇所 4箇所 令和4年9月12日 2箇所 令和6年1月25日 小計 73箇所 67箇所 190箇所 184箇所 179箇所 平成18年3月30日 142箇所 136箇所 182箇所 1箇所 平成22年3月29日 大町市 -1箇所 平成25年6月17日 -2箇所 令和2年4月6日 1箇所 1箇所 1箇所 8箇所 令和5年2月13日 8箇所 大町 190箇所 小計 144箇所 134箇所 1箇所 187箇所 10箇所 8箇所 6箇所 6箇所 平成21年3月26日 北安曇郡松川村 令和2年6月25日 -1箇所

10箇所

小計

7箇所

5箇所

11箇所

5箇所

11箇所

※17

令和5年2月13日

1			L砂災害					令和6年3月25日現在)
事務所名	市町村名		石流		骨り		地の崩壊	告示年月日
		警戒区域	特別警戒区域	警戒区域	特別警戒区域	警戒区域	特別警戒区域	≖#40 <i>E</i> 5₽40₽
		15箇所	9箇所			28箇所	22箇所	平成19年5月10日
	~ # +	70箇所	56箇所	0 th =r		105箇所	102箇所	平成20年3月27日
	千曲市			8箇所			, hh =r	平成28年3月10日
							-1箇所	平成30年4月26日
	. =1	hh -r	-1箇所					令和5年11月27日
千曲	小計	85箇所	64箇所	8箇所		133箇所	123箇所	T-*
		25箇所	20箇所			25箇所	14箇所	平成22年3月29日
		14箇所	8箇所	. 44		15箇所	15箇所	平成23年3月28日
	埴科郡坂城町			1箇所				平成28年3月10日
			-1箇所					令和2年5月11日
			-1箇所					令和5年10月30日
	小計	39箇所	26箇所	1箇所		40箇所	29箇所	
	須坂市	57箇所	55箇所			83箇所	69箇所	平成21年3月30日
	25.2011	1箇所				8箇所	8箇所	令和2年11月19日
L	小計	58箇所	55箇所			91箇所	77箇所	
	上高井郡小布施町	6箇所	6箇所					平成18年3月13日
須坂	그 [6] 가 40시 시 10 [6]					14箇所	11箇所	令和2年11月19日
次级	小計	6箇所	6箇所			14箇所	11箇所	
Ī		22箇所	21箇所			102箇所	54箇所	平成19年3月15日
	上高井郡高山村			17箇所				平成20年3月31日
						1箇所	1箇所	令和2年11月19日
	小計	22箇所	21箇所	17箇所		103箇所	55箇所	
		16箇所	12箇所			59箇所	44箇所	平成19年3月15日
		106箇所	93箇所			133箇所	125箇所	平成20年3月31日
						2箇所	2箇所	平成20年12月25日
		9箇所	8箇所			7箇所	5箇所	平成21年2月12日
		7箇所	7箇所			48箇所	41箇所	平成21年3月26日
		8箇所	3箇所			45箇所	29箇所	平成21年11月30日
						4箇所	3箇所	平成22年4月26日
		18箇所	11箇所			37箇所	36箇所	平成22年6月17日
	長野市					110箇所	92箇所	平成22年6月24日
		3箇所	3箇所			128箇所	99箇所	平成23年3月17日
		25箇所	19箇所			120回77	00回///	平成23年4月7日
		40箇所	29箇所			148箇所	109箇所	平成24年2月23日
長野		10回77	20回77	22箇所		110回171	100回77	平成28年2月29日
IXII				57箇所				平成28年3月28日
				43箇所				平成28年6月27日
_				57箇所				平成28年6月30日
	小計	232箇所	185箇所	179箇所		721箇所	585箇所	十,成20年0月30日
	71,91	15箇所	10箇所	1/3回川		21箇所	17箇所	亚出10年2月0日
		33箇所	30箇所	25箇所		73箇所	72箇所	平成19年3月8日 平成20年1月21日
	上水内郡飯綱町	33固別	30回別			/3固別	72回別	
				5箇所				平成27年1月29日
	. =::	40 55 =5	40 <i>k</i> k =r	6箇所		0.465=0	00/#==	平成28年3月28日
	小計	48箇所	40箇所	36箇所		94箇所	89箇所	
	上水内郡信濃町	42箇所	38箇所			259箇所	197箇所	平成25年3月18日
				7箇所				平成27年1月29日
	小計	42箇所	38箇所	7箇所		259箇所	197箇所	

(令和6年3月25日現在) 地滑り 急傾斜地の崩壊 事務所名 市町村名 告示年月日 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 平成18年12月28日 33箇所 31箇所 45箇所 45箇所 平成21年3月30日 19箇所 19箇所 64箇所 58箇所 2箇所 2箇所 平成23年4月21日 **※**29 30箇所 平成27年10月5日 中野市 21箇所 17箇所 72箇所 57箇所 平成19年10月29日 25箇所 74箇所 平成20年3月30日 29箇所 80箇所 **※**9 一 令和4年10月27日 3箇所 -1箇所 令和5年6月8日 小計 264箇所 234箇所 104箇所 93箇所 30箇所 139箇所 114箇所 4箇所 66箇所 65箇所 平成21年3月26日 ×18 平成22年8月30日 -1箇所 飯山市 -1箇所 平成24年3月26日 34箇所 平成28年9月8日 2箇所 令和4年10月27日 小計 141箇所 114箇所 38箇所 66箇所 63箇所 34箇所 32箇所 56箇所 53箇所 平成22年3月29日 平成26年1月23日 19箇所 14箇所 11箇所 9箇所 17箇所 平成28年8月25日 **※**46 下高井郡山ノ内町 2箇所 2箇所 令和5年11月27日 北信 -1箇所 令和5年11月27日 令和6年2月1日 1箇所 1箇所 小計 56箇所 48箇所 17箇所 0箇所 67箇所 62箇所 34箇所 34箇所 31箇所 31箇所 平成20年3月27日 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 平成21年3月26日 **※**19 下高井郡木島平村 平成27年3月12日 6箇所 令和4年10月27日 -1箇所 小計 35箇所 34箇所 6箇所 32箇所 32箇所 24箇所 23箇所 40箇所 31箇所 平成22年3月29日 8箇所 平成25年3月28日 下高井郡野沢温泉村 -1箇所 平成25年6月24日 令和3年2月22日 2箇所 2箇所 2箇所 1箇所 小計 26箇所 24箇所 8箇所 42箇所 32箇所 23箇所 22箇所 48箇所 34箇所 平成24年3月15日 26箇所 19箇所 30箇所 28箇所 14箇所 平成25年3月28日 下水内郡栄村 16箇所 11箇所 4箇所 3箇所 3箇所 平成26年1月23日 -1箇所 令和2年5月21日 1箇所 1箇所 令和3年2月22日 小計 65箇所 51箇所 34箇所 80箇所 52箇所 192箇所 134箇所 109箇所 213箇所 平成24年3月1日 松本市 25箇所 平成27年9月3日 **X**34 令和3年1月7日 -1箇所 小計 134箇所 108箇所 25箇所 213箇所 192箇所 15箇所 13箇所 140箇所 112箇所 平成19年3月29日 大町市 -1箇所 平成22年10月4日 犀川 37箇所 平成27年12月7日 **X**36 小計 15箇所 13箇所 37箇所 140箇所 111箇所 53箇所 45箇所 79箇所 76箇所 平成18年10月16日 安曇野市(明科) 平成28年3月10日 40箇所 ×39 令和3年1月7日 -1箇所 40箇所 小計 53箇所 76箇所 44箇所 79箇所

県内の土砂災害警戒区域等の指定状況 (令和6年3月25日現在) 地滑り 急傾斜地の崩壊 事務所名 市町村名 告示年月日 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域 49箇所 39箇所 176箇所 125箇所 平成22年3月29日 **※24** 25箇所 平成28年2月1日 **※**38 北安曇郡池田町 -1箇所 令和1年9月2日 令和3年1月7日 -2箇所 小計 49箇所 37箇所 25箇所 176箇所 124箇所 48箇所 43箇所 43箇所 平成19年3月29日 39箇所 -1箇所 平成22年3月29日 東筑摩郡麻績村 6箇所 12箇所 11箇所 平成28年3月28日 -1箇所 令和3年1月7日 犀川 54箇所 小計 48箇所 37箇所 6箇所 55箇所 32箇所 30箇所 163箇所 120箇所 平成20年9月29日 平成28年3月14日 25箇所 東筑摩郡生坂村 -1箇所 令和1年9月2日 -1箇所 令和3年1月7日 32箇所 28箇所 小計 25箇所 163箇所 120箇所 100箇所 71箇所 186箇所 160箇所 平成26年12月22日 ※33 東筑摩郡筑北村 平成28年3月14日 26箇所 **※**41 小計 100箇所 71箇所 26箇所 186箇所 160箇所 79箇所 56箇所 平成16年12月6日 166箇所 154箇所 平成17年12月26日 **%**6 平成20年6月26日 -1箇所 1箇所 1箇所 平成22年3月11日 北安曇郡白馬村 36箇所 平成27年3月23日 2箇所 平成28年2月18日 -2箇所 平成28年7月4日 姫川 令和2年10月19日 2箇所 -1箇所 8箇所 14箇所 **※**50 169箇所 小計 81箇所 52箇所 38箇所 175箇所 66箇所 29箇所 221箇所 195箇所 平成18年11月30日 Ж7 64箇所 平成28年3月14日 **※**43 北安曇郡小谷村 -1箇所 平成28年7月4日 -3箇所 令和4年3月24日

小計

66箇所

25箇所

64箇所

令和6年2月29日

3箇所

224箇所

4箇所

199箇所

(令和6年3月25日現在)

		<u> </u>			<u> </u>	TAC P 1///U		节和6年3月25日現在	<u>_</u>
事務所名	市町村名	土名	 石流	地滑り		急傾斜地の崩壊		告示年月日	1
争伤川石	印画利布	警戒区域	特別警戒区域	警戒区域	特別警戒区域	警戒区域	特別警戒区域	古小牛月口	
		7箇所	2箇所			209箇所	150箇所	平成19年3月22日	1
						2箇所	1箇所	平成24年3月15日	1
		1箇所	1箇所					平成24年11月5日	1
				20箇所				平成26年12月11日	1
				22箇所				平成27年3月16日	1
		19箇所	8箇所			39箇所	30箇所	平成20年6月19日	1
				20箇所				平成27年3月30日	1
		27箇所	13箇所			109箇所	80箇所	平成20年7月31日	1
				7箇所				平成27年3月30日	1
	長野市	11箇所	9箇所			113箇所	89箇所	平成22年12月6日	1
		6箇所	2箇所			146箇所	86箇所	平成19年9月27日	1
		2箇所	2箇所			56箇所	46箇所	平成20年3月31日	1
		13箇所	11箇所			73箇所	60箇所	平成20年9月29日	
		21箇所	15箇所			170箇所	114箇所	平成22年3月29日	1
				64箇所				平成28年2月18日	1
土尻川		19箇所	11箇所			229箇所	171箇所	平成24年3月29日	
		1箇所						平成24年11月5日	1
				27箇所				平成28年7月14日	×
							-1箇所	平成30年2月15日	1
	小計	127箇所	74箇所	160箇所		1146箇所	826箇所		
		35箇所	30箇所			163箇所	153箇所	平成17年12月26日	1
	大町市(美麻)			48箇所				平成20年3月31日	1
		3箇所	2箇所					平成24年3月15日	1
	小計	38箇所	32箇所	48箇所		163箇所	153箇所		1
		30箇所	30箇所			188箇所	142箇所	平成19年3月29日	1
		5箇所	5箇所			82箇所	68箇所	平成20年3月24日	1
	上水内郡小川村	10箇所	10箇所			47箇所	42箇所	平成21年11月5日	1
				30箇所				平成28年3月10日	×
		4箇所	2箇所	1箇所		9箇所	3箇所	令和3年3月11日]
	小計	49箇所	47箇所	31箇所		326箇所	255箇所		
	計	6,730箇所	5,488箇所	1,520箇所		19,051箇所	16,094箇所		1
		+ 1	小災害警戒	文	+ 1/4	災害特別警	サマ は	市町村数	- 1

総合計	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	市町村数
₩○ □ 前	27,301箇所	21,582箇所	77市町村

- ※1 茅野市、下諏訪町及び辰野町の一部含む ※2 箕輪町及び南箕輪村の一部含む ※3 伊那市の一部含む ※4 駒ヶ根市の一部含む
- ※5 長野市の一部含む ※6 小谷村の一部含む ※7 白馬村の一部含む ※8 塩尻市の一部含む ※9 辰野町の一部含む
- ※10 飯綱町、飯山市の一部を含む ※11 高森町の一部を含む ※12安曇野市の一部含む
- ※13箕輪町の一部を含む ※14池田町の一部を含む ※15千曲市の一部を含む ※16下諏訪町の一部を含む
- ※17大町市の一部を含む ※18中野市の一部を含む ※19中野市及び山ノ内町の一部を含む
- ※20諏訪市、富士見町、原村の一部を含む ※21飯島町の一部を含む ※22諏訪市の一部を含む ※23岡谷市の一部を含む
- ※24大町市、安曇野市の一部を含む ※25中野市の一部含む ※26東御市、御代田町、佐久市の一部含む
- ※27山形村の一部含む ※28上田市の一部含む ※29木島平村の一部含む ※30安曇野市の一部含む
- ※31佐久市、東御市の一部含む ※32喬木村の一部含む ※33麻績村の一部含む ※34安曇野市の一部含む
- ※35飯島町及び松川町の一部含む ※36長野市、池田町及び生坂村の一部含む ※37東御市の一部含む ※38生坂村の一部含む
- ※39松本市及び池田町の一部含む ※40長野市の一部含む ※41麻績村の一部含む ※42長野市、大町市及び安曇野市の一部含む
- ※43白馬村の一部含む ※44平谷村の一部含む ※45原村の一部含む ※46 木島平村の一部含む ※47塩尻市の一部含む
- ※48 松本市の一部含む ※49大町市の一部を含む ※50大町市の一部を含む