3.5.4 弱部補強目的のコンソリデーショングラウチング

(1) 注入仕様

浅川ダムの弱部補強目的のコンソリデーショングラウチングにおける注入仕様は、表 3.5.3 に示すとおりである。

表 3.5.3 弱部補強目的のコンソリデーショングラウチング注入仕様

			注入	、仕様										
改良目標値		弱部補強目的 :	10 Lu											
ステージ注入方法	1ステージ	うmのステージ工法		配合切替		配合(W/C) (: 1) 注入量	10	8	6	4	2	担定流入量		
			お、注入前のルジオンテス な、「限界圧力+0.1 MP a」			(ℓ) 400 400 400 400 400 400 3,000ℓまで								
注入圧力	を最高注入日	E力とする。 	注入速度	最大注入速度: 40/min/m (なお、注入圧力が上がらない場合は注入速度を上げる)										
	1	7BL (FV断層周辺)	規 定 注 入 量	3, 0000										
水押し試験 圧力段階	ステーシ゛	箇所 7BL(FV断層周辺)	注入完了基 準		てから30分間 量に特別変化	間注入 どがなり は、空隙	(だめ ナれば)押し) 注入完	を続 ど了。	行し、	/min/m以下となっ 注入圧力及び注入 ントミルクで充填す			
初期配合		初期配合	同時注入規制											
初期配合		(W/C)	注入材料	セメントは普通ポルトランドを使用する。										

(2) 追加孔基準

弱部補強目的のコンソリデーショングラウチングは中央内挿法による追加孔基準に従い、追加孔を実施した。1次孔、2次孔を計画孔とし、改良目標値を 10Lu 以下として 2次孔で以下に示すような改良目標値に達しない孔が発生した場合には、追加孔を実施した。

【1:最大值基準】

計画 2 次孔が改良目標値(10Lu)の 2 倍の 20Lu を超えた場合には追加孔を実施する。

追加孔を実施する位置は、改良目標値を超えた孔に隣接する同次数孔のルジオン値の大きい側に行う。実施した追加孔が改良目標値を超えた場合には、反対側の孔を実施する。

【2:連続の基準】

計画2次孔で改良目標値(10Lu)を超える孔が連続する場合には追加孔を実施する。

追加孔を実施する位置は、改良目標値を超えた2孔の間に、ルジオン値の大きい側から施工する。

実施した追加孔が改良目標値を超えた場合には、反対側の孔を実施する。


【3:全体基準】


最終次数孔において、改良目標値(10Lu)に対する非超過確率85%以上を満足しない場合には追加孔を実施する。

(3) 弱部補強目的のコンソリデーショングラウチング施工

7BL で実施した弱部補強目的のコンソリデーショングラウチングの施工結果は、図 3.5.16~図 3.5.21 に示すとおりである。図 3.5.16 にはコンソリデーショングラウチング計画図、図 3.5.17 には計画孔(1 次孔)の実績図、図 3.5.18、には計画孔(2 次孔)の実績図、図 3.5.19 には 2 次孔で改良目標値を超えた孔と追加孔(3 次孔)の実績図、図 3.5.20 には 3 次孔で改良目標値を超えた孔と追加孔(4 次孔)の実績図、図 3.5.21 には最終次数 孔の実績図を示す。

弱部補強目的のコンソリデーショングラウチングは、追加孔基準を満足する形で終了しているが、図 3.5.21 に示す最終次数孔の最大値は 7.5Lu と改良目標値 10Lu よりも小さい値まで改良されている。








図 3.5.21 弱部補強目的のコンソリデーショングラウチング実績図(最終次数孔)

3.5.5 カーテングラウチングの品質管理

り確認

- (1) カーテンラインにおける割れ目分布
- 1) ボーリングコアの割れ目区分の設定

深部の透水性を把握するために、ボーリングコアで透水的か否か(開口状態であったか否か)を検討した。

- ・ボーリングコアで確認される割れ目に対し、かみあわせ、挟在物の状況により割れ目区分を設定した。
- ・設定区分は、以下に示す例のように、「BL」・「OR」に区分した

※すでに堤敷掘削面では、割れ目区分を実施しているが、ボーリングコアの「BL」は堤敷の水色・青、同じく「OR」はオレンジ・赤と対比させている。

H8B106孔 深度39.8m

癒着(膠着)している。 【ボーリングコアの割れ目区分】 割っても面沿いに岩が分離しにくい。 割れ目区分 性 状 例2 例3 (図面表記の色) **学**。 F-V断層に沿って上下流方向に連続する 割れ目。CL-1、CL-2級岩盤に発達する。 硬質岩片が細かく割れたゾーンをなす場 密着している。または、かみ合わせが 良く、割れ目の褐色汚染も認められな 水色 合があるが、湧水や脈の溶脱は認められ 63B48孔 深度42.95m H8B106孔 深度30.40m H1B38孔 深度12.05m BL (青) 破砕物、変質物、砕屑岩脈を伴うが、風化 割れ目に挟在物が認められ、溶脱して の有無にかかわらず、開口していない。面 いない。挟在物に充填されており、膠 としてははっきりしているので、岩は分離し 着している。 H1B71孔 深度26.9m H1B71孔 深度33.92m 63B68孔 深度25.2m かみ合わせが悪く、割れ目で合わせて 開口しており、しばしば湧水を伴う。 も密着しない。 ただし、開口状態は連続せず、密着~開 オレンジ 口を繰り返す。 H1B71孔 深度18.72m H1B40孔 深度35.45m (オレンジ) 熱水変質脈や砕屑岩脈の溶脱による、顕 挟在物が溶脱している。 OR 著な開口割れ目。 開口程度の変化が激しく、オレンジや青割 れ目に変わることがしばしば認められる。 63B70孔 深度2.54m H1B40孔 深度27.1m H5B98孔 深度10.43m (赤) 開口はボアホールスキャナによ

参考: 【堤敷掘削面の割れ目区分】

掘削面

性 状

割れ目区分

(図面表記の色)

(2) 割れ目ゾーン区分と透水性

割れ目区分をもとに設定したゾーン区分について、透水性との相関を検討した結果、表 3.5.4 のとおりまとめた。


- 「Ⅲ」・「Ⅱb」は概ね高透水である。
- ・「Ⅱa」ゾーンは、難透水の傾向はあるが、所々高透水となる箇所がある。
- 「I」ゾーンは難透水である。

表 3.5.4 割れ目ゾーン区分の特徴

割れ目と	ブーン区分	割れ目の特徴	ルジオン値に基づく透水性の傾向	透水性の評価				
Ш		「OR」割れ目よりなるゾーン。	51 例中 43 例(84%)が 5Lu 以上で、浅部 に分布するⅢゾーンの中では深度との相 関もない。	高透水。				
П	ΙΙb		94例中53例(56%)が5Lu以上で、深度と の相関もない。	概ね高透水。				
I	II a	「OR」・「BL」割れ目が混在するが、「BL」割れ目が優勢となるゾーン。 割れ目自体が疎となる傾向有。	5Lu以上が158例中33例(21%)あるが、 101例(64%)が2Lu未満である。なお、深 部でも50Luを超える事例がある。	概ね難透水であるが、高透水箇所が深度と 関係なく、所々にある。				
Ι		「BL」割れ目よりなるゾーン。	93例全て5Lu未満。(2Lu 未満は 90%)	難透水。				


※「OR」:かみ合わせが悪い割れ目、挟在物が溶脱したもの

「BL」:かみ合わせがよく褐色汚染がない割れ目、挟在物があるが溶脱していないもの






IIb ゾーン (94/396): 5Lu 未満の事例が幾分増加するものの、深度との相関では、ばらつきはほぼ「Ⅲ」 ゾーンに近い傾向となる。94 例中 53 例は 5Lu 以上であり、高透水となる事例が半数以上を占める。




Ⅱa ゾーン(158/396): 難透水(5Lu 未満)となる事例が多くなるものの、33 例は 5Lu 以上である。深度との相関はややまばらになるが、50Lu 以上の事例も散見される。



I ゾーン (93/396):全て難透水 (5Lu 未満) である。

(3) パイロット孔および岩盤変位計孔による割れ目区分

図 3.5.22 にカーテングラウチングラインでの割れ目ゾーン区分図を示す。



(4) カーテングラウチング範囲と改良目標値

- ① Ⅲゾーン、Ⅱbゾーンの範囲は、割れ目の透水性が高く、みずみちが下流へ連続する可能性を有していることから全域カーテングラウチング改良範囲とする。
- ② Ⅱaゾーンは、概ね難透水であるが高透水箇所が深度と関係なく所々に分布する。高透水箇所は基本的に不連続であるが、万一、連続した場合を考慮し、浅川ダムのⅡaゾーン範囲は、全域カーテングラウチング改良範囲とする。
- ③ I ゾーンは、割れ目が密着した難透水(透水性は 2Lu 相当程度)であることから、基本的にはカーテングラウチングの改良を必要としない範囲である。
- ④ 河床部は難透水性の岩盤 I ゾーンが分布する箇所であるが、ダム高最大断面付近の浅部の動水勾配の大きくなる箇所の透水性を確実に改良するため、3st 分(15m)をカーテングラウチング改良範囲とする。
- ⑤ 左右岸端部は、サーチャージ水位と I ゾーンが交差する範囲までを改良範囲とする。
- ⑥ 改良目標値は、2Luとする。




図 3.5.23 割れ目区分カーテン範囲図

(5) カーテングラウチング計画孔の孔間隔

1) 試験施エブロック

孔間隔を決定するため、L1 ブロック、L4 ブロックおよび R2 ブロックで試験施工を実施した。





図 3.5.24 カーテングラウチング試験施工位置(施工実績図_全孔に示す)

2) I ゾーンの河床部(L1 ブロック)の施工結果

河床部の L1 ブロックで実施した試験施工の結果、図 3.5.25 に示すように全ての孔で透水性が低く、改良目標値 2Lu 以下であることが確認された。このため、割れ目区分 I ゾーンは、孔間隔 3m の 2 次孔までを計画孔とした。



3) II ゾーン(L4,R2)ブロックの試験施工結果

L4 ブロック

L4 ブロックでは、1 次孔、2 次孔で 2Lu を上回るものは 1 孔で 2.1Lu であった。また、3 次孔は全て 2Lu 以下であった。

一方、L4 ブロックの 1 次孔の下流側 1 mの地点では、岩盤変位計孔施 工時にコア採取および透水試験を実施している(図 3.5.28 の右図)。

岩盤変位計孔とパイロット孔のコアから図 3.5.28 に示す「水色囲い部」では、右岸傾斜で割れ目が連続する可能性がある。

「水色囲い部」のパイロット孔のルジオン値は大きくないが、限界圧力が発生しており、注入は限界圧力+0.1MPaで行っている。

この結果、パイロット孔(単位セメント量: PL4-3st 114kg/m、PL3-5st 16kg/m)の注入により、岩盤変位計孔 4st で 11Lu であったものが、その 1m 上流の 1 次孔において 0.4Lu に改良されたと推定する。このように、10Lu 程度のオレンジ割れ目の改良性は高いと考えられる。

図 3.5.27 パイロット孔と岩盤変位計の平面的位置

(岩盤変位計はカーテンラインより 1m 下流に配置)

【割れ目ゾーン区分線】

--- :「Ⅲ」ゾーン下面


:「I」ゾーン上面

----: 「II」ゾーン中、「IIa」と「IIb」ゾーンの境界

凡例

● パイロット孔位置

▲ 岩盤変位計位置



② R2 ブロック

R2 ブロックも 1 次孔、2 次孔、3 次孔で 2Lu を上回るものは少なく、ルジオン値の最大値は、1 次孔で 2.2Lu、2 次孔で 2.8Lu であった。また、3 次孔においては、全て 2Lu 以下であった。

R2 ブロックでは岩盤変位計孔とパイロット孔のコアから、図 3.5.29 の右の割れ目区分に囲む「水色囲い部」の C-6 上方のオレンジ割目群の割れ目が連続する可能性がある。これらを確実にカバーする範囲を改良範囲として設定している。

そして、グラウチング施工前の岩盤変位計孔において 30Lu 程度であったものが、パイロット孔(単位セメント注入量 PR3-7st 136kg/m)の施工により、1次孔(岩盤変位計孔の 1m 上流)で 2.2Lu に改良されたと推定される。

また、「水色囲い部」の2次孔は2.8Lu であるが、3次孔では1.0Lu 以下に改良されたことを確認した。

このように 30Lu 程度のオレンジ割目の改良性も高く、2 次孔までの注入で概ね改良目標値に改良されると考えられる。

③ Iaゾーンの孔間隔

L4 ブロックおよび R2 ブロックの試験施工結果から、IIa ゾーンの 割目の改良性も高いと判断され、孔間隔 3m の 2 次孔までを計画孔と した。




図 3.5.29 R2 ブロック試験施工結果

コアの者がに日本力 和99%割れ目 ・かみ合わせが悪く割目であわせ

でも審美しない。
 ・技在物が溶脱している。
 ・審美している。または、かみ合わせが良く、創れ目の得受済をも認められない。
 ・割れ目に現在物が認められ、溶

・割れ目に挟在物が設められ、溶 肌 していない。接在物に充填され てより、膠幕している。

C-6 割れ目周辺の注入範囲

R2-101-6st,7st 6st (2.2Lu), 7st(0.3Lu)

2st の合計注入量 48kg/m

凡例

ルジオン値 単位セメント量

Lu≦1 ● 0~5 kg/m

1〈Lu≦2 ● 5~10 kg/m

2〈Lu≦5 ● 10~20 kg/m

5〈Lu≦10 ● 20~100 kg/m

10〈Lu≦20 ● 100~200 kg/m

20<Lu 200~ kg/m ① 計画孔

凡例

---- :「Ⅱ」ゾーン中、「Ⅱa」と「Ⅱb」ゾーンの境界


【割れ目ゾーン区分線】

— :「Ⅲ」ゾーン下面

:「I」ゾーン上面

(6) カーテングラウチング計画

- (4)、(5)節の結果をもとに決定したカーテングラウチング計画を図 3.5.30 に示す。
 - ●改良目標値は、全域 2Lu とする。
 - ●改良範囲は、II a ゾーン、II b ゾーン、III ゾーンを基本とし、動水勾配の大きくなる河床部においては最小3st(15m)を施工する。左右岸部は、サーチャージ水位と I ゾーンが交差する範囲までとする。
 - I ゾーン、II a ゾーンの孔間隔は、3m 間隔の「計画 2 次孔」とする。オレンジ割れ目の密集度が高く透水性も高いII b ゾーン、III ゾーンは、1.5m 間隔の「計画 3 次孔」としているが、今後 II b ゾーンについては、同様に試験施工を行い、計画孔間隔を決定する。



(7) カーテングラウチング施工実績

1) 注入仕様

現在までのカーテングラウチングにおける注入仕様は、表 3.5.5 に示すとおりである。


表 3.5.5 カーテングラウチング注入仕様


	施工時													
ステージ注入方法	1ステージの5m	のステージ工法	去											
	注入圧力は、次表を標準とする。													
	なお、注入前のルジオンテストにより限界圧力が認められた場合は、「限界圧力+0.1MPa」を最高注入圧力とする。													
				ステージ(st)	 深度(m)	規定注入圧力(Mpa)		l				
				1	50)	0~5	0.60			l				
				2		5~10	0.60			l				
注入圧力				3		10~15	0.70			l				
				4		$15\sim\!20$	0.70			l				
				5		$20 \sim 25$	0.90		l					
				6		$25 \sim 30$	1.10			l				
				7		30~35	1.30			l				
				8以深	9	85以深5m每	1.50				<u> </u>			
	注入圧力に合え		_		-J.c.+	□ 1 344€A		透水試験		l				
		スラ	ニージ(st)	深度(m)		甲し試験 ·テップ(Mpa)	類様圧を							
			1	$0 \sim 5$	0→0.1	→0.3→0.6	0-0.1-0.3-	$\rightarrow 0.6 \rightarrow 0.3 \rightarrow 0.1$	$\rightarrow 0$	l				
			2	5∼10	0→0.1	$\rightarrow 0.3 \rightarrow 0.6$	0-0.1-0.3-	$\rightarrow 0.6 \rightarrow 0.3 \rightarrow 0.1$	$\rightarrow 0$	l				
水押し試験 圧力段階			3	$10 \sim 15$	0→0.2	$2\rightarrow0.4\rightarrow0.7$	$0 \rightarrow 0.2 \rightarrow 0.4$	$\rightarrow 0.7 \rightarrow 0.4 \rightarrow 0.2$	→0	l				
江.万秋咱			4	$15 \sim 20$	0→0.2	$2\rightarrow 0.4\rightarrow 0.7$	$0 \rightarrow 0.2 \rightarrow 0.4$	$\rightarrow 0.7 \rightarrow 0.4 \rightarrow 0.2$	$\rightarrow 0$	l				
			5	$20 \sim 25$		$0.4 \rightarrow 0.7 \rightarrow 0.9$	$0 \rightarrow 0.2 \rightarrow 0.4 \rightarrow 0.7$			l				
			6	$25 \sim 30$	$0 \rightarrow 0.2 \rightarrow 0.4 \rightarrow 0.7 \rightarrow 1.1$		$0 \rightarrow 0.2 \rightarrow 0.4 \rightarrow 0.7$			l				
			7	30~35		<u>0.7→1.0→1.3</u>	0 - 0.4 - 0.7 - 1.0			l				
			8以深	35以深5m毎	$0 \rightarrow 0.4 \rightarrow$	$0.7 \rightarrow 1.0 \rightarrow 1.5$	$0 \rightarrow 0.4 \rightarrow 0.7 \rightarrow 1.0$	→1.5→1.0→0.7	$\rightarrow 0.4 \rightarrow 0$					
	初期配合は、以	以下のとおりと	する。							l				
初期配合					初期配合 (W/C) 10/1									
	11 28 2 - 11										<u> </u>			
	他ダムの施上		I	グラウチングパイロ	コット孔の実績	責を参考に設定 		_		1				
		対象孔 配合(W/c) 通常孔 注入量(0)		10/1	8/1	6/1	4/1	2/1	1/1	'				
配合切替				400	400	400	400	400	規定流入量3,0000まで]				
		規定量中断 5回確認以降	注入量(0)	_	_	200	200	400	規定流入量4,0000まで	!				
注入速度	最大注入速度	: 40/min/m (f	也ダムの施工事	耳例を参考)										
規定注入量	3,0000, 4,000	Q (他ダムのカ	施工事例及び港	シ川ダムのカーテン	グラウチング	パイロット孔の	実績を参考に設定)							
注入完了基準				╎ス/min/m以下とな セメントミルクで抗			し)を続行し、注入月 の施工事例を参考)	E力及び注入量に	こ特別変化がなければ	f注入完了。				
同時注入規制							ムの施工事例を参考)							
注入材料		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,	(他ダムの施工事例			- WI - 1. M. I - 2 - 1/							


2) カーテングラウチング施工実績(今回の報告範囲)


これまで実施してきたカーテングラウチングの施工結果の内、施工がチェック孔を除いて完了しているブロックは、L1 ブロック~L5 ブロック、R1 ブロック~R2 ブロックである。これらの範囲について、次数別に図 3.5.31~図 3.5.35 に示す。


これまでの施工結果では、計画 2 次孔で改良目標値を超えた孔が数孔あるが、追加孔 (3 次孔) を実施することで、改良目標値 2Lu 以下を確認している。











3.6 CSG 地すべり対策エ

3.6.1 CSG 地すべり対策工の概要

(1) 概要

CSG は、サイト近傍で得られる材料を簡易な設備でセメントと水と混合して築堤材とし、比較的低品質な材料も利用可能であるため、コスト縮減や環境負荷軽減を果たす。

浅川ダムでは、CSGにより、ダム貯水池のR-2ブロック、L-6ブロックの地すべり対策を行う。

CSG 地すべり対策工の平面図、縦断図、標準断面図を図 3.6.1~図 3.6.3 に示す。

現河床標高以下の掘削・打設は、地すべり末端部での施工を考慮して、河床部の掘削後直ちに対策工を 施工することとした。なお、図 3.6.3 に示すように、河床部については転流水路下部の高さまでコンクリ ート置換して打設している。

CSG 地すべり対策工の規模、施工数量等は以下のとおりである。

施工延長 約 280m 最大幅 約 77m 最大高さ 約 15m

対策工施工量 約65,000m³ (置換コンクリート9,000m³を含む)




図 3.6.1 CSG 地すべり対策工平面図




図 3.6.2 CSG 地すべり対策工縦断図




図 3.6.3 CSG 地すべり対策工標準断面図

(1) CSG 材

CSG 地すべり対策工の母材は、浅川ダム本体基礎掘削で発生した材料を用い、不足分は、コンクリート原石山の廃棄岩を用いることととした。基礎掘削ズリは、母材の岩級区分やふるい分け・破砕方法に応じて I 材からIV 材までに区分して CSG 試験を実施し、II 材を使用することとした。また、原石山廃棄岩について CSG 試験を実施し、V 材として使用することとした。表 3.6.1 に使用する CSG 材を示す。

表 3.6.1 使用 CSG 材の一覧表

材	料	概要	使用予定量 (m³)	備考
Ⅱ材	基礎掘削ズリ	地山において非変質なCM級の岩。 仮置き場で移動式クラッシャーで 80 mm 以下に破砕してストック。	18,000	単位セメント量 140 kg/m³
V材	コンクリー ト原石山廃 棄材	浅川ダム本体工のダム用骨材と同じ原石山から発生する廃棄岩。 移動式スクリーンで 80mm アンダーに 選別	38,000	単位セメント量 60 kg/m³
計			56,000	

(3) 施工実施状況

CSG 地すべり対策工は、図 3.6.5 に示すように先ず上流仮締切部を施工し、その後下流末端部の一部を施工している。

ここで使用した材料は、V材であり、施工数量は、上流端、下流末端部を合わせて $1,900~\mathrm{m}^3$ と全体の 3%程度の進捗である。

また、河床部の置換コンクリート(約 9,000 m^3)の進捗は、全 14 スパン中 11 スパン、施工数量は約 $4,000\mathrm{m}^3$ である。置換コンクリートも含めた工事進捗は約 9%である。(平成 26 年 7 月 17 日現在)

また、施工写真を図 3.6.4 に示す。この写真は置換コンクリートを示すが、現河床標高以下では、地すべり末端部での施工を考慮して、河床部の掘削後直ちに打設している。

(2) 工事工程表

CSG 地すべり対策工の工事工程表を、表 3.6.2 に示す。

表 3.6.2 工事工程表

工 種		平成24年度																<u>平成</u> 2	平成25年度 9 10 11 12 地滑り範囲再											
	4	5	6	7	8	9		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Γ								
CSG地すべり対策工						≛捨場ホ	木地開	発協議	、クマタ		によるこ	工事中	断							地洲	引範囲	再								
									冬期位	址											冬期位	<u></u>								
試験施工	$I \sim I$	V 材材;	料試験		⊢										<u>V</u> #	才細部	試験		V 材;	細部試)(追加)								
															ž	 <u> </u> 回道	<u> </u> 路造成					H								
																						H								
																-		_			_	H								
					<u> </u>													_		<u> </u>		L								
掘削																_		-	H			L								
置換コンクリート																-			-											
CSG盛土																				-										
保護コンクリート																		_	_											
災害復旧工																	<u> </u>	出水復日	<u> </u>	 面復旧 ■										
						亚成2	 6年度															L								
工 種	4	T 5	6	7	T 8	T 9	10	11	12	1	2	3																		
CSG地すべり対策工		<u> </u>	Ť	,	<u> </u>	Ť	10				_																			
									冬期は	比上																				
試験施工						Ⅱ材約	部試	· 検 																						
仮設工																														
仮締切工					崩落	去面対象	t 東⇒CS ¶	L G盛土 I																						
構造物撤去																														
 置換コンクリート																														
CSG盛土																														
保護コンクリート						(仮締·	切) 																							



図3.6.4置換コンクリート施工状況写真




図 3.6.5 置換コンクリートおよび CSG 施工実施図