

## 第4回災害対策本部員会議 次第

日時：令和2年7月10日（金）15時00分～

場所：特別会議室

- 1 今後の天候の見通しについて
- 2 現時点の県内影響について
- 3 各部局・地域振興局報告について
  - （1）孤立状況の解消に向けた取り組み
  - （2）ライフラインの被害状況
  - （3）医療・福祉関係
  - （4）農林業の被害状況
  - （5）その他
- 4 その他

# 警報級・注意報級の現象が予想される期間

7月10日  
13時時点の資料

|                |    |    | 10日    |        |            |        | 11日  |      |      |       |        |        |            |        | 12日  |       |        |        |
|----------------|----|----|--------|--------|------------|--------|------|------|------|-------|--------|--------|------------|--------|------|-------|--------|--------|
|                |    |    | 12-15時 | 15-18時 | 18-21時     | 21-24時 | 0-3時 | 3-6時 | 6-9時 | 9-12時 | 12-15時 | 15-18時 | 18-21時     | 21-24時 | 0-6時 | 6-12時 | 12-18時 | 18-24時 |
|                |    |    | 昼過ぎ    | 夕方     | 夜の<br>はじめ頃 | 夜遅く    | 未明   | 明け方  | 朝    | 昼前    | 昼過ぎ    | 夕方     | 夜の<br>はじめ頃 | 夜遅く    |      |       |        |        |
| 1時間降水量<br>(ミリ) | 北部 | 全域 |        |        |            |        |      |      |      |       |        | 30     | 30         | 20     |      |       |        |        |
|                | 中部 | 全域 |        |        | 20         | 20     |      |      |      | 30    | 30     | 30     | 30         | 30     |      |       |        |        |
|                | 南部 | 全域 | 30     | 30     | 30         | 30     | 30   | 30   | 30   | 30    | 30     | 30     | 30         | 30     |      |       |        |        |
| 大雨(土砂)         | 北部 | 全域 |        |        |            |        |      |      |      |       |        |        |            |        |      |       |        |        |
|                | 中部 | 全域 |        |        |            |        |      |      |      |       |        |        |            |        |      |       |        |        |
|                | 南部 | 全域 |        |        |            |        |      |      |      |       |        |        |            |        |      |       |        |        |
| 洪水             | 北部 | 全域 |        |        |            |        |      |      |      |       |        |        |            |        |      |       |        |        |
|                | 中部 | 全域 |        |        |            |        |      |      |      |       |        |        |            |        |      |       |        |        |
|                | 南部 | 全域 |        |        |            |        |      |      |      |       |        |        |            |        |      |       |        |        |
| 雷              | 北部 | 全域 |        |        |            |        |      |      |      |       |        |        |            |        |      |       |        |        |
|                | 中部 | 全域 |        |        |            |        |      |      |      |       |        |        |            |        |      |       |        |        |
|                | 南部 | 全域 |        |        |            |        |      |      |      |       |        |        |            |        |      |       |        |        |

■ 警報級 ■ 注意報級 ■ 警報級の可能性あり

※注意報、警報は、対象期間の前に数時間のリードタイムをもって発表します。  
※今後の気象状況により変更になる可能性があります。

南部では、11日にかけて激しく降る所がある見込み。

10日12時から12時までに予想される24時間降水量は、  
いずれも多い所で

北部 80ミリ

中部 80ミリ

南部 120ミリ

11日12時から12日12時までに予想される24時間降水量は、  
いずれも多い所で


北部 50から100ミリ

中部 100から150ミリ

南部 100から150ミリ

の見込みです。

10日12時～11日12時  
24時間降水量(ミリ)





# 今後の予想

7月10日  
13時時点の資料

10日11時長野地方気象台発表の天気予報(今日10日から明後日12日まで)

| 北部     |                                                     | 降水確率                                             | 気温予報                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 今日10日  | 南の風 雨 時々 曇り<br>所により 雷 を伴う                           | 00-06 1-<br>06-12 1-<br>12-18 70%<br>18-24 50%   | 長野 日中の最高<br>26度                                       |
| 明日11日  | 南の風 曇り 時々 雨<br>所により 夕方 から 夜の<br>はじめ頃 雷を伴い 激しく<br>降る | 00-06 50%<br>06-12 30%<br>12-18 60%<br>18-24 50% | 長野 朝の最低 日中の最高<br>23度 29度                              |
| 明後日12日 | 南の風 後 北の風 曇り<br>一時 雨                                | 週間天気予報へ                                          |                                                       |
| 中部     |                                                     | 降水確率                                             | 気温予報                                                  |
| 今日10日  | 南の風 後 やや強く 雨<br>時々 曇り 所により 雷<br>を伴う                 | 00-06 1-<br>06-12 1-<br>12-18 70%<br>18-24 50%   | 松本 日中の最高<br>26度<br>諏訪 23度<br>軽井沢 22度                  |
| 明日11日  | 南の風 やや強く 曇り<br>時々 雨 所により 曇前<br>から 雷を伴い 激しく 降<br>る   | 00-06 40%<br>06-12 50%<br>12-18 60%<br>18-24 50% | 松本 朝の最低 日中の最高<br>23度 28度<br>諏訪 21度 26度<br>軽井沢 18度 25度 |
| 明後日12日 | 南の風 曇り 一時 雨                                         | 週間天気予報へ                                          |                                                       |
| 南部     |                                                     | 降水確率                                             | 気温予報                                                  |
| 今日10日  | 南の風 雨 所により 曇<br>過ぎ から 雷を伴い 激し<br>く 降る               | 00-06 1-<br>06-12 1-<br>12-18 90%<br>18-24 90%   | 飯田 日中の最高<br>24度                                       |
| 明日11日  | 南の風 雨 所により 雷を<br>伴い 激しく 降る                          | 00-06 80%<br>06-12 90%<br>12-18 80%<br>18-24 80% | 飯田 朝の最低 日中の最高<br>22度 26度                              |
| 明後日12日 | 南の風 曇り 一時 雨                                         | 週間天気予報へ                                          |                                                       |

(/のち、|時々または一時)

## 天気予報

7月10日11時 長野県の週間天気予報

| 日付      | 11 土        | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 |
|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 長野県     | 曇時々雨        | 曇一時雨 | 曇    | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇    | 曇    |
| 府県天気予報へ |             |      |      |      |      |      |      |
| 降水確率(%) | 50/30/60/50 | 60   | 40   | 60   | 60   | 40   | 40   |
| 信頼度     | /           | /    | B    | B    | B    | C    | C    |

## 週間天気予報

| 長野県北部 |       | 警報級の可能性 |       |  |     |     |     |     |
|-------|-------|---------|-------|--|-----|-----|-----|-----|
| 種別    | 10日   |         | 11日   |  | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|       | 夕方まで  | 夜～明け方   | 朝～夜遅く |  |     |     |     |     |
|       | 12-18 | 18-6    | 6-24  |  |     |     |     |     |
| 大雨    | [中]   | [中]     | [中]   |  | [中] | -   | -   | -   |
| 暴風    | -     | -       | -     |  | -   | -   | -   | -   |

| 長野県中部 |       | 警報級の可能性 |       |  |     |     |     |     |
|-------|-------|---------|-------|--|-----|-----|-----|-----|
| 種別    | 10日   |         | 11日   |  | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|       | 夕方まで  | 夜～明け方   | 朝～夜遅く |  |     |     |     |     |
|       | 12-18 | 18-6    | 6-24  |  |     |     |     |     |
| 大雨    | [中]   | [中]     | [中]   |  | [中] | -   | -   | -   |
| 暴風    | -     | -       | -     |  | -   | -   | -   | -   |

| 長野県南部 |       | 警報級の可能性 |       |  |     |     |     |     |
|-------|-------|---------|-------|--|-----|-----|-----|-----|
| 種別    | 10日   |         | 11日   |  | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|       | 夕方まで  | 夜～明け方   | 朝～夜遅く |  |     |     |     |     |
|       | 12-18 | 18-6    | 6-24  |  |     |     |     |     |
| 大雨    | [高]   | [高]     | [高]   |  | [中] | -   | -   | -   |
| 暴風    | -     | -       | -     |  | -   | -   | -   | -   |

## 早期注意情報（警報級の可能性）

12日まで大雨警報は延長する可能性があります。12日午後から13日にかけて、小康状態となる可能性が出てきましたが、14日には広い範囲で雨となる見込みです。

「令和2年7月豪雨」専用ポータルサイトがありますので、そちらもご覧ください。  
([https://www.data.jma.go.jp/yoho/data/jishin/sien\\_nagano.html](https://www.data.jma.go.jp/yoho/data/jishin/sien_nagano.html))

# 7月6日から大雨による県内への影響について

危機管理部 令和2年7月10日 12時00分時点

| 種 別          |               | 発 表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 解 除                                                                                                                                |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 警 報 等        | 特別警報          | 7/8 6:43 松本市、安曇野市、乗鞍上高地、伊那市、<br>宮田村、上松町、南木曽町、王滝村、大桑<br>村、木曽町、飯田市、阿南町、阿智村、下<br>條村、売木村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7/8 11:40 全解除（警報へ）                                                                                                                 |
|              | 大雨警報          | 7/10 12:00時点 4市町村（4地域）<br>伊那市、宮田村、檜川、木曽町                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|              | 洪水警報          | 7/10 12:00時点 発表なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|              | 土砂災害警戒情報      | 全解除<br><del>7/6 12:30 伊那、檜川、木曽町、宮田村</del><br><del>7/6 18:25 上松町、南木曽町、王滝村、大桑村</del><br><del>7/7 23:10 乗鞍上高地</del><br><del>7/8 1:20 大町市、筑北村</del><br><del>7/8 2:25 安曇野市、池田町、松川村</del><br><del>7/8 5:40 阿南町、売木村</del><br><del>7/8 6:30 飯田、阿智村、下條村</del><br><del>7/8 6:50 長野、松本</del><br><del>7/8 7:10 上村南信濃、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、<br/>飯島町、南箕輪村、中川村、松川町、高森<br/>町、平谷村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊<br/>丘村、大鹿村、木祖村、生坂村</del><br><del>7/8 8:05 長谷</del><br><del>7/9 9:10 飯田、喬木村</del> | 7/8 15:45<br>上松町、伊那、檜川、木曽町、<br>宮田村、大桑村を除き解除<br>7/9 7:10<br>伊那、檜川、木曽町、宮田村を<br>除き解除<br>7/9 19:25<br>全解除（飯田、伊那、檜川、宮<br>田村、喬木村、木曽町を解除） |
|              | 水防警報          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 雨 量 の<br>状 況 | 主な時間雨量        | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|              | 累計雨量          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 人 的 被 害      |               | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 住家被害         | 全壊・半壊<br>一部損壊 | 全 壊<br>別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 半壊<br>別紙のとおり                                                                                                                       |
|              | 床上浸水          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一部損壊<br>別紙のとおり                                                                                                                     |
|              | 床下浸水          | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|              | 避難勧告等発令状況     | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 避難所設置状況      |               | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 孤立集落         |               | <del>7/6 林道土砂崩落により飯田市上村下東（2世帯3名）<br/>ライフライン等問題なし</del><br>7/8 松本市 上高地 257人<br><br>木曽町 日義野上地区 15人<br>長野市 信州新町南部地区 62人<br>木曽町 砂ヶ瀬地区 6人<br>松本市 奈川地区 11人<br>伊那市 長谷浦 9人<br>大鹿村 大河原地区2人                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7/7 11:10 解消<br><br>7/9 10:20<br>観光客全員下山<br>7/8 16:00 解消<br>7/8 19:20 解消<br><br>7/9 16:05 解消<br>7/8 14:50 解消<br>7/10 14:00 解消      |

| 影 響    |         | 状 況                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 交通     | 道路      | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                       |  |
|        | 鉄道      | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                       |  |
|        | 松本空港    | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                       |  |
| ライフライン | 停電      | 7/10 12:00時点<br>下伊那郡大鹿村 大河原の一部(10戸未満)                                                                                                                                                                        |  |
|        | 断水      | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                       |  |
|        | 電話      | 天龍村平岡坂部の一部地域で電話不通                                                                                                                                                                                            |  |
|        | 携帯電話    | KDDI 通信障害なし<br>NTTドコモ 通信障害なし<br>ソフトバンク 通信障害なし                                                                                                                                                                |  |
| 学校関係   | 公立学校休校等 | <休校情報><br><br>7/10<br>【休校】<br>・小学校2校<br>・中学校2校<br>・高校8校<br><br>【授業短縮等】<br>・高校2校                                                                                                                              |  |
|        | 私立学校休校等 | <登校遅延><br><br><休校情報><br><br>7/10<br>【休校】<br>・高校2校(伊那西高校、飯田女子高校)                                                                                                                                              |  |
| 県本部    |         | 【庁内連絡会議】<br>7/6 15:00 庁内連絡会議設置<br>7/6 15:00 第1回庁内連絡会議開催<br>7/7 15:30 第2回庁内連絡会議開催<br><br>【災害対策本部】<br>7/8 6:43 災害対策本部・地方部設置<br>7/8 9:00 第1回災害対策本部員会議開催<br>7/8 16:15 第2回災害対策本部員会議開催<br>7/9 10:30 第3回災害対策本部員会議開催 |  |
| 市町村本部  |         | 7/10 12:00時点<br><災害対策本部><br>8市町村<br>伊那市、駒ヶ根市、飯田市、木曽町、松本市、塩尻市、安曇野市、小川村<br><災害警戒本部><br>16市町村<br>長和町、諏訪市、茅野市、箕輪町、宮田村、高森町、下條村、泰阜村、<br>王滝村、大桑村、麻績村、生坂村、山形村、須坂市、小布施町、飯綱町                                           |  |

# 人的被害・住家被害の状況

令和2年7月10日 12:00現在

| 市町村名 | 人的被害（人） |      |    |    |   | 住家被害（棟） |    |          |          |          |    |
|------|---------|------|----|----|---|---------|----|----------|----------|----------|----|
|      | 死亡      | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 計 | 全壊      | 半壊 | 一部<br>損壊 | 左記以外     |          | 計  |
|      |         |      |    |    |   |         |    |          | 床上<br>浸水 | 床下<br>浸水 |    |
| 長野市  |         |      |    |    | 0 |         |    |          |          | 4        | 4  |
| 上田市  |         |      |    |    | 0 |         |    |          |          | 1        | 1  |
| 飯田市  |         |      |    |    | 0 |         |    |          |          | 4        | 4  |
| 大町市  |         |      |    |    | 0 |         |    |          |          | 2        | 2  |
| 安曇野市 |         |      |    |    | 0 |         |    |          |          | 2        | 2  |
| 下條村  |         |      |    |    | 0 |         |    |          |          | 3        | 3  |
| 売木村  |         |      |    |    | 0 |         |    |          |          | 1        | 1  |
| 上松町  |         |      |    |    | 0 |         |    |          |          | 1        | 1  |
| 木祖村  |         |      |    |    | 0 |         |    |          |          | 2        | 2  |
| 木曾町  |         |      |    |    | 0 |         |    |          |          | 16       | 16 |
| 飯綱町  |         |      | 1  |    | 1 |         |    |          |          |          | 0  |
| 合計   | 0       | 0    | 1  | 0  | 1 | 0       | 0  | 0        | 0        | 36       | 36 |

避難勧告等発令状況

令和2年7月10日 12時00分現在

| 市町村      | 地区数        | 世帯数   | 人数    | 避難指示・<br>勧告・準備 |
|----------|------------|-------|-------|----------------|
| 飯田市      | 土砂災害特別警戒区域 | 1,108 | 3,302 | 準備             |
| 中川村      | 1          | 2     | 5     | 指示             |
|          | 1          | 1     | 4     | 準備             |
| 大桑村      | 全域         | 1,552 | 3,590 | 準備             |
| 合計（3市町村） |            | 2,663 | 6,901 |                |

# 市町村別避難所設置状況

前回 令和2年7月10日 7時30分現在

今回 令和2年7月10日 12時00分現在

| 地域  | 市町村  | 今回        |       |      | 前回        |       |      |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------|-------|------|
|     |      | 避難所<br>開設 | 避難者状況 |      | 避難所<br>開設 | 避難者状況 |      |
|     |      |           | 避難世帯数 | 避難者数 |           | 避難世帯数 | 避難者数 |
| 上伊那 | 中川村  | 1         | 3     | 5    | 1         | 3     | 5    |
| 南信州 | 飯田市  | 68        | 3     | 6    | 68        | 3     | 6    |
|     | 松川町  | 1         | 0     | 0    | 1         | 0     | 0    |
|     | 阿南町  | 0         | 0     | 0    | 4         | 6     | 6    |
|     | 下條村  | 1         | 0     | 0    | 1         | 0     | 0    |
|     | 天龍村  | 16        | 0     | 0    | 16        | 2     | 2    |
|     | 喬木村  | 0         | 0     | 0    | 6         | 2     | 7    |
| 木曽  | 南木曽町 | 0         | 0     | 0    | 1         | 0     | 0    |
|     | 木曽町  | 6         | 0     | 0    | 5         | 0     | 0    |
|     | 木祖村  | 0         | 0     | 0    | 3         | 0     | 0    |
|     | 王滝村  | 0         | 0     | 0    | 2         | 0     | 0    |
| 松本  | 塩尻市  | 0         | 0     | 0    | 1         | 0     | 0    |
|     | 安曇野市 | 1         | 0     | 0    | 1         | 0     | 0    |
| 合計  |      | 94        | 6     | 11   | 110       | 16    | 26   |



## 国等からの支援状況

令和2年7月10日現在

### 1 救助・救援・応急対策支援

- ・緊急消防援助隊 埼玉県防災ヘリ 1機 (7/8)
- ・警察災害派遣隊 埼玉県警ヘリ 1機 (7/8～9)  
富山県警ヘリ 1機 (7/8)
- ・中部地方整備局 ヘリ 1機 (7/8)  
照明車 1台 (7/9～)
- ・北陸地方整備局 ポンプ車 2台 (7/8)

### 2 連絡調整員派遣

- ・東京都 2名 (7/8～10)
- ・自衛隊 県庁 2名 (7/8～)  
4地域振興局 8名 (7/8)
- ・海上保安庁 2名 (7/8～9)
- ・長野地方気象台 2名 (7/8～)
- ・北陸地方整備局 1名 (7/8)、3名 (7/9)、2名 (7/10～)
- ・北陸信越運輸局 2名 (7/8～9)
- ・国土地理院 2名 (7/9)
- ・信越総合通信局 2名 (7/8～)

県内公共交通の運行状況（7月10日）

企画振興部

R2.7.10 12:00現在

| 区分              | 会社名等   |                   | 現在の運行状況 等                                                                                                                                                     |                                                                     |
|-----------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 鉄道              | しなの鉄道  | しなの鉄道線 軽井沢～篠ノ井    | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 |        | 北しなの線 長野～妙高高原     | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 | 長野電鉄   | 長野線 長野～湯田中        | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 | 上田電鉄   | 別所線 上田～別所温泉       | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 | アルピコ交通 | 上高地線 松本～新島々       | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 | JR東日本  | 北陸新幹線 東京～金沢（上越妙高） | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 |        | 信越本線 篠ノ井～長野       | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 |        | 飯山線 長野～越後川口（森宮野原） | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 |        | 篠ノ井線 塩尻～篠ノ井       | <特急ワイドビューしなの><br>平常通り運行<br><普通列車><br>平常通り運行                                                                                                                   |                                                                     |
|                 |        | 小海線 小淵沢～小海        | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 |        | 中央東線 新宿～塩尻（篠ノ井）   | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 |        | 大糸線 松本～南小谷        | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 | JR東海   | 飯田線 豊橋～辰野（中井待）    | <特急ワイドビュー伊那路><br>上下線4本終日運休<br><普通列車><br>長山～駒ヶ根間で運転見合わせ                                                                                                        | <被害状況><br>小和田～中井待間 土砂流入<br>その他複数箇所土砂流入、線路冠水<br>※全線運転再開には相当な日数を要する見込 |
|                 |        | 中央西線 塩尻～名古屋（田立）   | <特急ワイドビューしなの><br>平常通り運行<br><普通列車><br>平常通り運行                                                                                                                   |                                                                     |
|                 | JR西日本  | 大糸線 南小谷～糸魚川（北小谷）  | 平常通り運行                                                                                                                                                        |                                                                     |
| 高速バス等<br>（主要路線） | 長電バス   |                   | （一部運休）<新型コロナウイルス感染症拡大による><br>長野～新潟                                                                                                                            |                                                                     |
|                 | アルピコ交通 |                   | （運休）<br>【特急バス】松本～高山・新穂高温泉<br>（一部運休）<コロナウイルス感染症の拡大による><br>白馬・安曇野～新宿、長野～大阪、松本～長野、松本～名古屋、長野～飯田、長野～大町<br>（運休）<コロナウイルス感染症の拡大による><br>大阪～京都～長野、茅野～大阪、長野～名古屋、大阪～京都～松本 |                                                                     |
|                 | 信南交通   |                   | （一部運休）<新型コロナウイルス感染症拡大による><br>飯田～新宿、駒ヶ根～新宿、飯田～名古屋、箕輪～名古屋、飯田～長野<br>（運休）<新型コロナウイルス感染症拡大による><br>飯田～大阪、飯田～横浜、飯田～立川                                                 |                                                                     |
| 航空              | FDA    | 福岡線               | 平常通り運航                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 |        | 札幌線               | 平常通り運航                                                                                                                                                        |                                                                     |
|                 |        | 神戸線               | 平常通り運航                                                                                                                                                        |                                                                     |

## 令和2年7月大雨に係る健康福祉部の対応について

健康福祉部

### ※ 下線は前回からの変更点

#### 1 医療関係

##### (1) 医療施設について

被害情報なし

##### (2) 災害医療本部について

- ・ 大雨特別警報発令による県災害対策本部設置に伴い、「災害医療本部」を健康福祉部（医療政策課）内に自動設置。
- ・ 災害医療本部では、現在、災害医療コーディネーター※の助言を得ながら、医療提供体制に係る情報収集・分析を行っている。

※ <sup>やなぎや</sup>柳谷 長野赤十字病院 救急部長（統括DMAT）  
(7/8 12:30～17:00 医療政策課内)

##### (3) DMAT（災害派遣医療チーム）について

- ・ 現在、活動しているDMATなし。
- ・ 災害医療コーディネーターとの協議の結果、今後、DMATの派遣やDMAT調整本部の立ち上げは行わない予定。

#### 2 社会福祉施設関係

##### (1) 被害について

被害情報なし

##### (2) 避難について

高齢者施設 …

2施設 20名が避難

(前回：8施設 196名が避難 (7/9 8:00 現在))

障がい者施設… なし

##### (3) 注意喚起について

厚生労働省から発出された通知に沿い、7/8 8:40 に庁内関係各課・保健福祉事務所福祉課・市町村へ、所管施設への注意喚起を周知。


※ 個別の社会福祉施設に対しては、市町村から、情報提供や注意喚起、避難に関する勧告・指示等を行う。

ライフラインの復旧への対応状況

断水戸数 140 戸（内 126 戸解消）

| 市町村名 |     | 被害状況                                                                | 対応状況                                             |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ①    | 松本市 | 松本市安曇沢渡において、土砂崩落により水道管が破損。50 戸断水。                                   | 7/8 断水解消                                         |
| ②    | 木曽町 | 木曽町日義砂ヶ瀬において、大雨により道路が川状態になり、道路沿いに布設されていた 2 本の水道管が破損及び接合部が離脱。13 戸断水。 | ・ 7/8 20L ポリタンクを配布。<br>・ 出水が落ち着いてきているため、現在復旧作業中。 |
| ③    | 〃   | 木曽町三岳三尾（みお）において、土砂流出により水管橋が破損。75 戸断水。                               | 7/9 断水解消                                         |
| ④    | 筑北村 | 筑北村坂北で土砂崩れにより給水管が破損。1 戸断水。                                          | 7/9 断水解消                                         |
| ⑤    | 下條村 | 下條村陽阜（ひさわ）において、土砂崩落により給水管が破損。1 戸（工場）断水。                             | ・ 断水したのは事業所であり、応急給水は不要。<br>・ 来週中に仮配管設置により応急復旧予定。 |

【被災箇所（②木曽町日義砂ヶ瀬）】



令和2年7月豪雨による県内農業の被害状況等について

R2.7.10 12:00 現在

1 防災重点農業用ため池の点検状況

- 大雨特別警報が発表された 14 市町村における防災重点農業用ため池※の緊急点検について地域振興局を通じて市町村に指示

点検対象 100 か所（全県の防災重点農業用ため池 654 か所）

| 地域振興局 | 市町村 | 点検対象ため池数 | 地域振興局 | 市町村  | 点検対象ため池数 |
|-------|-----|----------|-------|------|----------|
| 上伊那   | 伊那市 | 27       | 木 曽   | 南木曽町 | 3        |
| 南信州   | 飯田市 | 23       |       | 木曽町  | 3        |
|       | 阿南町 | 5        | 松 本   | 松本市  | 31       |
|       | 阿智村 | 2        |       | 安曇野市 | 5        |
|       | 下條村 | 1        | 計     | 9市町村 | 100      |

- 地域振興局農地整備課と市町村が連携し、9日に点検を完了し、異状がないことを確認

※ 防災重点農業用ため池：決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池

2 農業関係の被害状況

- 現在までに把握することができた被害状況は下記のとおり  
（速報値であるため、今後の調査によって数値等が変わる）

【 北 部 】

（単位：ha・千円）

| 区 分          | 農 作 物 被 害 |     |      |        |     |       |         |        | 被害作物等                   |
|--------------|-----------|-----|------|--------|-----|-------|---------|--------|-------------------------|
|              | 麦         |     | 果 樹  |        | 野 菜 |       | 農作物被害金額 |        |                         |
|              | 面積        | 金 額 | 面積   | 金 額    | 面積  | 金 額   | 面積      | 金 額    |                         |
| 長野地域振興局計     |           |     | 49.0 | 24,911 |     |       | 49.0    | 24,911 |                         |
| 小布施町         |           |     | 49.0 | 24,911 |     |       | 49.0    | 24,911 | りんご、もも                  |
| 北信地域振興局計     | 1.0       | 156 | 2.9  | 2,817  | 6.3 | 7,379 | 10.2    | 10,352 |                         |
| 中野市          |           |     | 2.9  | 2,817  |     |       | 2.9     | 2,817  | りんご、もも、すもも              |
| 飯山市          | 1.0       | 156 |      |        | 6.3 | 7,379 | 7.3     | 7,535  | 小麦、枝豆、ズッキーニ、<br>スイートコーン |
| 県計<br>(2市1町) | 1.0       | 156 | 51.9 | 27,728 | 6.3 | 7,379 | 59.2    | 35,263 |                         |

- ・ 北部は雨が一旦落ち着いたことから、農作物等の被害状況調査を実施。千曲川が増水したことにより、河川敷内の農地が冠水し、農作物等に 35,263 千円の被害が生じた

【 中部・南部 】

- ・ 現状、大雨（土砂）災害の恐れがあるため、農作物等や農地・農業用施設の被害状況の把握は、今後の状況を見ながら実施する
- 現在、農業農村支援センターが生産者団体等と連携し、被害農家に対し、今後の栽培管理等について技術指導を行っている



令和2年7月10日 12時現在

長野県林務部

## 6月30日からの大雨による林務部関係被害について

### ○林道

#### 《被害状況》

- ・飯田市上村下栗地籍にて山腹崩壊が発生し、林道赤石線が一時通行止めとなり、2世帯3名が孤立したが、飯田市による土砂撤去により7日11:10に解消済み。
- ・17路線55箇所の被害が、上伊那、南信州の10市町村で発生。(詳細は別紙1のとおり)

#### 《復旧対策》

- ・上記のうち、6路線7箇所について、林道災害査定申請の予定。

### ○治山

#### 《被害状況》

- ・58箇所の被害が、上伊那、南信州を中心に21市町村で発生。(詳細は別紙2のとおり)

#### 《復旧対策》

- ・被害の内7箇所について、公共災害事業として対応の予定。(災害関連緊急治山事業4箇所、災害関連緊急地すべり防止事業1箇所、治山施設災害復旧事業1箇所、県単治山事業1箇所)

## 別紙 1

令和 2 年 6 月 30 日からの梅雨前線豪雨災害による市町村別の林道被害状況  
(令和 2 年 7 月 10 日現在)

| 市町村名 | 旧市町村 | 合併年月日 | 路線数 | 箇所数 | 備 考       |      |
|------|------|-------|-----|-----|-----------|------|
|      |      |       |     |     | 被害状況      | 通行可否 |
| 伊那市  |      |       | 3   | 7   | 路肩決壊      | 通行不可 |
| 駒ヶ根市 |      |       | 1   | 3   | 法面崩壊      | 通行可  |
| 中川村  |      |       | 1   | 4   | 路肩決壊      | 通行可  |
| 松川町  |      |       | 1   | 2   | 土砂流出      | 通行可  |
| 阿南町  |      |       | 1   | 3   | 土砂流出      | 通行可  |
| 阿智村  |      |       | 1   | 2   | 土砂流出      | 通行可  |
| 根羽村  |      |       | 2   | 4   | 法面崩壊      | 通行不可 |
| 喬木村  |      |       | 1   | 5   | 土砂流出      | 通行可  |
| 豊丘村  |      |       | 2   | 12  | 路肩決壊      | 通行不可 |
| 大鹿村  |      |       | 4   | 13  | 路肩決壊・法面崩壊 | 通行不可 |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
|      |      |       |     |     |           |      |
| 計    |      |       | 17  | 55  |           |      |

## 令和2年 治山関係被害箇所一覧

| No. | ①被害発生要因   |        | ②発生年月日  | ③被害報告確定日 | ④振興局<br>(森林管理署) | ⑤被害箇所 |             |            | ⑧被害発生現象   |         | ⑨被害の状況                                                                                                    | ⑩人的被害     |            | ⑪家屋被害     |           |
|-----|-----------|--------|---------|----------|-----------------|-------|-------------|------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|     | コード<br>区分 | 区分     |         |          |                 | 市町村   | 大字<br>(国有林) | 字<br>(林小班) | コード<br>区分 | 区分      |                                                                                                           | 死者<br>(人) | 不明者<br>(人) | 全壊<br>(棟) | 半壊<br>(棟) |
| 1   | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 阿南町   |             | 鷲巣         | 2         | 崩壊及び土石流 | 人家の庭先が崩落し、下方のキャンプ場のコテージへ土砂が流出。キャンプ場内の道へ堆積した土砂については、町で撤去済。また、発生源について、町でブルーシート被覆による応急対応を実施予定。               | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 2   | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 泰阜村   |             | 門島         | 1         | 崩壊      | 山腹斜面からJR線路へ土砂が流出。線路へ堆積した土砂については、JRで撤去済。人的被害はなし。                                                           | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 3   | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 阿南町   | 和合          | 巾川         | 3         | 土石流     | 渓流内の不安定土砂が、治山施設および他所管施設をのりこえて県道へ流出し一時通行止めとなった。治山施設、他所管施設ともに満砂のうえ、渓流内には不安定土砂が残っており、今後の降雨により再度県道へ流出する危険がある。 | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 4   | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 飯田市   |             | 千代         | 2         | 崩壊及び土石流 | 山腹内から市道及び人家裏へ土砂が流出。人的被害等はなく、土砂は撤去済。                                                                       | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 5   | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 喬木村   |             | 矢管         | 2         | 崩壊及び土石流 | 渓流上部で山腹崩壊が発生し、崩壊した土砂が渓流を通じて下方の県道へ流出し、県道が一時通行止めとなった。県道に堆積した土砂は県建設事務所ですて撤去済。                                | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 6   | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 大鹿村   |             | 中洞沢        | 1         | 崩壊      | 農地横の山腹斜面が崩壊し、農地へ土砂が流出。人的被害等はない。                                                                           | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 7   | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 大鹿村   |             | 文満         | 1         | 崩壊      | 村道横の斜面で小崩壊が発生。人的被害等はなく、土砂は撤去済。                                                                            | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 8   | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 喬木村   |             | 寺之前        | 1         | 崩壊      | 墓地上部の山腹が崩壊し、墓地と村道へ土砂が流出。人的被害等はなく、土砂は撤去済。                                                                  | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 9   | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 喬木村   |             | 日向洞        | 1         | 崩壊      | 村道上部で山腹崩壊し、村道へ土砂が流出。人的被害等はなく、土砂は撤去済。                                                                      | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 10  | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 飯田市   |             | 阿弥陀沢       | 3         | 土石流     | 渓流内の不安定土砂が市道へ流出。人的被害等はなく、土砂は撤去済。                                                                          | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 11  | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 豊丘村   |             | 切山沢        | 1         | 崩壊      | 山腹崩壊し、田畑へ土砂が流出。人的被害等はない。                                                                                  | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 12  | 2         | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 売木村   |             | 岩倉         | 2         | 崩壊及び土石流 | 渓流内で山腹崩壊及び溪岸浸食が発生。今後拡大崩壊すると下流の河川やBOX暗渠を閉塞する可能性がある。                                                        | 無         | 無          | 無         | 無         |

| No. | ①被害発生要因 |        | ②発生年月日  | ③被害報告確定日 | ④振興局<br>(森林管理署) | ⑤被害箇所 |             |            | ⑧被害発生現象 |     | ⑨被害の状況                                                                                             | ⑩人的被害     |            | ⑪家屋被害     |           |
|-----|---------|--------|---------|----------|-----------------|-------|-------------|------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|     | 被害番号    | 区分     |         |          |                 | 市町村   | 大字<br>(国有林) | 字<br>(林小班) | 被害番号    | 区分  |                                                                                                    | 死者<br>(人) | 不明者<br>(人) | 全壊<br>(棟) | 半壊<br>(棟) |
| 13  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 大鹿村   |             | 河合         | 1       | 崩壊  | 山腹崩壊し、田畑へ土砂が流出。人的被害等はなし。                                                                           | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 14  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 大鹿村   |             | 中峰黒川       | 1       | 崩壊  | 林道中峰黒川線の法面が崩落。人的被害等はなし。                                                                            | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 15  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 喬木村   |             | ごうし沢       | 1       | 崩壊  | 町道上部が崩壊し、旧道へ土砂が流出した。拡大崩壊をすると県道への流出の危険がある。                                                          | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 16  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 喬木村   |             | 大岩洞        | 1       | 崩壊  | 既設堰堤の上部で山腹崩壊し、村道へ土砂が流出。人的被害等はなし、土砂は撤去済。                                                            | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 17  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 飯田市   | 上村          | 万場         | 3       | 土石流 | 渓流内の不安定土砂が降雨による増水で国道152号へ流出し、人家1戸が床下浸水した。不安定土砂が渓流内に依然堆積していることから早急な対応が求められる。人的被害等はなし、国道へ流出した土砂は撤去済。 | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 18  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 上伊那             | 中川村   |             | 飯沼         | 3       | 土石流 | 渓流内から土流が県道横断暗渠を閉塞させ、県道へ土砂が流出。人的被害等はなし。堆積土砂については、県建設事務所で撤去済。                                        | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 19  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 上伊那             | 中川村   |             | 桑原1        | 3       | 土石流 | 渓流内から土流が県道横断暗渠を閉塞させ、県道へ土砂が流出。人的被害等はなし。堆積土砂については、県建設事務所で撤去済。                                        | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 20  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 上伊那             | 中川村   |             | 桑原2        | 3       | 土石流 | 県道沿いの山腹斜面が崩壊し、県道へ土砂が流出。人的被害等はなし。堆積土砂については、県建設事務所で撤去済。                                              | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 21  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 飯田市   |             | 上島         | 3       | 土石流 | 渓流内の不安定土砂が市道へ流出。人的被害等はなし、土砂は撤去済。                                                                   | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 22  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 大鹿村   |             | 河合2        | 1       | 崩壊  | 山腹崩壊し、田畑へ土砂が流出。人的被害等はなし。                                                                           | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 23  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 高森町   |             | 吉田         | 1       | 崩壊  | 山腹崩壊し、村道へ土砂が流出。人的被害等はなし、土流は撤去済。                                                                    | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 24  | 2       | 梅雨前線豪雨 | R2.6.30 |          | 南信州             | 豊丘村   |             | 地藏ヶ沢       | 1       | 崩壊  | 渓流内で山腹崩壊が発生し、既設谷止工上部で土砂が止まり堆積した。人的被害等はなし。                                                          | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 25  | 1       | 豪雨     | R2.7.3  |          | 南信州             | 大鹿村   |             | 上中洞        | 1       | 崩壊  | 村道上部の山腹斜面が崩壊し、倒木が発生。この崩落による人的被害、村道への被害はない。                                                         | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 26  | 1       | 豪雨     | R2.7.6  |          | 上伊那             | 伊那市   |             | 市野瀬        | 1       | 崩壊  | 河川沿いの山腹斜面が崩壊し、土砂が一級河川三峰川へ流出した。                                                                     | 無         | 無          | 無         | 無         |

| No. | ①被害発生要因   |    | ②発生年月日 | ③被害報告確定日 | ④振興局<br>(森林管理署) | ⑤被害箇所 |             |            | ⑧被害発生現象   |         | ⑨被害の状況                                                                                          | ⑩人的被害     |            | ⑪家屋被害     |           |
|-----|-----------|----|--------|----------|-----------------|-------|-------------|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|     | コード<br>番号 | 区分 |        |          |                 | 市町村   | 大字<br>(国有林) | 字<br>(林小班) | コード<br>番号 | 区分      |                                                                                                 | 死者<br>(人) | 不明者<br>(人) | 全壊<br>(棟) | 半壊<br>(棟) |
| 27  | 1         | 豪雨 | R2.7.6 |          | 上伊那             | 伊那市   | 溝口          | 古垣外沢       | 1         | 崩壊      | 山腹崩壊が発生し、流出した土砂により下方の獣害防除柵が破損した。                                                                | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 28  | 1         | 豪雨 | R2.7.6 |          | 上伊那             | 中村村   | 大草          | 大沢洞        | 1         | 崩壊      | 山腹崩壊が発生し、水田へ土砂が流出した。                                                                            | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 29  | 1         | 豪雨 | R2.7.6 |          | 南信州             | 飯田市   | 上村          | 大野         | 2         | 崩壊及び土石流 | 渓流内から生活道路である林道赤石線へ土砂が流出し、2世帯3名が一時孤立状態となった。人的被害はなく、現在、市により土砂が撤去され孤立が解消されている。                     | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 30  | 1         | 豪雨 | R2.7.6 |          | 木曽              | 木曽町   | 福島          | 和合         | 1         | 崩壊      | 町道と合黒田線で斜面崩壊が発生し、町道へ土砂が流出した。人的被害等はなく、現在全面通行止め。                                                  | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 31  | 1         | 豪雨 | R2.7.7 |          | 諏訪              | 茅野市   |             | 糸萱         | 1         | 崩壊      | 既設山腹工(H22県単治山、丸太筋工19m、伏工160m)が崩壊し、流路工(他所管)へ土砂流出。市で流路工内の流出土砂を撤去中。                                | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 32  | 1         | 豪雨 | R2.7.7 |          | 木曽              | 木曽町   | 日義          | 神谷1        | 3         | 土石流     | H30谷止工の受口と国道水路(コルゲート)との接合部分から沢水があふれコルゲート脇に水が回っている。現状が続くと下部の国道へ土砂流出する恐れがある。<br>※応急処置として大型土のう設置予定 | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 33  | 1         | 豪雨 | R2.7.7 |          | 木曽              | 木曽町   | 日義          | 神谷2        | 3         | 土石流     | 治山施工地(渓流)から国道全幅にわたり土砂流出。木曽建設事務所にて本日に土砂撤去予定。<br>R2復旧治山事業施工予定箇所(公告中)                              | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 34  | 1         | 豪雨 | R2.7.7 |          | 木曽              | 木曽町   | 日義          | 神谷3        | 3         | 土石流     | H30谷止工の下流側の渓流土砂が国道361号へ流出。応急処置として大型土のう設置予定                                                      | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 35  | 1         | 豪雨 | R2.7.7 |          | 木曽              | 上松町   |             | 釜沼         | 1         | 崩壊      | 県道上松御岳線において山腹斜面が小崩壊し土砂流出。県建設事務所での復旧作業中。                                                         | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 36  | 1         | 豪雨 | R2.7.8 |          | 上伊那             | 中川村   |             | 坂戸         | 1         | 崩壊      | H14予防治山事業で施工した法枠工が被災し崩落。国道へは土砂の流出はないが、崩壊地には不安定土砂が堆積している。<br>県建設事務所により大型土のう設置予定。                 | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 37  | 1         | 豪雨 | R2.7.8 |          | 上伊那             | 中川村   |             | 沖町         | 1         | 崩壊      | 豪雨により山腹崩壊が発生し、既設山腹工(H28県単)が被災し、下流農地へ土砂が流出した。上部に人家があるため早急に対策が必要。                                 | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 38  | 1         | 豪雨 | R2.7.8 |          | 上伊那             | 駒ヶ根市  |             | 早草         | 3         | 土石流     | 豪雨により県道西伊那線へ土砂及び流木が流出し一時通行止めとなった。渓流内には流木及び不安定土砂が堆積している。                                         | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 39  | 1         | 豪雨 | R2.7.8 |          | 上伊那             | 伊那市   | 長谷          | シミズ沢       | 3         | 土石流     | 市道浦線へ土砂が流出。詳細については調査中。                                                                          | 無         | 無          | 無         | 無         |

| No. | ①被害発生要因 |        | ②発生年月日 | ③被害報告確定日 | ④振興局<br>(森林管理署) | ⑤被害箇所 |             |            | ⑥被害発生現象   |                                                                           | ⑦被害の状況 | ⑧人的被害     |            | ⑨家屋被害     |           |
|-----|---------|--------|--------|----------|-----------------|-------|-------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|
|     | 区分      |        |        |          |                 | 市町村   | 大字<br>(国有林) | 字<br>(林小班) | コード<br>番号 | 区分                                                                        |        | 死者<br>(人) | 不明者<br>(人) | 全壊<br>(棟) | 半壊<br>(棟) |
| 40  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 佐久       | 小諸市             |       | 芝原          | 1          | 崩壊        | 農道脇斜面が崩落し、直下水路を閉塞し、土砂が州出。小諸市により土砂及び立木等撤去作業中                               | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 41  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 上伊那      | 飯島町             |       | 本郷          | 1          | 崩壊        | 山腹斜面崩壊が発生。今後下部の農業用水が埋塞される恐れがある。                                           | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 42  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 上伊那      | 中川村             |       | 美里          | 2          | 崩壊及び土石流   | 林道陣馬形線付近で崩壊が発生し、渓流内を通じて、泥水が下流集落内を流れる河川を流下した。河川沿いの人家へは村が避難呼びかけている。         | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 43  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 上伊那      | 伊那市             | 長谷    | 江の沢         | 2          | 崩壊及び土石流   | 山腹崩壊が発生し土砂が流出し市道岩入桃の木線が被災。溪床には不安定土砂が堆積している。                               | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 44  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 南信州      | 喬木村             |       | 九十九谷森林公園    | 1          | 崩壊        | 園内の山腹斜面が崩壊し、公園内の道路に土砂が流出。人的被害等はない。                                        | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 45  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 南信州      | 喬木村             |       | 寺の前奥        | 1          | 崩壊        | 山腹が崩壊し、山林内に土砂が堆積。人的被害等はない。                                                | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 46  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 南信州      | 豊丘村             |       | 中平          | 1          | 崩壊        | 山腹が崩壊し、山林内に土砂が堆積。人的被害等はない。                                                | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 47  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 南信州      | 豊丘村             |       | 下田          | 1          | 崩壊        | 山腹が崩壊し、一級河川あした川に土砂が流出。人的被害等はない。                                           | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 48  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 松本       | 生坂村             |       | 金戸          | 3          | 土石流       | 渓流内から不安定土砂が国道19号へ流出した。土砂は国道事務所ですり取り撤去中。人的被害はない。                           | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 49  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 松本       | 生坂村             |       | 込地          | 2          | 崩壊及び土石流   | 渓流内で山腹崩壊が発生し、崩壊土砂が渓流を通じて県道(麻績インター千曲線)へ流出した。土砂は松本建設事務所ですり取り撤去済。現在も通行止め継続中。 | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 50  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 松本       | 松本市             |       | 古宿          | 3          | 土石流       | 渓流内から県道(奈川木祖線)へ土砂が流出した。土砂は松本県建設事務所ですり取り撤去済。人的被害はない。                       | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 51  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 長野       | 長野市             | 篠ノ井   | 白助          | 1          | 崩壊        | 長谷寺本堂の外壁へ土砂が崩落。人的被害はない。                                                   | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 52  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 長野       | 長野市             | 広瀬    | 影山西道間       | 1          | 崩壊        | 影山公民館裏の山腹が崩壊し、土砂が影山公民館内へ流出。                                               | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 53  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 長野       | 長野市             | 鬼無里   | イモリ沢        | 1          | 崩壊        | 市道へ土砂崩落。人的被害無し。                                                           | 無      | 無         | 無          | 無         |           |
| 54  | 豪雨      | R2.7.8 |        | 長野       | 長野市             | 鬼無里   | 樋口沢         | 1          | 崩壊        | 市道へ土砂崩落。人的被害無し。                                                           | 無      | 無         | 無          | 無         |           |

| No. | ①被害発生要因 |    | ②発生年月日 | ③被害報告確定日 | ④振興局<br>(森林管理署) | ⑤被害箇所 |             |            | ⑥被害発生現象 |    | ⑦被害の状況                                                            | ⑩人的被害     |            | ⑪家屋被害     |           |
|-----|---------|----|--------|----------|-----------------|-------|-------------|------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|     | 発生番号    | 区分 |        |          |                 | 市町村   | 大字<br>(国有林) | 字<br>(林小班) | 発生番号    | 区分 |                                                                   | 死者<br>(人) | 不明者<br>(人) | 全壊<br>(棟) | 半壊<br>(棟) |
| 55  | 1       | 豪雨 | R2.7.8 |          | 長野              | 長野市   | 七二会         | 岩草         | 1       | 崩壊 | 市道へ土砂崩落。人的被害無し。                                                   | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 56  | 1       | 豪雨 | R2.7.8 |          | 長野              | 千曲市   |             |            | 1       | 崩壊 | 山腹崩壊により、林道 不動滝線の路肩が崩落。                                            | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 57  | 1       | 豪雨 | R2.7.8 |          | 長野              | 小川村   | 高府          | 久木中村       | 1       | 崩壊 | 集中豪雨により、村道をまきこみ地すべり性崩壊が発生した。崩壊は下部の溪流に達し、部分的に河道を閉塞している。人的・建物被害は無い。 | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 58  | 1       | 豪雨 | R2.7.8 |          | 長野              | 小川村   | 高府          | 外石         | 1       | 崩壊 | 人家へ土砂崩落。人的被害無し。                                                   | 無         | 無          | 無         | 無         |
| 計   |         |    | 58箇所   |          |                 |       |             |            |         |    |                                                                   | 0         | 0          | 0         | 0         |



## 令和2年7月豪雨の対応状況

長野県建設部〔7月10日・12:00時点〕

## ■雨の状況

## ◇雨量の状況（主な地点）

|                             |                 |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 時間雨量※1                      | 南木曾（南木曾町）9.5mm  | 御嶽山（木曾町）2mm     | 南信濃（飯田市）4mm     |
| 最大24時間※1                    | 南木曾（南木曾町）62.5mm | 御嶽山（木曾町）22.5mm  | 南信濃（飯田市）49mm    |
| 総雨量※2                       | 南木曾（南木曾町）475mm  | 御嶽山（木曾町）1,216mm | 南信濃（飯田市）628.5mm |
| ※1 7月9日12時～10日12時の間の観測所での最大 |                 |                 | ※2 6月30日からの総雨量  |

## ■河川の状況

## ◇水防の実施状況

## 《ダム》（7月9日まで）

事前放流：14ダムで実施

（県：金原・奈良井・裾花・奥裾花・片桐、県企業局：菅平

水資源機構：牧尾、関西電力：三浦、王滝川、常盤、木曾伊奈川、読書、山口）

洪水調節：13ダムで実施

（県：裾花・奈良井・横川・片桐、水資源機構：牧尾・味噌川、

国：大町・小渋・美和、東京電力：奈川渡・水殿・稲核、中部電力：平岡）

## 《排水機場運転》（7月9日まで）

長野市 浅川第二・第三排水機場（7.5時間）

## 《排水ポンプ車出動状況》（7月9日まで）

飯山市 今井川（県1台、飯山市1台）、長野市 浅川（県1台、国2台）、飯田市 毛賀沢川（県1台、飯田市1台）

## 《水位到達情報》

別紙のとおり

## 《11日～12日に向けた対応》

・ダム：水位を低下させ、洪水調節容量を確保中。

・排水ポンプ車：出動できる体制を確保。

## ◇主な河川災害の状況

・23箇所（飯田建設事務所管内、7月1日時点） 人家等への影響はなし

※7月2日以降分は、河川水位低下後に詳細調査を実施

（裏面に続く）

## ■道路の状況（6月30日からの影響を含む）

### ◇道路規制状況 計 36路線 42箇所（別紙のとおり）（27路線 31箇所が解除済み）

| 規制種別    | 高速道路 | 直轄国道    | 県管理道路     | 有料道路ほか |
|---------|------|---------|-----------|--------|
| 災害による規制 | —    | 0路線 0箇所 | 19路線 23箇所 | —      |
| 雨量事前規制  | —    | —       | 18路線 19箇所 | —      |

### ◇主な道路災害の状況

- ・（国）158号 法面復旧工事実施中
- ・（国）152号 大鹿村で1戸2名孤立 復旧作業中 7/10 孤立解消見込み

## ■土砂災害の状況

### ◇土砂災害警戒情報の発表状況（7/9 19:25 第14号まで）

| 地 域 | 継 続 中 | 解 除    |
|-----|-------|--------|
| 上伊那 | —     | 伊那、宮田村 |
| 下伊那 | —     | 飯田、喬木村 |
| 木曽  | —     | 橋川、木曽町 |

### ◇主な土砂災害の状況（6月30日からの影響を含む）

| 計 38箇所 |      |       |    |                        |                          |
|--------|------|-------|----|------------------------|--------------------------|
| 種 別    | 発 生  | 人的 家屋 | 避難 | 建設部対応状況                | 他部局等対応状況                 |
| 土石流    | 13箇所 | — —   | あり | 5箇所土砂撤去済、<br>2箇所現地調査実施 | 保安林 6箇所林務部対応             |
| がけ崩れ   | 12箇所 | — —   | あり | 1箇所土砂撤去済、<br>3箇所現地調査実施 | 林務部 1箇所対応<br>市町村 7箇所対応   |
| 地すべり   | 13箇所 | — —   | あり | 4箇所現地調査実施<br>2箇所土砂撤去等  | 農政部 1箇所対応<br>市町村 6箇所調査実施 |

## ■国土交通省による支援

- ・大雨特別警報発令後、北陸地方整備局職員リエゾン派遣3名
- ・7月8日、北陸地方整備局 浅川にポンプ車2台派遣
- ・7月8日、中部地方整備局 木曽地域へリ調査の実施 異状なし
- ・7月9日～ 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 大鹿村(国道152号)に照明車1台派遣

# 7月4日～9日の大雨による洪水に関する情報等の発表について

R02.07.10 12:00 現在

## ■洪水に関する情報の発表状況について

### 【水位情報】


| 発表河川 | 事務所   | 市町村  | 水位観測局 | レベル3    |         | レベル4    |         | 現状           |
|------|-------|------|-------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|      |       |      |       | 避難判断    | 解消      | 氾濫危険    | 解消      |              |
| 犀川   | (安曇野) | 安曇野市 | 陸郷    | 8日05:40 | 8日15:30 | 8日08:40 | 8日15:30 | 解除(9日13:20)  |
| 犀川   | 長野    | 長野市  | 弘崎    | 8日09:10 |         | 8日10:30 | 8日16:30 | 解除(10日10:00) |
|      |       |      |       | 8日16:30 | 8日16:30 |         |         |              |
| 木曽川  | 木曽    | 南木曽町 | 南木曽   | 7日20:00 |         | 7日21:10 | 8日02:00 | 解除(10日10:15) |
|      |       |      |       | 8日16:20 | 8日16:20 | 8日08:30 | 8日16:20 |              |
| 木曽川  | 木曽    | 上松町  | 桃山    | 7日19:20 |         | 7日21:00 | 8日02:00 | 解除(10日10:15) |
|      |       |      |       | 8日16:20 | 8日16:20 | 8日09:30 | 8日16:20 |              |
| 木曽川  | 木曽    | 木曽町  | 大手橋   | 7日19:20 |         | 7日21:00 | 8日02:00 | 解除(10日10:15) |
|      |       |      |       | 8日16:20 | 8日16:20 | 8日08:40 | 8日16:20 |              |

### 【水防警報】

2箇所で発令中(出動:0箇所、準備:2箇所)

| 発表河川 | 事務所 | 市町村 | 水位観測局 | 水防警報発表  |         |         |    | 備考             |
|------|-----|-----|-------|---------|---------|---------|----|----------------|
|      |     |     |       | 準備      | 出動      | 状況      | 解除 |                |
| 遠山川  | 飯田  | 飯田市 | 平岡    | 4日05:20 | 6日18:00 | 7日10:00 |    | 7日10:00 準備へ引下げ |
| 上川   | 諏訪  | 茅野市 | 江川橋   | 6日14:40 |         |         |    |                |

<参考> 洪水に関する防災情報の体系



国道規制路線等箇所一覧表(6月30日からの大雨)

36路線42区間

3路線6区間

令和2年7月10日(金)12:00 道路管理課

| 路線番号      | 箇所           |                      | 道路の被害状態 | 規制原因 |     | 規制開始日時 |       | 規制延長 | 迂回路 |      | 被害状況 |    | 解除日時等 | 備考 | 備考                                    |
|-----------|--------------|----------------------|---------|------|-----|--------|-------|------|-----|------|------|----|-------|----|---------------------------------------|
|           | 始点           | 終点                   |         | 規制種別 | 規制値 | 月/日    | 時刻    |      | 迂回路 | 孤立集落 | 人身   | 物損 |       |    |                                       |
| 2 (国)152号 | 大鹿村大河原大沢橋    | 大鹿村地蔵峠               | 法面崩落    | 災害   |     | 7/1    | 12:00 | 8.9  | 無   | 有    | 無    | 無  |       |    | 復旧作業中<br>7/10 孤立解消見込み                 |
| 3 (国)152号 | 飯田市上村(御堂沢橋北) | 飯田市上村(大島河原キャンプ場南)    | 土石流     | 災害   |     | 7/7    | 8:00  | 1.5  | 無   | 無    | 無    | 無  |       |    | 当該区間先線は未舗装の通行不能区間                     |
| 4 (国)361号 | 木曾町日義(19号交点) | 塩尻市迷神トンネル羽瀬(チエーン麓脱線) | 法面崩落    | 災害   |     | 7/7    | 21:00 | 4.8  | 有   | 無    | 無    | 無  |       |    | 迷神奈良井橋を迂回路に通行可                        |
| 5 (国)158号 | 松本市安曇沢渡      | 松本市安曇安房トンネル          | 法面崩落    | 災害   |     | 7/8    | 6:00  | 6.7  | 無   | 有    | 無    | 無  |       |    | 路面土砂撤去作業完了<br>引き続き法面復旧工実施中<br>緊急車両通行可 |
| 6 (国)152号 | 大鹿村鹿塩(分杭峠)   | 大鹿村鹿塩女高              | 法面崩落    | 災害   |     | 7/8    | 10:50 | 8.9  | 無   | 無    | 無    | 無  |       |    | 壊破のため、再調査中                            |
| 7 (国)152号 | 伊那市大鹿村境      | 伊那市長谷市野瀬杉島市野瀬線交点     | 路肩崩壊    | 災害   |     | 7/8    | 11:00 | 6.8  | 無   | 無    | 無    | 無  |       |    | 作業中                                   |

県道規制路線等箇所一覧表(6月30日からの大雨)

16路線17区間

令和2年7月10日(金)12:00 道路管理課

| 路線番号           | 箇所                   |                       | 道路の被害状態 | 規制原因 |     | 規制開始日時 |       | 規制延長 | 迂回路 |      | 被害状況 |    | 解除日時等     | 備考 | 進捗状況                                       |
|----------------|----------------------|-----------------------|---------|------|-----|--------|-------|------|-----|------|------|----|-----------|----|--------------------------------------------|
|                | 始点                   | 終点                    |         | 規制種別 | 規制値 | 月/日    | 時刻    |      | 迂回路 | 孤立集落 | 人身   | 物損 |           |    |                                            |
| 1 (一)上飯田線      | 飯田市上村清水              | 飯田市上村赤石トンネル           | 路肩崩壊    | 災害   |     | 7/1    | 13:00 | 5.3  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    | 調査中                                        |
| 2 (一)栗野御供線     | 阿南町富草梅田橋             | 阿南町富草鶴目橋              | 路肩崩壊    | 災害   |     | 7/1    | 13:00 | 1.6  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    | 調査中                                        |
| 3 (主)下食川線      | 森島村明島(森島村明島田山佐久間線交点) | 森島村明島(森島村明島田山佐久間線交点)  | 路肩崩壊    | 災害   |     | 7/1    | 16:00 | 2.8  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    | 4km以上通行止                                   |
| 4 (主)阿南根羽線     | 阿南町落合                | 赤木村長下(村道交点)           | 路肩崩壊    | 災害   |     | 7/2    | 10:00 | 11.2 | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    | 調査中                                        |
| 5 (一)八島高原線     | 下諏訪町八島(一)霧ヶ峰東餅屋線交点)  | 下諏訪町大平(南信森林管理署東保造林詰所) | 落石      | 災害   |     | 7/4    | 23:30 | 5.7  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    | 調査中                                        |
| 6 (主)天竜公園阿智線   | 森島村金野(村道新田黒見線交点)     | 森島村唐笠(村道黒見唐笠(停)線交点)   | 法面崩落    | 災害   |     | 7/7    | 7:30  | 2.7  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    | 調査中                                        |
| 8 (一)上松御岳線     | 上松町小川市ノ津             | 上松町小川市ノ津              | 法面崩落    | 災害   |     | 7/7    | 10:00 | 0.1  | 無   | 無    | 無    | 無  |           |    | 7/8 12時10分孤立解消<br>7/10～当面 日中は片側通行、夜間は全面通行止 |
| 9 (一)上松南木曾線    | 上松町供道台(上松町供道台)       | 上松町東通(上松町東通)          | 路面冠水    | 災害   |     | 7/7    | 21:15 | 2.5  | 有   | 無    | 無    | 無  | 7/8 9:30  |    |                                            |
| 12 (一)青奥菜場(停)線 | 大町市青奥                | 大町市菜場                 | 法面崩落    | 災害   |     | 7/8    | 7:30  | 4.0  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    | 調査中                                        |
| 14 (主)信濃信州新線   | 長野市鬼無里(国道406号交点)     | 長野市戸隠宝光社(長野市戸隠線交点)    | 法面崩落    | 災害   |     | 7/8    | 8:00  | 12.0 | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    | 調査中                                        |
| 15 (一)迷神奈良井線   | 塩尻市大字奈良井(国道19号交点)    | 塩尻市大字奈良井(国道361号交点)    | 土砂流出    | 災害   |     | 7/8    | 8:30  | 4.8  | 有   | 無    | 無    | 無  | 7/8 17:00 |    |                                            |
| 16 (一)下生野明科線   | 東筑摩郡生坂村下生野(国道19号交点)  | 東筑摩郡生坂村小立野            | 土砂流出    | 災害   |     | 7/8    | 9:00  | 2.1  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    | 調査中                                        |
| 17 (一)西伊那線     | 中川村大字(東道起点)          | 駒ヶ根市中沢(駒ヶ根長谷線交点)      | 倒木      | 災害   |     | 7/8    | 10:00 | 16.7 | 有   | 無    | 無    | 無  | 7/8 17:00 |    |                                            |

|    |                |                   |                   |      |     |  |     |       |     |   |   |   |   |  |  |                      |
|----|----------------|-------------------|-------------------|------|-----|--|-----|-------|-----|---|---|---|---|--|--|----------------------|
| 18 | (主)駒ヶ根長谷線      | 駒ヶ根市中沢大洞冬期閉鎖ゲート   | 駒ヶ根市長谷中沢峠県道終点     |      | その他 |  | 7/8 | 11:00 | 3.2 | 無 | 無 | 無 | 無 |  |  | (国)152号規制解除状況をみて、判断。 |
| 20 | (一)上田千曲長野自動車道線 | 千曲市野高場(千曲橋上流100m) | 千曲市野高場(千曲橋下流100m) | 路面冠水 | 災害  |  | 7/8 | 13:30 | 0.2 | 無 | 無 | 無 | 無 |  |  | 調査中                  |
| 21 |                |                   |                   |      |     |  | 7/8 | 13:30 | 0.2 | 無 | 無 | 無 | 無 |  |  |                      |
| 22 | (一)岩本里穂刈線      | 国道19号交差点          | 安藤橋               | 法面崩落 | 災害  |  | 7/8 | 10:40 | 2.6 | 有 | 無 | 無 | 無 |  |  | 調査中                  |
| 23 | 小島信濃木崎(停)      | 大町市美麻(長野市境)       | 大町市美麻(長野市境)       | 法面崩落 | 災害  |  | 7/8 | 14:30 | 6.3 | 有 | 無 | 無 | 無 |  |  | 調査中                  |
| 24 | (一)栃原北郷信濃線     | 長野市折橋             | 長野市市場平            | 法面崩落 | 災害  |  | 7/8 | 12:00 | 1.0 | 有 | 無 | 無 | 無 |  |  | 調査中                  |
| 25 | (主)戸隠線/井線      | 長野市折橋             | 長野市日照田            | 法面崩落 | 災害  |  | 7/8 | 12:00 | 3.0 | 有 | 無 | 無 | 無 |  |  | 調査中                  |
| 26 |                |                   |                   |      |     |  | 7/8 | 12:00 | 3.0 | 有 | 無 | 無 | 無 |  |  |                      |
| 27 |                |                   |                   |      |     |  | 7/8 | 12:00 | 3.0 | 有 | 無 | 無 | 無 |  |  |                      |
| 28 | (一)岩本里穂刈線      | 長野市信州新町山穂刈(栗原)    | 長野市信州新町山穂刈(竹之和)   | 法面崩落 | 災害  |  | 7/8 | 9:15  | 0.5 | 有 | 無 | 無 | 無 |  |  | 調査中                  |
| 29 | (一)信州新中条線      | 長野市中条(旧処理場付近)     | 長野市中条(旧処理場付近)     | 路肩崩落 | 災害  |  | 7/8 | 9:45  | 0.4 | 有 | 無 | 無 | 無 |  |  | 調査中                  |

規制路線等箇所一覧表(事前規制区間)

18路線19区間

| 路線番号           | 箇所                |                   | 道路の被害状況 | 規制原因 |                   | 規制開始日時 |       | 規制延長 | 迂回路 |      | 被害状況 |    | 解除日時等     | 備考 | 進捗状況           |
|----------------|-------------------|-------------------|---------|------|-------------------|--------|-------|------|-----|------|------|----|-----------|----|----------------|
|                | 始点                | 終点                |         | 規制種別 | 規制値               | 月/日    | 時刻    |      | 迂回路 | 孤立集落 | 人身   | 物損 |           |    |                |
| 1 (主)駒ヶ根駒ヶ岳公園線 | 中部電力(株)新太田切発電所    | しらび平              | 事前通行規制  | 事前   | 連続80mm            | 7/4    | 4:00  | 10.5 | 無   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 2 (一)伊那駒ヶ岳線    | 伊那市内ノ萱上砂防堰堤       | 伊那市県道終点           | 事前通行規制  | 事前   | 連続40mm            | 7/4    | 4:30  | 2.6  | 無   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 3 (一)為栗和合線     | 天龍村大輪(飯田富山佐久間線交点) | 阿南町和知野(R151交点)    | 事前通行規制  | 事前   | 時間20mm<br>連続80mm  | 7/6    | 14:30 | 7.4  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 4 (主)白馬温泉線     | 松本市安曇川            | 松本市白馬温泉           | 事前通行規制  | 事前   | 時間15mm<br>連続80mm  | 7/6    | 14:30 | 5.1  | 有   | 無    | 無    | 無  | 7/10 7:00 |    |                |
| 5 (一)深沢阿南線     | 阿智村浪合深沢           | 阿南町落合             | 事前通行規制  | 事前   | 時間25mm<br>連続100m  | 7/6    | 15:30 | 18.0 | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 6 (国)418号      | 阿南町新野(矢野橋先)       | 天龍村の瀬橋先           | 事前通行規制  | 事前   | 時間25mm<br>連続100m  | 7/6    | 16:30 | 10.7 | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    | 阿南町新野地帯で路面陥没あり |
| 7 (国)418号      | 平谷村五軒小屋(岐阜県境)     | 阿南町新野(矢野橋先)       | 事前通行規制  | 事前   | 時間25mm<br>連続100m  | 7/6    | 17:30 | 19.0 | 無   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 8 (主)阿南根羽線     | 栗木村長下(村道交点)       | 根羽村黒地(設楽根羽交点)     | 事前通行規制  | 事前   | 時間25mm<br>連続100m  | 7/6    | 18:30 | 32.9 | 無   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 9 (主)奈川野麦高根線   | 松本市奈川川浦           | 松本市奈川野麦峠          | 事前通行規制  | 事前   | 時間20mm<br>連続80mm  | 7/6    | 19:30 | 6.1  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 10 (主)豊後岳線     | 松本市安曇松本           | 松本市安曇松本           | 事前通行規制  | 事前   | 時間20mm<br>連続80mm  | 7/6    | 19:30 | 12.5 | 無   | 無    | 無    | 無  | 7/10 8:00 |    |                |
| 11 (主)白馬温泉線    | 北安曇郡白馬村三枝         | 北安曇郡白馬村三枝         | 事前通行規制  | 事前   | 時間20mm            | 7/6    | 20:00 | 5.0  | 無   | 無    | 無    | 無  | 7/9 8:00  |    |                |
| 12 (主)飯田南木曾線   | 南木曾町吾妻大平峠         | 南木曾町吾妻幸助          | 事前通行規制  | 事前   | 時間25mm<br>連続100mm | 7/6    | 20:30 | 6.9  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 13 (国)158号旧道   | 松本市安曇岐阜県境         | 松本市安曇中ノ湯1号カーブ     | 事前通行規制  | 事前   | 連続80mm            | 7/6    | 21:00 | 7.2  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 14 (主)飯田南木曾線   | 飯田市内ノ瀬橋           | 飯田市上飯田大平峠         | 事前通行規制  | 事前   | 時間20mm<br>連続80mm  | 7/6    | 20:30 | 13.0 | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 15 (主)開田三岳福島線  | 木曾町開田高原菅沢         | 木曾町三岳羽入           | 事前通行規制  | 事前   | 連続100mm           | 7/6    | 22:00 | 11.0 | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 16 (主)上高地公園線   | 松本市安曇河童橋          | 松本市安曇中ノ湯          | 事前通行規制  | 事前   | 連続80mm            | 7/6    | 0:00  | 6.3  | 無   | 有    | 無    | 無  |           |    |                |
| 17 (一)槍ヶ岳矢村線   | 安曇野市穂高有明宮城ゲート     | 安曇野市穂高有明中房ゲート     | 事前通行規制  | 事前   | 連続80mm            | 7/7    | 6:30  | 11.2 | 無   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 18 (主)奈川木祖線    | 松本市奈川寄合渡          | 松本市奈川木祖村境         | 事前通行規制  | 事前   | 時間20mm<br>連続80mm  | 7/6    | 18:30 | 6.1  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 19 (一)霧ヶ峰東峰線   | 下諏訪町八島            | 下諏訪町和田峠           | 事前通行規制  | 事前   | 時間20mm<br>連続80mm  | 7/7    | 18:30 | 4.7  | 有   | 無    | 無    | 無  | 7/9 9:30  |    |                |
| 20 (一)美ヶ原公園西内線 | 上田市武石(旧料金所ゲート)    | 上田市武石(武石観光センター入口) | 事前通行規制  | 事前   | 時間20mm<br>連続100m  | 7/7    | 20:30 | 12.0 | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 22 (主)松本和田線    | 長和町和田峠            | 長和町和田字桂の木         | 事前通行規制  | 事前   | 時間20mm<br>連続80mm  | 7/8    | 7:10  | 8.6  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 23 (一)美ヶ原和田線   | 小県郡長和町田美ヶ原高原山本小屋前 | 小県郡長和町野々入釈迦堂橋上    | 事前通行規制  | 事前   | 時間20mm<br>連続80mm  | 7/8    | 8:00  | 8.6  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |
| 24 (一)下生野原線    | 木戸交差点             | 上生野原              | 事前通行規制  | 事前   | 洪水の恐れあり           | 7/8    | 11:00 | 1.1  | 無   | 無    | 無    | 無  | 7/9 9:30  |    |                |
| 25 (主)下条米川飯田線  | 下條村陽原(村道交点)       | 下條村陽原(村道交点)       | 事前通行規制  | 事前   | 法面崩落の恐れ           | 7/9    | 10:45 | 0.5  | 有   | 無    | 無    | 無  |           |    |                |