

# 長野県神城断層地震災害について



資料5

危機管理防災課

## 1 地震の概要

地震の発生	平成26年11月22日 22時08分
地震の規模・震源の深さ	マグニチュード6.7 深さ5キロメートル
県内の主な震度分布	震度6弱 長野市、小川村、小谷村 震度5強 信濃町、白馬村
地震の評価	震源域付近には糸魚川-静岡構造線活断層系の一部である神城断層が存在している。今回の地震は、神城断層の一部の活動による可能性が高いが、詳細は今後の調査観測結果等を踏まえさらに検討を行う必要がある（H26.11.23 地震調査委員会）。
余震の発生	姫川沿いに小谷村から白馬村の南北約20キロメートルの余震域で発生している。（最大の余震 11月22日 22時37分 小谷村（震度5弱））

震度分布図並びに本震及び余震の震央分布図（11/22～12/1）（気象台提供）



## 2 県の主な対応について

### (1) 県本部の動き

日時	対応内容
11/22 22:08	長野県地震災害対策本部、北安曇・長野地方部設置
11/22 22:08	長野市、小川村、小谷村（震度6弱以上）、白馬村に情報連絡員を派遣
11/22～	白馬村、小谷村、小川村に災害救助法適用
11/23～	白馬村、小谷村の要請により、県備蓄物資（アルファ米、ブルーシート、室内テントなど）、弁当、ストーブ等を提供

### (2) 応援部隊の動き

区分	派遣要請	活動内容	活動場所	撤収等
陸上自衛隊	11/23 02:25	断水地域での給水活動	白馬村	11/23 20:00
緊急消防援助隊	11/22 23:05	被災地域での捜索救助活動等	白馬村	11/23 14:15
県内消防	11/22 22:44	被災地域での捜索救助活動等	白馬村	11/23 15:45
警察災害派遣隊	11/22 23:05	被災地域での捜索救助活動等	白馬村・小谷村	11/23 14:45

## 3 地震災害の主な状況



	人的被害(人)		住家被害(棟)		
	重傷	軽傷	全壊	半壊	一部損壊
長野市	2	10	4	40	1,138
松本市					1
岡谷市					1
中野市					5
大町市		2		6	85
飯山市					1
安曇野市					1
松川村	1				
白馬村	3	20	42	33	154
小谷村	2	2	33	72	224
信濃町		1			
小川村		1	2	11	197
飯綱町		2			11
計	8	38	81	162	1,818



① 建物全壊棟数  
● 鉄道被災箇所

（被害、避難情報は、平成27年3月2日現在）