

# 大町市付近を震源とする地震に伴う県内への影響について

令和8年4月22日(水) 15時00分現在

危機管理防災課

## 1 地震の概要

発生日時	令和8年4月18日 13:20頃 令和8年4月18日 14:54頃
マグニチュード	M5.0 (13:20) M5.1 (14:54)
場所および深さ	大町市 8km 大町市 10km
最大震度 (13:20)	震度5強 大町市 震度5弱 長野市 震度4 小川村
最大震度 (14:54)	震度5弱 長野市、大町市 震度4 松川村、小川村、生坂村

## 2 長野県の体制及び対応

体制	18日(土) 13時20分 警戒対策本部自動設置
対応状況	<b>【本庁】</b> ・本庁職員は第三次参集 4/18 15:30 第1回警戒対策本部会議実施 18:00 第2回警戒対策本部会議実施 <b>【関係部局】</b> ・関係部局、地域振興局(北アルプス・長野・松本)で被害状況等確認中 4/18 15:30 長野地域振興局 人的被害なし 15:30 大町建設事務所 大町市、松川村の道路パトロール中 松本建設事務所 生坂村の道路パトロール中 13:30 長野建設事務所 長野市、小川村の道路パトロール中

	<p>18:00 完了、現時点被害なし</p> <p><b>【へり】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県警へり情報収集のため 4/18 16:32 離陸 17:30 帰投 被害情報の報告なし</li> <li>・ 防災へり情報収集のため 4/18 15:29 離陸 17:38 帰投 被害情報の報告なし</li> </ul> <p><b>【市町村】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大町市 4/18 13:50 警戒本部設置 15:00 災害対策本部設置 本部員会議実施 (4/18 3回開催) 4/19 8:30 本部員会議 (第4回) 開催、状況変化なければ第5回は20日に開催予定 4/20 8:30 本部員会議 (第5回) 開催 9:10 災害対策本部⇒警戒本部へ移行</li> <li>・ 長野市 4/18 13:20 災害警戒本部設置 14:54 災害警戒本部⇒災害対策本部へ移行 18:00 災害対策本部⇒災害警戒本部へ移行 4/19 6:00 災害警戒本部廃止</li> <li>・ 小川村 対策本部立ち上げなし</li> <li>・ 松川村 4/18 15:00 災害警戒本部設置 4/19 本部会議の開催予定なし 4/20 17:00 災害警戒本部廃止</li> </ul> <p><b>【消防本部】</b></p> <p>新たな被害情報があった場合に記載</p>
--	--

### 3 長野県内の地震発生状況

<p>人・住家被害</p>	<p><b>【人的被害】</b></p> <p>現時点なし</p> <p><b>【住家被害】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大町市 家屋の屋根瓦の一部損壊等</li> </ul>
---------------	---

4/18 18:30 時点 計 22 箇所 の被害を確認。居住に耐えられない場合は緊急的にブルーシートで補強、19 日から順次実施予定

4/19 8:00 屋根瓦の一部落下 計 30 箇所

土蔵等の外壁一部落下、塀や墓石の倒壊・転倒、家屋外壁にクラック、自宅裏の石積崩落等複数（箇所数調査中）

15:00 屋根瓦の一部落下 計 34 箇所

被害の確認、ブルーシートでの補強を実施中

4/19 被災建築物応急危険度判定を実施

4/20 15:00 屋根瓦の一部落下 計 56 箇所

4/22 15:00 新たな被害情報なし

・長野市 体育館天井から鉄板が落下、利用者に負傷なし

水防会館クラック発生

4/19 15:00 屋根瓦の一部落下 計 1 件

4/22 15:00 新たな被害情報なし

・池田町

4/20 13:00 屋根瓦の一部落下 計 1 件

4/22 15:00 新たな被害情報なし

・松川村 壁にひび等

4/18 18:30 計 2 件の被害を確認

4/20 8:30 新たな被害情報なし

4/20 10:00 計 3 件の被害を確認

4/22 15:00 新たな被害情報なし

・生坂村

4/19 15:00 屋根瓦の一部落下 計 11 件

4/20 13:00 屋根瓦の一部落下 計 12 件

4/22 15:00 新たな被害情報なし

・筑北村

4/20 9:30 屋根瓦の一部落下 計 1 件

4/22 15:00 新たな被害情報なし

・松本市

4/20 15:00 屋根瓦の一部落下 計 1 件

【その他被害】

・黒部アルペンルート 黒部平～大観峰間 ロープウェイ停止中  
団体取り残しの可能性（富山）

	<p>4/18 13:20 地震による安全確認のためロープウェイ及びバス全て運行停止 15:20 運行再開 取り残しなし</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小川村 家庭用灯油タンク転倒</li> </ul> <p>4/18 13:20 200ℓ灯油転倒し100ℓ漏洩 消防隊出動し対応中 けが人なし 14:20 長野市消防局1隊3名出動 引き揚げ 河川への流出なし</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大町市 家庭用灯油タンク転倒</li> </ul> <p>4/18 15:30 490ℓ灯油転倒し200ℓ漏洩 消防隊出動し対応中 けが人なし 16:20 北アルプス広域消防本部1隊2名出動 引き揚げ 河川への流出なし</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小川村 公共施設等で壁にひびや落下物</li> </ul>
<p><b>交通情報</b></p>	<p>各機関通常運行</p>
<p><b>ライフライン</b></p>	<p><b>【水道】</b> 断水なし (その他水道情報)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大町市一部地域において水源に濁りが生じており取水を制限、大町地区本通りから東側の地域と社地区の全域約3,000戸に節水要請</li> </ul> <p>4/18 21:40 濁度が下がったことから取水を再開。今後濁りが生じない限り通常の給水を実施。節水要請も解除の見込。</p> <p>4/19 15:00 現在 濁りは解消されており、通常の給水を実施中。節水要請については継続中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・長野市: 信州新町の味藤配水池で管の故障により水位が低下。対象世帯10戸で給水袋を支給し、修繕予定。</li> </ul> <p>4/18 19:00 時点、管の応急修繕は完了</p> <p><b>【電気】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中電 停電</li> </ul> <p>4/18 13:20 小川村大字高府、長野市信州新町、越道、山穂刈の一部50戸。設備確認中、復旧見込み未定 停電理由調査中</p> <p>15:35 復旧済み</p> <p><b>【ガス】</b> 現時点被害なし</p>

#### 4 避難所開設状況

- ・大町市 現時点なし

施設の開放（八坂支所、美麻支所、中央保健センター2階の計3箇所）

4/22 15:00 時点 2名利用

- ・長野市 現時点なし
- ・小川村 現時点なし
- ・松川村 現時点なし
- ・生坂村 現時点なし

#### 5 自衛隊

- ・松本駐屯地 CH-47

4/18 14:11 大町方面へ離陸

15:35 帰投