

平成29年7月～8月にかけて発生した土砂災害

7月4日集中豪雨による土砂災害（1箇所）
 発生場所：小川村宮ノ入地籍（土石流）
 発生日時：平成29年度7月4日 18:30ごろ
 雨量：（連続）7月3日 20時～7月5日 1時 68mm
 （時間最大）7月4日17時～18時 21mm/hr
 流出量：土砂 約500m³、流木量 約50m³
 被害状況：人的被害なし、孤立人家1件（3人）、村道3箇所で通行止め
 復旧状況：人家孤立の解消 7月6日、村道開通 7月8日



① 小川村 宮ノ入沢 宮ノ入(土石流)

8月11日集中豪雨による土砂災害（2箇所）
 発生場所：小川村花尾地籍（地すべり）、小川村宮ノ入地籍（土石流）
 発生日時：平成29年度8月11日 18:30ごろ
 雨量：（連続）8月11日15:00～8月12日5:00 58mm
 （時間最大）時間雨量 8月11日18:00～18:00 16mm/hr
 流出量（宮ノ入）：土砂 約100m³、流木量 約1m³
 被害状況：人的被害なし、孤立人家1件（3人）、村道1箇所通行止め
 復旧状況：人家孤立の解消 8月13日、村道開通 8月13日




⑩ 小川村 花尾(地すべり) ⑨ 小川村 宮ノ入沢 宮ノ入(土石流)

8月17日集中豪雨による土砂災害（1箇所）
 発生場所：小川村法地地籍（地すべり）
 発生日時：平成29年度8月19日 未明
 雨量：（連続）8月17日19:00～8月18日6:00 44mm
 （時間最大）時間雨量8月17日20:00～21:00 31mm/hr
 規模：長さ 約50m、幅 約30m、深さ 約4m、勾配 35度
 土塊量 約2,000m³
 被害状況：人的被害なし、村道2箇所通行止め、空家1件
 復旧状況：村道は当面の間、不通



⑫ 小川村 法地(地すべり)



7月13日集中豪雨による土砂災害（16箇所）
 発生場所：長野市中条13箇所、七二会2箇所、小川村1箇所）
 発生日時：平成29年7月13日 18時ごろ
 雨量：（連続）7月13日18時～7月14日2時 33mm
 （時間最大）7月13日18時～19時 28mm/hr
 災害：地すべり12箇所、河床・溪岸侵食2箇所、路肩崩壊2箇所
 被害状況：人的被害なし、家屋被害5戸



② 長野市 中条 小手屋(地すべり) ⑨ 長野市 中条 切久保(地すべり) ⑪ 長野市 中条 御山里(地すべり) ⑬ 長野市 中条 藤沢(地すべり)



④ 長野市 中条 戸谷の腰(地すべり) ⑩ 長野市 中条 田の入(地すべり) ⑫ 長野市 中条 追平(地すべり) ⑭ 長野市 中条 本郷(地すべり)



⑬ 長野市 中条 刈宿沢青木(河床低下)

21 倉並(施設災)

⑮ 長野市 中条 沢尻(地すべり)