


整備効果事例

事例① 松本平広域公園(松本市)



箇所名:  
松本平広域公園(松本市)



整備後



トイレを整備し  
防災拠点としての機能を向上しました

整備前



整備後



老朽化した遊具を更新し  
利用者の安全を確保しました

整備前



整備後



傷んだ芝を更新し  
利用者の安全を確保しました


## 整備効果事例

### 事例② 飯田運動公園(飯田市)

野球場:ベンチ更新



箇所名:  
飯田運動公園(飯田市)



整備前




整備後



老朽化したベンチを更新し  
利用者の安全を確保しました

### 事例③ 烏川溪谷緑地(安曇野市)

箇所名:  
烏川溪谷緑地(安曇野市)



水辺エリア:木道更新



整備前



整備後



老朽化した木道を更新し  
利用者の安全を確保しました



