

# 令和2年度 災害時における緊急調査の実施状況

(地質コンサルタント業務)

令和3年3月31日現在

| 発注機関名    | 業務別  | 委託業者名           | 業務概要                              | 工期               | 委託額<br>(千円) | 備考 |
|----------|------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-------------|----|
| 佐久建設事務所  | 地質調査 | (株)土木管理総合試験所    | 地質調査 一式                           | R2.4.15~R2.5.30  | 1,144.0     | 完了 |
| 上田建設事務所  | 地質調査 | 国土防災技術(株)長野支店   | 法面調査 一式                           | R2.5.1~R2.9.30   | 3,542.0     | 完了 |
| 伊那建設事務所  | 地質調査 | 国土防災技術(株)長野支店   | 地質調査 一式                           | R2.6.23~R2.9.30  | 2,101.0     | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | (株)北信ボーリング      | 地質調査 一式                           | R2.4.19~R2.6.19  | 704.0       | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | 北陽建設㈱           | 地質調査 一式                           | R2.4.2~R2.5.2    | 1,243.0     | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | 北陽建設㈱           | 地質調査 一式                           | R2.7.13~R3.1.29  | 9,845.0     | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | ㈱アンドー           | 地質調査 一式                           | R2.7.7~R2.12.14  | 20,086.0    | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | ㈱サクセン           | 地質調査 一式                           | R2.7.7~R2.11.30  | 6,468.0     | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | 日本工営㈱ 長野営業所     | 地質調査 一式                           | R2.7.15~R3.1.29  | 51,216.0    | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | (有)エンジニアエヌディー   | 地質調査 一式                           | R2.7.13~R3.1.25  | 3,366.0     | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | ㈱村尾地研 長野営業所     | 地質調査 一式                           | R2.7.11~R2.9.30  | 2,458.5     | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | 日本綜合建設㈱         | 地質調査 一式                           | R2.7.18~R3.3.19  | 14,157.0    | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | 北陽建設㈱           | 地質調査 一式                           | R2.7.12~R2.12.28 | 770.0       | 完了 |
| 飯田建設事務所  | 地質調査 | 日本工営㈱ 長野営業所     | 地質調査 一式                           | R2.8.1~R2.10.29  | 990.0       | 完了 |
| 安曇野建設事務所 | 地質調査 | 北陽建設(株)         | 地質調査・解析 一式                        | R2.4.15~R2.10.30 | 5,632.0     | 完了 |
| 長野建設事務所  | 地質調査 | 川崎地質(株)         | 地質調査・解析 一式                        | R2.7.8~R2.12.08  | 4,851.0     | 完了 |
| 長野建設事務所  | 地質調査 | (株)日さく 長野営業所    | 地質調査・解析 一式                        | R2.7.10~R2.9.10  | 3,421.0     | 完了 |
| 長野建設事務所  | 地質調査 | (株)サクセン         | 地質調査・解析 一式                        | R2.7.22~R2.12.04 | 8,283.0     | 完了 |
| 長野建設事務所  | 地質調査 | (株)サクセン         | 地質調査・解析 一式                        | R2.7.22~R2.12.04 | 451.0       | 完了 |
| 長野建設事務所  | 地質調査 | 日本工営(株)         | 崩壊斜面調査 一式                         | R2.4.7~R2.12.4   | 10,527.0    | 完了 |
| 長野建設事務所  | 地質調査 | 川崎地質(株)         | 地表調査 一式                           | R2.7.8~R2.12.08  | 2,068.0     | 完了 |
| 北信建設事務所  | 地質調査 | 国土防災技術(株)長野支店   | 地質調査・解析 一式<br>擁壁補強設計 一式           | R2.4.22~R3.3.22  | 11,572.0    | 完了 |
| 北信建設事務所  | 地質調査 | 北陽建設(株)         | 現地調査 一式                           | R2.5.12~R2.6.30  | 770.0       | 完了 |
| 北信建設事務所  | 地質調査 | 応用地質(株)長野営業所    | 現地調査 一式                           | R2.7.16~R3.1.30  | 2,288.0     | 完了 |
| 犀川砂防事務所  | 地質調査 | 北陽建設(株)         | 地すべり地表踏査 1式                       | R2.4.24~R2.7.30  | 638.0       | 完了 |
| 犀川砂防事務所  | 地質調査 | 北陽建設(株)         | 地すべり地表踏査 1式                       | R2.4.30~R2.9.30  | 1,276.0     | 完了 |
| 犀川砂防事務所  | 地質調査 | 国土防災技術(株)長野支店   | 地すべり地表踏査 1式                       | R2.7.9~R2.9.11   | 561.0       | 完了 |
| 犀川砂防事務所  | 地質調査 | 国土防災技術(株)長野支店   | 地すべり地表踏査 1式                       | R2.7.9~R2.10.30  | 2,695.0     | 完了 |
| 犀川砂防事務所  | 地質調査 | 北陽建設(株)         | 現地踏査 1式<br>土石流センサー設置 1式           | R2.7.12~R3.3.30  | 3,597.0     | 完了 |
| 犀川砂防事務所  | 地質調査 | (株)みずず総合コンサルタント | 地すべり地表踏査 1式<br>地形測量(UAVレーザー測量) 1式 | R2.8.12~R2.11.30 | 4,147.0     | 完了 |

# 令和2年度 災害時における緊急調査の実施状況

(地質コンサルタント業務)

令和3年3月31日現在

| 発注機関名      | 業務別      | 委託業者名                    | 業務概要                               | 工期                | 委託額<br>(千円) | 備考 |
|------------|----------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----|
| 土尻川砂防事務所   | 地質調査     | 総合地質コンサルタント(株)           | 現地踏査・観測 一式                         | R2.4.17 ~R2.12.15 | 1,760.0     | 完了 |
| 土尻川砂防事務所   | 地質調査     | 川崎地質(株)長野事務所             | 地質調査・観測 一式                         | R2.7.8 ~R3.3.15   | 19,558.0    | 完了 |
| 土尻川砂防事務所   | 地質調査     | 川崎地質(株)長野事務所             | 地質調査・観測 一式                         | R2.7.8 ~R3.3.15   | 20,636.0    | 完了 |
| 土尻川砂防事務所   | 地質調査     | 日本総合建設(株)                | 地質調査・観測 一式                         | R2.7.10 ~R3.3.26  | 16,126.0    | 完了 |
| 土尻川砂防事務所   | 地質調査     | (有)エンジニアエヌディー            | 地質調査・観測 一式                         | R2.7.7 ~R3.3.26   | 6,776.0     | 完了 |
| 土尻川砂防事務所   | 地すべり施設調査 | 日本総合建設(株)                | 地すべり施設変状調査 一式                      | R2.7.10 ~R2.12.25 | 4,554.0     | 完了 |
| 土尻川砂防事務所   | 地質調査     | (株)北信ボーリング               | 地質調査・観測 一式                         | R2.7.22 ~R2.12.25 | 13,200.0    | 完了 |
| 長野地域振興局    | 地質調査     | 総合地質コンサルタント(株)           | 伸縮計設置・観測・資料整理 一式<br>地すべり防止工法の検討 一式 | R2.7.30~R2.9.10   | 990.0       | 完了 |
| 長野地域振興局    | 地質調査     | 日本工営(株)長野営業所             | 現地踏査・現地踏査結果とりまとめ 一式<br>報告書作成 一式    | R2.8.3~R2.9.30    | 979.0       | 完了 |
| 諏訪地域振興局    | 地質調査     | (株)日さく 長野営業所             | 現地調査等 一式                           | R2.7.31~R2.9.30   | 500.0       | 完了 |
| 上伊那地域振興局   | 地質調査     | 国土防災技術(株)長野支店            | 土石流シミュレーション 一式<br>UAV写真測量 一式       | R2.6.10~R3.1.29   | 9,581.0     | 完了 |
| 上伊那地域振興局   | 地質調査     | 日本総合建設(株)松本支店            | 山腹工測量 一式<br>山腹工設計 一式               | R2.7.13~R2.9.30   | 5,225.0     | 完了 |
| 上伊那地域振興局   | 地質調査     | 国土防災技術(株)長野支店            | 溪間工測量 一式<br>谷止工設計 一式               | R2.7.16~R2.9.30   | 1,727.0     | 完了 |
| 上伊那地域振興局   | 地質調査     | 日本工営(株)長野事務所             | 山腹工測量 一式<br>山腹工設計 一式               | R2.7.14~R2.9.30   | 4,774.0     | 完了 |
| 上伊那地域振興局   | 地質調査     | 国土防災技術(株)長野支店            | 地すべり現況調査 一式<br>地すべり解析 一式           | R2.7.16~R2.9.30   | 3,058.0     | 完了 |
| 上伊那地域振興局   | 地質調査     | (株)中部測地研究所               | 地すべり現況調査 一式<br>地すべり解析 一式           | R2.7.17~R2.9.30   | 3,058.0     | 完了 |
| 上伊那地域振興局   | 地質調査     | (株)内田測量                  | 地すべり現況調査 一式<br>地すべり解析 一式           | R2.8.3~R2.9.30    | 3,058.0     | 完了 |
| 松本地域振興局    | 地質調査     | 応用地質(株)長野営業所             | 落石調査 一式                            | R2.7.14~R2.10.30  | 990.0       | 完了 |
| 松本地域振興局    | 地質調査     | (株)みずず総合コンサルタント<br>長野営業所 | 地すべり調査 一式                          | R2.7.16~R3.3.19   | 16,170.0    | 完了 |
| 松本地域振興局    | 地質調査     | 国土防災技術(株)長野支店            | 地すべり調査、解析 一式<br>設計 一式              | R2.7.16~R3.1.29   | 18,282.0    | 完了 |
| 北アルプス地域振興局 | 地質調査     | 日本工営(株)長野事務所             | 地すべり調査 一式                          | R2.4.21~R2.8.31   | 3,542.0     | 完了 |
| 長野地域振興局    | 地質調査     | 北陽建設(株)                  | 地すべり調査 一式<br>山腹測量 一式               | R2.7.9~R2.10.6    | 15,000.0    | 完了 |
| 長野地域振興局    | 地質調査     | (株)土木管理総合試験所             | 地すべり調査 一式<br>山腹測量 一式               | R2.7.16~R2.10.13  | 7,000.0     | 完了 |
| 伊那建設事務所    | 地質調査     | (株)中部測地研究所               | 地質調査 一式                            | R3.3.8~R3.3.26    | 825.0       | 完了 |
| 松本建設事務所    | 地質調査     | (株)長野技研                  | 地質調査・解析・設計 一式                      | R2.11.9~R3.3.19   | 9,823.0     | 完了 |
| 北信建設事務所    | 地質調査     | 北陽建設株                    | 地質調査 一式<br>設計業務 一式                 | R2.11.11~R3.2.26  | 4,609.0     | 完了 |
| 犀川砂防事務所    | 地質調査     | 日本総合建設(株)                | 地すべり地表踏査 1式                        | R2.10.8~R2.11.24  | 1,375.0     | 完了 |
| 犀川砂防事務所    | 地質調査     | 北陽建設(株)                  | 地すべり調査 1式                          | R3.1.13~R3.3.25   | 5,148.0     | 完了 |
| 土尻川砂防事務所   | 地質調査     | (株)北信ボーリング               | 地すべり地表踏査 1式                        | R2.12.22~ R3.3.10 | 495.0       | 完了 |
| 土尻川砂防事務所   | 地質調査     | (株)日さく 長野営業所             | 地すべり地表踏査・観測 一式                     | R3.2.22~ R3.3.29  | 2,497.0     | 完了 |
|            | 60       |                          |                                    |                   | 382,183.5   |    |