

産業廃棄物処分業者が設置する管理型最終処分場におけるモニタリング結果

事業主体名 施設名称	採取日	施設設置者実施				長野県実施				
		測定対象	放射性物質濃度 [Bq/kg]			測定対象	放射性物質濃度 [Bq/kg]			
			セシウム Δ134	セシウム Δ137	合計		セシウム Δ134	セシウム Δ137	合計	
(株)フジコーポレーション (小諸市御影新田)	H23. 6. 30	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	H23. 7. 28	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	H23. 8. 4	放流水	不検出	不検出	不検出					
	H23. 8. 20	浸出水	不検出	不検出	不検出					
		放流水	不検出	不検出	不検出					
	H23. 8. 27	浸出水	不検出	不検出	不検出	浸出水	不検出	不検出	不検出	
		放流水	不検出	不検出	不検出					
	H23. 9. 5	浸出水	不検出	不検出	不検出					
		放流水	不検出	不検出	不検出					
	H23. 9. 7	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
	H23. 9. 12	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	H23. 9. 19	浸出水	不検出	不検出	不検出					
		放流水	不検出	不検出	不検出					
	H23. 9. 24	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
	H23. 9. 26	浸出水	不検出	不検出	不検出	浸出水	不検出 (<3)	不検出 (<3)	不検出	
		放流水	不検出	不検出	不検出					
							地下水(東側)	不検出 (<3)	不検出 (<3)	不検出
							地下水(西側)	不検出 (<3)	不検出 (<3)	不検出
	H23. 10. 21	調整池沈砂	不検出	不検出	不検出					
	H23. 10. 27					浸出水	不検出 (<3)	不検出 (<3)	不検出	
	H23. 11. 4	浸出水	不検出	不検出	不検出					
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
	H23. 11. 15					浸出水	不検出	不検出	不検出	
						地下水(東側)	不検出	不検出	不検出	
						地下水(西側)	不検出	不検出	不検出	
	H23. 12. 5	浸出水	不検出	不検出	不検出					
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
	H23. 12. 21					浸出水	不検出	不検出	不検出	
	H23. 12. 26	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	H24. 1. 6	浸出水	不検出	不検出	不検出					
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
	H24. 1. 10	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	H24. 1. 13	浸出水	不検出	不検出	不検出					
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
	H24. 1. 16	浸出水	不検出	不検出	不検出					
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
	H24. 1. 20	浸出水	不検出	不検出	不検出	浸出水	不検出 (<4)	不検出 (<3)	不検出	
						地下水(東側)	不検出 (<3)	不検出	不検出	
						地下水(西側)	不検出	不検出 (<3)	不検出	
	H24. 1. 23	浸出水	不検出	不検出	不検出					
地下水(東側)		不検出	不検出	不検出						
地下水(西側)		不検出	不検出	不検出						
H24. 1. 27	浸出水	不検出	不検出	不検出						
H24. 1. 30	浸出水	不検出	不検出	不検出						
	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出						
	地下水(西側)	不検出	不検出	不検出						
H24. 2. 3	浸出水	不検出	不検出	不検出						
	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出						
H24. 2. 6	地下水(西側)	不検出	不検出	不検出						
	浸出水	不検出	不検出	不検出						
	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出						
	地下水(西側)	不検出	不検出	不検出						

事業主体名 施設名称	採取日	施設設置者実施				長野県実施			
		測定対象	放射性物質濃度 [Bq/kg]			測定対象	放射性物質濃度 [Bq/kg]		
			セシウム134	セシウム137	合計		セシウム134	セシウム137	合計
(株)フジコーポレーション (小諸市御影新田)	H24. 2. 10	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出				
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出				
	H24. 2. 13	浸出水	不検出	不検出	不検出	浸出水	不検出 (<0.2)	不検出 (<0.2)	不検出
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出				
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出				
	H24. 2. 18	浸出水	不検出	不検出	不検出	浸出水	不検出	不検出	不検出
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出	地下水(西側)	不検出 (<1)	不検出	不検出
	H24. 2. 20	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出				
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出				
	H24. 2. 24	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出				
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出				
	H24. 2. 27	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出				
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出				
	H24. 3. 2	浸出水	不検出	不検出	不検出	浸出水	不検出 (<0.3)	不検出 (<0.5)	不検出
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出				
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出				
	H24. 3. 5	浸出水	不検出	不検出	不検出	浸出水	不検出	不検出	不検出
						放流水	不検出	不検出 (<3)	不検出
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出	地下水(西側)	不検出	不検出 (<3)	不検出
	H24. 3. 9	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出				
		地下水(西側)	不検出	不検出	不検出				
	H24. 3. 12	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		地下水(東側)	不検出	不検出	不検出				
地下水(西側)		不検出	不検出	不検出					
H24. 3. 16	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
	地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
H24. 3. 19	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
	地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
H24. 3. 23	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
	地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
H24. 3. 26	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
	地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					
H24. 3. 30	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	地下水(東側)	不検出	不検出	不検出					
	地下水(西側)	不検出	不検出	不検出					

事業主体名 施設名称	採取日	施設設置者実施				長野県実施			
		測定対象	放射性物質濃度 [Bq/kg]			測定対象	放射性物質濃度 [Bq/kg]		
			セシウム134	セシウム137	合計		セシウム134	セシウム137	合計
飯山陸送(株) (中野市豊津)	H23. 6. 18	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		放流水	不検出	不検出	不検出				
		排水処理汚泥	不検出	不検出	不検出				
	H23. 6. 20	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		放流水	不検出	不検出	不検出				
		排水処理汚泥	不検出	不検出	不検出				
	H23. 7. 4	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		放流水	不検出	不検出	不検出				
		排水処理汚泥	不検出	不検出	不検出				
	H23. 8. 5	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		放流水	不検出	不検出	不検出				
		排水処理汚泥	不検出	不検出	不検出				
	H23. 9. 7	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		放流水	不検出	不検出	不検出				
		排水処理汚泥	不検出	不検出	不検出				
	H23. 9. 15	地下水No. 1	不検出	不検出	不検出				
		地下水No. 2	不検出	不検出	不検出				
	H23. 10. 5					浸出水	不検出	不検出	不検出
						地下水No. 1	不検出	不検出	不検出
						地下水No. 2	不検出	不検出	不検出
						地下水No. 3	不検出	不検出	不検出
	H23. 10. 7	放流水	不検出	不検出	不検出				
		地下水No. 1	不検出	不検出	不検出				
		地下水No. 2	不検出	不検出	不検出				
	H23. 10. 18	浸出水	不検出	不検出	不検出				
		放流水	不検出	不検出	不検出				
		排水処理汚泥	不検出	不検出	不検出				
	H23. 10. 31					浸出水	不検出	不検出	不検出
	H23. 11. 1	放流水	不検出	不検出	不検出				
	H23. 11. 17	放流水	不検出	不検出	不検出				
	H23. 12. 1					浸出水	不検出	不検出 (<3)	不検出
						地下水No. 1	不検出	不検出	不検出
						地下水No. 2	不検出	不検出	不検出
H23. 12. 16	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	放流水	不検出	不検出	不検出					
	排水処理汚泥	不検出	不検出	不検出					
H24. 1. 11					浸出水	不検出	不検出 (<3)	不検出	
					放流水	不検出	不検出 (<3)	不検出	
H24. 1. 16	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	放流水	不検出	不検出	不検出					
	排水処理汚泥	不検出	不検出	不検出					
H24. 2. 8					浸出水	不検出	不検出	不検出	
					放流水	不検出	不検出	不検出	
					地下水No. 1	不検出	不検出	不検出	
H24. 2. 21	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	放流水	不検出	不検出	不検出					
	排水処理汚泥	不検出	不検出	不検出					
H24. 3. 7					浸出水	不検出 (<3)	不検出 (<3)	不検出	
					放流水	不検出	不検出	不検出	
H24. 3. 15	浸出水	不検出	不検出	不検出					
	放流水	不検出	不検出	不検出					
	排水処理汚泥	不検出	不検出	不検出					

* 検出下限値 : (株)フジコーポレーション 10 Bq/kg
飯山陸送(株) 5 Bq/kg
長野県 特に記載がない限り2 Bq/kg