


## 別添② 奥志賀公園栄線雪崩発生について

(1)旧料金所～泉平区間 雪崩発生

・位置図

<https://maps.app.goo.gl/iMpsjeocVEw5xiNR6>



・写真① (2025.5.7 現地確認 L≒40m sl≒50m)



・写真②



・写真③ (2025.5.20 現場状況)


斜面が不安定で危険であるため、融雪が完了するまで当面の間通行止めとする。  
様子を見ながら現地調査を実施し復旧方針を決定する。



## (2)カヤの平～旧料金所区間 雪崩発生・路肩決壊

・位置図

<https://maps.app.goo.gl/3gUHULksJsJb1DiU9>



・写真① (路肩決壊 2025.5.23 現地確認)



・写真②（雪崩発生現場 5月中旬発生）



・写真③（雪崩発生現場 2025.5.23 現地確認）

斜面状況が不安定であるため、融雪完了まで通行止めとする。

