



令和2年7月豪雨により被災した箇所について長野県の要請で国土交通省の専門家による現地調査が行われます

令和2年7月豪雨によって、長野県下伊那郡喬木村及び天龍村で発生した土砂崩落に関して、今後の土砂災害の危険性及び道路の復旧方法等の技術指導を受けるため、国土交通省の専門家に派遣を要請し、調査が行われます。

調査日

令和2年7月15日(水)

調査場所

長野県下伊那郡喬木村^{かかす}加々須(別紙①参照)

長野県下伊那郡天龍村^{あしげ}足瀬(別紙②参照)

取材可能時間及び場所

10:40~11:20 長野県下伊那郡喬木村加々須

13:20~14:00 長野県下伊那郡天龍村足瀬

その他

- ・現地調査の際の同行は、安全面に十分配慮してください。
- ・天候等により、予定が変わる可能性があります。

被災後状況写真(天龍村)



被災後状況写真(喬木村)



ONE NAGANO

みんなでひとつに がんばろう信州

「ONE NAGANO」はみんなで復興に取り組もうという合言葉一人ひとりがそれぞれの立場で、できることからやってみよう!

長野県飯田建設事務所
(所長)細川 容宏 (担当)江守 護
電話：0265-53-0496 (直通)
FAX：0265-24-5412
E-mail iidaken-kanren@pref.nagano.lg.jp

現地調査箇所① 位置図

【現地調査箇所】
長野県喬木村加々須



現地調査箇所② 位置図

【現地調査箇所】
長野県下伊那郡天龍村足瀬

