



## 土砂崩落災害により通行止めとなっている (一) 大島阿島線の復旧状況の現地説明について

令和2年7月11日(土)に発生した喬木村加々須地区の土砂崩落で通行止めとなっている一般県道大島阿島線の現在の進捗状況について現地説明を行います。

### 1 日時

◆令和2年7月16日(木) 午後4時～

### 2 場所

◆喬木村加々須 土砂崩落地点

### 3 お願い

- ◆報道車両の駐車については、現場の指示に従って下さい。
- ◆現場内への立ち入りは制限しますので、現場の指示に従って下さい。

### 4 その他

- ◆現在、早期孤立解消に向けて作業を行っています。作業現場の取材及び立ち入りは、作業の妨げとなりますのでご遠慮下さい。
- ◆現場の作業状況及び進捗状況については、仮設道路開通まで随時情報提供を行う予定です。

### 信州版「新たな日常のすゝめ」

©長野県アルクマ



新型コロナウイルスの感染を防止するための行動を自ら考え実践しましょう

飯田建設事務所 維持管理課  
(課長) 二村 謙司 (担当) 村松 賢一  
電話 0265-53-0452 (直通)  
0265-23-1111 (代表) 内線 2645  
F A X 0265-24-5412  
E-mail iidaken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp