<u>(方法書 p. 84~85 に追加)</u>

3.3 地象の状況

(5) 災害履歴等

「平成18年7月15日から19日にかけての長野県内の大雨に関する気象速報」(平成18年9月、長野地方気象台)によると、平成18年7月中旬後半から下旬にかけて梅雨前線の活動が活発化し、長野県では記録的な大雨となった。この大雨により、県内各地で土砂災害等が発生し、死者・行方不明者13名、重軽傷者20名を数えた。佐久市では、表2.3-4に示すとおり人的被害はなかったものの、一部地域において床上浸水及び床下浸水の被害が生じた。なお、この災害発生時における5日間の降雨量は267mmであった。

また、「佐久市地域防災計画」による過去の災害記録は表2.3-5に示すとおり、台風などの風水害が主な原因である。 表中には、災害時における降雨量及び最大瞬間風速も併せて示した。

表2.3-4 災害発生状況

区分	全 壊		半壊		一部破損		床上	:浸水	床下浸水		降水量	最大瞬間 風速
	住家	非住家	住家	非住家	住家	非住家	住家	非住家	住家	非住家	(mm) ^{Æ 1)}	(m/s)注1)
佐久市	_	_	_	_	_	_	1	_	24	_	267 (247)	(9. 3)

注1)人的被害なし

注 2) 降水量、最大瞬間風速の欄の上段は佐久地域気象観測所の値、下段は軽井沢特別地域気象観測所の値である。 注 3) 降水量は 7月 15 日から 19 日の 5 日間の合計値、最大瞬間風速は 7月 15 日から 19 日の 5 日間の最高値である。

資料:「平成18年7月15日から19日にかけての長野県内の大雨に関する気象速報」(平成18年9月、長野地方気象台) 「過去の気象データ検索」(気象庁ホームページ)

表2.3-5 過去の災害記録

		被害状況										7万 1. 目	最大瞬間
年月 日	原因	被害 地域	被害 総額 (千円)	床上 浸水 (戸)	床下 浸水 (戸)	半 壊 (戸)	公共土 木関係 (箇所)	農業 関係 (箇所)	農作物 関係 (ha)	林道 関係 (箇所)	他 (箇所)	降水量 (mm) ^{注1)}	展大師 <u>同</u> 風谏 (m/s) ^{注 1)}
H8. 7. 19	水害 (雷雨)	小安平,上横 天下,上横 大灾,大灾,	11, 800	1				1				2. 0 (36. 0)	(11. 8)
H10. 9. 16	風水害 (台風 5 号)	市内 全域	416, 564	3	57	1	25	119	133. 5	23	8	130 (116. 5)	<u>(16. 3)</u>
H11. 8.14	水害 (熱帯低 気圧)	市内 全域	2, 829, 187	8	274	2	264	541	2. 46	109	3	205 (174. 5)	(9. 9)
H12. 7.4	風水害 (突風)	市内 全域	5, 070	1	1	43		8		6	1	30. 0 (10. 0)	(5. 6)
H13. 9.10	風水害 (台風15 号)	市内全域	775, 982	1	35		125	243	1. 47	70	_	136 (176. 5)	<u>(17. 7)</u>
H14. 8.4	集中 豪雨	市内 全域	5, 738	2	21		9	24		_	_	75 (58. 5)	- (7. 9)
H14. 10.1	風水害 (台風21 号)	市内 全域	_		_	_	6	1	_	13	_	87 (89)	<u>(18. 1)</u>
H26. 2.14 ~2.15	雪害注2)	市内全域	_	_	_		_	1, 798	_	_	_	(89. 0)	11. 5 (12. 9)

注 1) 降水量、最大瞬間風速の欄の上段は佐久地域気象観測所の値、下段は軽井沢特別地域気象観測所の値である。

注 2) 雪害時 (H26. 2. 14~2. 15) における軽井沢特別地域気象観測所での最深積雪量は、99 cmであった。

資料:「佐久市地域防災計画」(平成29年3月、佐久市) 「過去の気象データ検索」(気象庁ホームページ)