

アルプス公園からの眺望について

1. アルプス公園からの眺望に関する踏査の実施状況

アルプス公園からの、対象事業実施区域周辺の眺望状況の確認を表 3.1 のとおり実施しました。

表 3.1 アルプス公園からの対象事業実施区域周辺の眺望状況の確認

調査実施日	令和3年7月13日(火)、令和5年2月17日(金)
調査項目	現地踏査及び写真撮影
調査方法	アルプス公園の西縁の遊歩道を歩き、対象事業実施区域周辺(現松本クリーンセンター)が眺望できる場所を探索し、眺望できる代表的な場所について写真撮影を行った。
調査範囲	図 3.1 参照



図 3.1 アルプス公園マップ

2. 踏査の結果

踏査の結果は次のとおりです。

表 3.1 アルプス公園からの対象事業実施区域周辺の眺望状況の確認

場所	眺望の可否	眺望状況
④山と自然博物館	○	夏季、冬季ともに展望台から眺望できる。(写真1～3参照)
⑤ピクニック広場	△	冬季は林越しに視認はできる。(写真4～6参照)
⑥家族広場	×	
⑩子供冒険広場	×	
⑫森の入口広場	×	
⑫-⑯間遊歩道	△	冬季は所々、林越しに視認できる場所がある。
⑯森の里広場	×	
⑯-⑲間遊歩道	△	冬季は所々、林越しに視認できる場所がある。(写真7参照)
⑲北入口広場	×	

注1) ○内の数字は図1と対応している。

注2) ○：眺望できる、△：部分的に眺望できる箇所がある、×：眺望できない



写真 3.1 A 山と自然博物館展望台の様子



写真 3.2 A 山と自然博物館展望台からの展望（夏季）



写真 3.3 A 山と自然博物館展望台からの展望（冬季）

注) ↓ は松本クリーンセンター焼却施設を示している。



写真 3.4 B ピクニック広場西端付近の様子



写真 3.5 B ピクニック広場からの展望（夏季）



写真 3.6 B ピクニック広場からの展望（冬季）



写真 3.7 C 遊歩道（北入口駐車場近く）からの展望（冬季）

注) ↓ は松本クリーンセンター焼却施設を示している。