

南信州地域振興局 林務課 の災害対応状況

平成30年7月豪雨災害による山地災害の早期復旧のため、以下の調査や工事を実施しています。

1. 緊急調査の実施状況

実施根拠:「災害時における緊急調査取扱い要領」

業務名:平成 30 年度 県単治山事業 第 4 号 設計等業務

箇所: 下伊那郡 天龍村 神原 中河内

災害名: 平成 30 年 7 月豪雨災害

受託者: 国土監理(株)伊那事務所(大鹿村)

工期: H30.7.12~H30.8.10

業務内容: 山腹工測量設計 0.15ha

概況:

豪雨により村道中河内線上部の山腹が崩壊し、村道が通行止めとなり、人家 1 戸が孤立した。安全な通行確保のため、早急に災害復旧工事に着手する必要がある。



2. 応急工事の実施状況

実施根拠:「災害等の発生により緊急を要する工事の入札方法に関する取扱い要領」

工事名: 平成 30 年度 県単治山事業 第 5 号 工事

箇所: 下伊那郡 天龍村 折立

災害名: 平成 30 年 7 月豪雨災害

受注者: (株)南建設 天龍営業所

工期: H30.7.31~H30.8.31

工事内容: 排土工 182m³

概況:

豪雨に伴い流出した土石流が林道橋梁を閉塞し、人家敷地内に越流したため、早急に排土工を行って、安全な河道流下断面を確保し、再度災害を防止する必要がある。

