



国道148号トンネル工事で発生した労働災害について

県発注の建設工事において、トンネル内を覆うコンクリート表面の確認及び仕上げを行うため高所作業車に搭乗しようとした作業員がバランスを崩して転落しました。事故の概要について報告します。

- 1 発生日時
令和4年6月15日(水)13時40分頃
- 2 発生箇所
国道148号雨中1号トンネル新設工事現場北側坑口※付近
住所：北安曇郡小谷村千国
※北側坑口付近：坑口より約40m地点
- 3 施工会社
戸田・鷺澤建設共同企業体
(構成員：戸田建設株式会社、株式会社鷺澤建設)
- 4 原因
調査中
- 5 概況
13:40頃 トンネル内を覆うコンクリート表面の確認及び仕上げを行うため作業員が高所作業車に搭乗しようとタラップ(階段状の昇降設備)を上っていたところ、バランスを崩して約1.75m下に転落
※トンネル本体工事は既に完了
14:10頃 北アルプス医療センター白馬村診療所へ搬送
14:30頃 施工会社から大町建設事務所へ連絡
15:47 警察へ連絡
17:15 警察現場検証
- 6 被災者
一次下請作業員60代男性(右踵骨骨折)
- 7 その他
現在、作業は中止し、施工会社による原因の究明と再発防止策の検討について報告を求め、県が確認を行う予定

信州版「新たな日常のすゝめ」



新型コロナウイルスの感染を防止するための行動を自ら考え実践しましょう

長野県大町建設事務所整備・建築課
(課長) 関 貴幸(担当) 宮澤 俊吉、青木 伸治
電話：0261-23-6537(直通)
0261-22-5111(代表) 内線 2445
FAX：0261-23-6532
E-mail：omachiken-seiken@pref.nagano.lg.jp