


宇原川（災害復旧記念碑）

Df/Mo



Ver.1(2020/2/1)

## 災害伝承 DATA

所在地：長野県須坂市大字仁礼 1949

緯度・経度：北緯 36 度 35 分 43.42 秒

東経 138 度 20 分 20.27 秒

伝承形式：石碑・石塔・石仏

種類 / 要因：土石流 / 集中豪雨

災害発生：1981 年（昭和 56 年）8 月 23 日

建立時期：1983 年（昭和 58 年）11 月

指定等：なし

周辺地形：山地・扇状地



観光情報はこちら

### 言い伝え・伝説

昭和 56 年 8 月 23 日、台風第 15 号により発生した土石流は仁礼地区を縦断しました。10 名の人命が奪われ、道路等公共施設も多大な被害を受けました。須坂市は 8 月 23 日を「市民防災の日」と定め、防災・減災意識の向上に努めています。

### 周辺案内

須坂市には、江戸末期から昭和初期にかけて建てられた様々な形の蔵があり、「まゆぐら」「土蔵」が博物館、観光案内所などに改築されました。春にはさくらの名所 100 選に選ばれた臥竜公園の 160 本の桜が咲き乱れ、国指定名勝の米子瀑布群では轟音をたて流れ落ちる二条の滝が感動をあたえます。