

# 【施設効果事例】にれさわ 楡沢1号砂防堰堤(長野県上伊那郡辰野町伊那富)

かみいなぐん たつのまち いなとみ

しあわせ 信州

災害発生日：令和3年8月15日(推定)

降雨状況：連続雨量388mm(8月12日22時～15日11時)  
時間最大雨量39.5mm(8月15日3時～4時)  
※辰野雨量観測所

発生箇所：かみいなぐん たつのまち いなとみ 長野県上伊那郡辰野町伊那富

崩壊状況：土石流捕捉量 約4,000m<sup>3</sup>(推定値)

状況：令和3年8月豪雨に伴う降雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮した。

## 位置図



長野県  
上伊那郡辰野町伊那富



### 土石流発生前 (R3.3.29撮影)



### 土石流発生後 (R3.8.30撮影)



### 土砂撤去後 (R6.1撮影)

