

台風19号による土砂災害の発生状況(がけ崩れ)(令和元年10月24日現在)

しあわせ信州

土砂災害発生件数

43件

土石流等：23件

地すべり：5件

がけ崩れ：15件



1 10/14 飯山市 大川

【被害状況】人的被害なし



2 10/12 佐久市 臼田 入沢口

【被害状況】人的被害なし



凡例

●: 土石流等

●: 地すべり

●: がけ崩れ



3 10/12 長野市 尻欠

【被害状況】人的被害なし



4 10/14 上田市 腰越

【被害状況】人的被害なし



5 10/12 上田市 森泉山北

【被害状況】人的被害なし

台風19号による土砂災害の発生状況(がけ崩れ)(令和元年10月24日現在)

土砂災害発生件数

43件

土石流等： 23件
地すべり： 5件
がけ崩れ： 15件

6 10/12 御代田町 児玉




【被害状況】人的被害なし

7 10/12 佐久市 旭ヶ丘北



【被害状況】人的被害なし



8 10/12 佐久市 稲荷山



9 10/12 佐久市 本郷



10 10/12 佐久穂町 宿岩



土砂災害発生件数

43件

土石流等： 23件

地すべり： 5件

がけ崩れ： 15件



11 10/12 南牧村 大芝

【被害状況】人的被害なし



12 10/12 佐久市 天神

【被害状況】人的被害なし



13 10/12 佐久市 天神

【被害状況】人的被害なし



14 10/12 佐久市 天神

【被害状況】人的被害なし



15 10/12 佐久市 田口

【被害状況】人的被害なし



凡例

●: 土石流等

●: 地すべり

●: がけ崩れ