

進捗する令和元年東日本災害対応工事

① 強靱ワイヤーネット設置 (R1.11.29)

ほんさわ
本沢 (野沢温泉村)

下流域の安全確保



② 強靱ワイヤーネット実施状況 (R2.2.10)

わくまがわ
和熊川 (上田市)

下流域の安全確保



③ 横ボーリング工実施状況 (R1.12.20)

くつかけ
沓掛 (青木村)

地すべりの地下水排除



④ 横ボーリング工実施状況 (R2.2.3)

かないさわ
金井沢 (安曇野市)

地すべりの地下水排除

