

平成23年度災害関連緊急治山事業第5号（小谷村 字 馬越）

災害日時：平成23年5月10日（5月豪雨災）

きたあずみぐん おたりむら まごえ

災害場所：長野県 北安曇郡 小谷村 字 馬越

気象状況：最大24時間雨量 97.0mm（5月9日 23時～5月10日 23時） 最大1時間雨量 10.0mm（5月10日 14時～15時）

保全対象：国道100m、鉄道50m


工種：谷止工（コンクリート）1基

被災状況：新生崩壊に由来する土砂（約1,600m³）が、下方の国道148号へ流出した。（人的被害なし）

位置図



災害発生時の状況（平成23年5月撮影）



竣工後の状況（平成25年11月撮影）



災害発生時の保全対象被災状況



竣工から6年後の状況
（平成30年11月撮影）

