

平成23年度災害関連緊急治山事業第6号（生坂村 字 花ノ本）

災害日時：平成23年5月29日（5月豪雨災）

ひがしちくまぐん いくさかむら はなのもと

災害場所：長野県 東筑摩郡 生坂村 字 花ノ本

気象状況：最大24時間雨量 111.0mm（5月29日 0時～5月30日 24時） 最大1時間雨量 13.0mm（5月29日 16時～17時）

保全対象：県道200m

工種：谷止工（コンクリート）1基

被災状況：溪流内の不安定土砂が流出し、土砂及び立木が下方の県道へ流出した。（人的被害なし）

位置図



災害発生時の状況（平成23年5月撮影）



竣工時の状況（平成24年9月撮影）



保全対象の被災状況



主要地方道 大町麻績インター千曲線

竣工から6年後の状況（平成30年12月撮影）

