

平成27年度災害関連緊急治山事業第2号（生坂村 字 込地）

災害日時：平成27年6月23日（梅雨前線豪雨災）

いくさかむら こみじ

災害場所：長野県 東筑摩郡 生坂村 字 込地

気象状況：最大24時間雨量 43.0mm（6月23日 17時～6月24日 17時） 最大1時間雨量 42.5mm（6月23日 17時～18時）

保全対象：県道100m

工種：山腹工0.04ha（土留工（コンクリート）4基、水路工、筋工）

被災状況：山腹斜面が崩壊し、土砂が下方の県道大町麻績インター千曲線へ流出した。（人的被害なし）

位置図



災害発生時の状況（平成27年6月撮影）



竣工時の状況（平成28年7月撮影）



竣工から2年後の状況
（平成30年12月撮影）



保全対象の被災状況



県道大町小見インター千曲線

