

	写真番号	1	撮影日	H25.11.6
	施設名	登山口 ゲート		
	緯度	36.399050		
	経度	138.618883		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.11.6
	施設名	道標		
	緯度	36.400033		
	経度	138.619933		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.11.6
	施設名	道標		
	緯度	36.404017		
	経度	138.635183		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.11.6
	施設名	道標		
	緯度	36.407033		
	経度	138.642183		
	概況	健全である。		

路線名: 小瀬線

路線番号: 24

	写真番号	5	撮影日	H25.11.6
	施設名	ロープ		
	緯度	36.410850		
	経度	138.645383		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.11.6
	施設名	道標		
	緯度	36.410967		
	経度	138.645483		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			