

	写真番号	1	撮影日	H25.10.19
	施設名	トイレ全景		
	緯度	36.771117		
	経度	138.089833		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.10.19
	施設名	登山道入口 道標		
	緯度	36.777067		
	経度	138.083317		
	概況	健全である。		
	写真番号	3	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標・看板		
	緯度	36.778950		
	経度	138.080167		
	概況	健全である。		
	写真番号	4	撮影日	H25.10.19
	施設名	丸太橋		
	緯度	36.780000		
	経度	138.078783		
	概況	健全である。		

	写真番号	5	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	36.781117		
	経度	138.073467		
	概況	健全である。		
	写真番号	6	撮影日	H25.10.19
	施設名	クサリ		
	緯度	36.782467		
	経度	138.067467		
	概況	健全である。		
	写真番号	7	撮影日	H25.10.19
	施設名	クサリ		
	緯度	36.782250		
	経度	138.066283		
	概況	健全である。		
	写真番号	8	撮影日	H25.10.19
	施設名	クサリ		
	緯度	36.782367		
	経度	138.066300		
	概況	健全である。		

	写真番号	9	撮影日	H25.10.19
	施設名	水場		
	緯度	36.782250		
	経度	138.065767		
	概況	健全である。		
	写真番号	10	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標		
	緯度	36.782667		
	経度	138.063200		
	概況	健全である。		
	写真番号	11	撮影日	H25.10.19
	施設名	道標分岐		
	緯度	36.782600		
	経度	138.063167		
	概況	健全である。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			