

施設名: トイレ

施設番号: 1

| | | | | |
|---|------|------------|-----|-----------|
|  | 写真番号 | 1 | 撮影日 | H25.10.19 |
| | 施設名 | トイレ外観 | | |
| | 緯度 | 36.854417 | | |
| | 経度 | 138.663133 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 2 | 撮影日 | H25.10.19 |
| | 施設名 | トイレ小 | | |
| | 緯度 | 36.854417 | | |
| | 経度 | 138.663133 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
|  | 写真番号 | 3 | 撮影日 | H25.10.19 |
| | 施設名 | トイレ大 | | |
| | 緯度 | 36.854417 | | |
| | 経度 | 138.663133 | | |
| | 概況 | 健全である。 | | |
| | 写真番号 | | 撮影日 | |
| | 施設名 | | | |
| | 緯度 | | | |
| | 経度 | | | |
| | 概況 | | | |