

施設名: 展望台

施設番号: 1

	写真番号	1	撮影日	H25.9.3
	施設名	展望台外観		
	緯度	36.861350		
	経度	137.950800		
	概況	健全である。		
	写真番号	2	撮影日	H25.9.3
	施設名	展望台内部		
	緯度	36.861350		
	経度	137.950800		
	概況	構造が堅牢で、宿泊も可能なため、避難所として利用可能。		
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			
	写真番号		撮影日	
	施設名			
	緯度			
	経度			
	概況			